

Erledigt

Kakewalk 4.5 + Lion 10.7.2, SL gemoddet 10.6.6

Beitrag von „Instatic“ vom 26. Juli 2012, 02:57

Hi schön das ich mal ein deutsches forum mit guten Anleitung gefunden habe, leider komme ich nicht einmal soweit das ich über den Apfel gesehen hatte 😊
anfangs mit der Bios version FH bekomme ich mit Kakewalk "Boot0: Error".
Nachdem ich FC installiert hatte

Boot0: GPT
Boot0: Test
etc.

Aber auch nichts...

mit iBoot 3.3 + Kakewalk
stand auf dem Screen system uptime in nanoseconds 24634637 (weiß auch nicht mehr die genau Zeit, spiel auch glaube ich nicht so die Rolle)
weiter oben (CPU 0 caller 0x563cbd "Unable to find driver for this plattform")

SL gemoddet nach dem Boot und der Auswahl rebootet es direkt....

Meine Frage ist auch wie genau funktioniert so eine Hackintosh Installtion?
hört sich alles ziemlich easy going an aber hab selbst schon einiges Probiert -> alles raus vom board außer 1 SSD 1 DVD 2 Riegel

Welche Bios Version wird benötigt für Lion oder sogar ML ?
muss ich die DSDTs irgendwie im dem Bootloader verschachteln damit mein system besser erkannt wird ?

Wäre Freundlichen wenn mir jemand ein paar nette Tipps gibt

PS: war etwa schon 20 Stunden am tüffeln mit [Bios settings](#) / [Bios Flashen](#) / boot strings und Releases 😞

Beitrag von „BananaJoe“ vom 26. Juli 2012, 08:24

Was ist denn bei dir SL gemoddet ?

Beitrag von „Instatic“ vom 26. Juli 2012, 11:18

eine version die ich nicht nennen werde weil ich noch im forum bleiben möchte 😊

Beitrag von „Sauron17“ vom 26. Juli 2012, 12:03

Damit hast du eigentlich indirekt auch gesagt, dass du dein Mac OS X aus einer nicht legitimen Quelle beschafft hast. 😏

Jetzt müssen die Moderatoren entscheiden, ob sie das durchgehen lassen 😊

Denn eigentlich erhält man hier keinen Support für illegale Versionen. 😞

Beitrag von „THANATOS81“ vom 26. Juli 2012, 12:10

ääääähm diese gemodeten braucht doch kein mensch mehr.

du bekommst heute spielend Vanilla installationen hin.

braucht man für SSD´s nicht nen extra Treiber? ich hab selbst keine, daher die frage.

das könnte schon mal ein schritt richtung fehlerquelle sein.

du solltest auch erstmal entscheiden, welche OS version du willst. oben schreibst du 10.6.6 und weiter untern fragst du nach biosversionen für lion oder mountain lion....

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Juli 2012, 12:26

Ich vermute, das du im BIOS, SATA auf ACHI noch nicht eingestellt hast!

Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2