

Lüftersteuerung zeigt keine Lüfter an

Beitrag von „Harald3485“ vom 1. Januar 2020, 20:08

Hallo Zusammen. Ich habe das kleine Problem das mir der HWMonitor keine Lüfter anzeigt, nur Festplatten.

Die Fake SMC.kext ist aber im Clover Ordner.

Wer kann mir helfen?

Beitrag von „bluebyte“ vom 1. Januar 2020, 20:47

[Harald3485](#) ... Hast Du die Sensors auch drin?

smcFanControl läuft auch noch unter Catalina.

<https://www.eidac.de/>

iStat Menu zeigt auch so einiges an

<https://apps.apple.com/de/app/istat-menu/id1319778037?mt=12>

Habe ich auch schon probiert. Leider kann man da in der Trial nichts einstellen.

<https://www.crystalidea.com/macsfancontrol>

Aber eigentlich übernimmt die Steuerung das BIOS.

Beitrag von „Harald3485“ vom 2. Januar 2020, 12:08

Hallo und danke für deine Antwort

ja die Sensoren habe ich alle drin. Im bios muss ich die fansteuerung leider manuell anpassen, da der CPU Lüfter und der Case Lüfter auf volle Leistung läuft. Es geht zwar und das bios regelt den CPU Lüfter auch aber hätte mich gefreut dieses auch beobachten zu können was die Steuerung macht

Beitrag von „bluebyte“ vom 2. Januar 2020, 12:47

[Harald3485](#) ... ich finde zum Kontrollieren smcFanControl vollkommen ausreichend.

Für CPU-Auslastung, Datendurchsatz bei Netzwerk und Laufwerken gibt es MenuMeters.

HWInfo zeigt nur Temperaturen an.