



AMD Hackintosh Boot USv-Reserve-Batterie Warnung bei Anmeldung

Beitrag von „SushiLlama“ vom 12. Januar 2020, 00:35

Erhalte jedes mal beim hochfahren diese seltsame Warnung... Fehlt ein kext?



Beitrag von „ITRaidDE“ vom 27. März 2020, 16:22

Hi, konntest du dein Problem lösen?

Kriege leider die identische Fehlermeldung, konnte bisher aber keine Lösung dafür gefunden.

Lg

Beitrag von „Nicibu“ vom 28. März 2020, 16:35

Ich habe zwar keine Lösung, weiß allerdings, dass es bei mir am Corsair Commander Pro liegt



<https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=192465>

Beitrag von „ITRaidDE“ vom 31. März 2020, 19:20

Ja, das hatte ich auch herausgefunden

DSM2 hat mir heute morgen eine Lösung dafür geschickt, ist ruck zuck erledigt. Besten Dank nochmal!

1) sudo mount -uw / eingeben und mit enter bestätigen.

2) anschließend auf das Finder Logo mit der rechten Maustaste klicken und Gehe zum Ordner anwählen.

Als Ordner folgendes eingeben: /usr/libexec/

In diesem befindet sich ein File namens ioupsd, das einfach umbenennen.

3) Rebooten. Danach erneut das Terminal öffnen und folgendes eingeben:

```
sudo mount -ur /
```

Fertig 😊

Beitrag von „SaulG00dman“ vom 20. August 2020, 00:00

War bei mir auch so, hab dann aber eine USBmap.kext erstellt bei der dieser USB port nicht dabei ist. macOS sieht somit den Commander Pro nicht mehr und beschwert sich auch nicht mehr über niedrigen Batteriestand 😊

Dies ist ein exzellenter Guide der zwar lang ist, aber alles zum Thema Open Core setup sehr ausführlich erklärt. Ich linke hier mal direkt zur der Stelle mit der USB map:
<https://dortania.github.io/Ope.../intel-mapping/intel.html>