

Erledigt


USB 3.0 Buchse wird unter Catalina nur noch als USB 2.0 erkannt

Beitrag von „akid1“ vom 12. Februar 2020, 14:22

Hallo Zusammen,

ich hatte seit der Installation von Catalina das Problem, dass meine USB 3.0 Ports nicht mehr funktioniert haben.

Mittels Hackintool konnte ich alle Ports (USB 2 und 3) korrekt bezeichnen, nur SS04 wird mir als Unknown angezeigt:



Alle anderen Ports zeigen je nach USB Medium korrekt das Medium unter HS oder SS an, nur bei SS04 nicht. Wenn ich einen USB 2 Stick in SS04/HS04 stecke, dann wird dieser dort auch korrekt als SS04 angezeigt.

In meine Clover Plist habe ich unter KextToPatch die zwei Patches von Heart & Daliansky eingespielt, die USBInjectAll.kext habe ich gelöscht und statt dessen die mittels Hackintool erstellte Kext eingesetzt.

Ich weiss nicht weiter 😞

Kann mir jemand helfen - Besten Dank im Voraus!

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Februar 2020, 21:56



Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Februar 2020, 23:33

Aktualisiere mal Hackintool. Gerade bei USB lag vieles im Argen und ist jetzt weitestgehend gefixt. 3.1.4 ist im Moment aktuell. Gehe dazu ins Menü "Hackintool" und wähle "Check for Updates ...".