

Erledigt

## Acer Aspire 7741g Feintuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. Februar 2020, 19:48

Hallo liebes Hackintosh-Forum,

seit 2 Tagen versuche ich bereits MacOS High Sierra 13.10 auf meinem Acer Aspire 7741g zu installieren.

Folgende Hardware ist im Laptop verbaut:

Intel Core i5 480m

AMD Radeon HD 6550m 1GB

4 GB Ram

Crucial BX 500 120GB

Bios: Legacy

Dafür habe ich mich an das Wiki gehalten, welches mir super geholfen hat. Ich habe, wie beschrieben einen bootfähigen Stick über Tinu erstellt und versucht, so gut es mir möglich war, alle Einstellungen über den CC anzulegen sowie die benötigten Kexte in die EFI einzufügen.

Das Booten über den Stick klappt, sodass ich die Crucial SSD für die Installation von MacOS auswählen kann. Anschließend startet die Installation, jedoch werden zunächst 4 Minuten für die Installation angezeigt. Das kam mir schon sehr kurz vor. Danach läuft die Installation weiter bis es nur noch 2 Minuten sind. Anschließend springt der Laptop in den Verbose Mode und crasht kurze Zeit drauf, sodass es mir nicht möglich ist, MacOS vollständig zu installieren.

Die SSD habe ich vor der Installation über das Festplattendienstprogramm sowohl auf **Mac OS Extended (Journaled)** als auch im nächsten Versuch auf APFS formatiert, jedoch ohne Erfolg.

Um euch einen möglichst genau Einblick geben zu können, füge ich 2 Fotos, EFI und die Confi.plist bei.

Da ich noch ein Neuling im Thema Hackintosh bin, würde ich mich sehr über ein wenig Hilfe oder Tipps freuen, damit auch mein Hackintosh erwachen darf.



---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 19. Mai 2020, 20:21**

Heeyho liebe Hackintosher 😊

ich hab heute mal ein altes Projekt "wiederbelebt". Mittlerweile komme ich prima bis zum Installationsscreen, der auch bis 50% durchläuft. Danach crasht der Läppi und geht einfach aus.

Ich glaube viel fehlt nicht mehr zur kompletten Installation, weiß aber auch nicht, woran es liegt.

Könnte jemand helfen? 😊

EDIT: EFI im Anhang

Liebe Grüße

---

## Beitrag von „Mocca55“ vom 25. Mai 2020, 19:05

Guten Abend,

kann es sein das der Laptop nicht crasht sonst wegen Hitzeproblemen einfach eine Notabschaltung macht?

Ist bei meinem i3 330m auch ab und an mal der Fall.

Gruß Mocca55

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 19:11

[Mocca55](#) das könnte durch aus möglich sein, so genau kann ich das nicht beurteilen. Ich könnte aber natürlich ein kleines Video machen. Von der einen auf die andere Sekunde geht er halt einfach aus, dem entsprechend könnte eine Notabschaltung gut der fall sein 🤔

Angenommen es wäre so, wie könnte man diese denn fixen?

EDIT: ist aber jedes mal an der gleichen Stelle 🤔

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 19:25

[Zitat von Basti Wolf](#)

Intel Core i5 480m

Wenn ich das hier mit Deiner Efi vergleiche, passt die Symbios aber nicht. Dein Teil ist noch eine Generation vor meinem Vaio - Macbook Pro 6.1 läge näher als das von Dir gewählte.

Und als ich den Kexte-Ordner öffnete, fiel mir ein Schwung davon auf die Tastatur. Wofür

brauchst Du die alle?

Edit: Ich sehe gerade, Du hast die EFI bearbeitet - ich hatte in die obere reingeschaut.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 19:27**

Habe sie nochmal überarbeitet

LuckyOldMan Ja die 1. EFI bzw EFI aus dem 1. Eintrag war ganz alt, da war ich noch ganz frisch im Hackintosh Thema 😊

schau nochmal diese EFI an die hatte ich nochmal ausgespeckt.

EDIT: Ich erstelle jetzt nochmal einen komplett neuen Bootsticker 😊 mit Tinu für HS, Clover 3215 und einem neuen SMBIOS und abgespeckten Kexten.

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 19:44**

Ich habe nichts geändert.

Warum hast Du bei der GraKa Intel angehakt, wenn Du eine AMD-GPU drin hast? Bei der iGPU vermute ich mal eine weit unter HD4000, jedenfalls wird sie hier <https://ark.intel.com/content/...or-3m-cache-2-66-ghz.html> nicht genau benannt.

---

### **Beitrag von „Arkturus“ vom 25. Mai 2020, 19:45**

MacBookPro 6,1 hat eine NVIDIA GeForce GT 330M and Intel HD Graphics verbaut. Dein Acer führt einen Radeon an. Versuche deshalb mal MacBookPro8,2 welches Original eine AMD Radeon HD 6490M or 6750M verwendet und deinem Acer am nächsten kommt.

Allerdins ist die CPU dort ein Intel Core i7 (2635QM, 2720QM, 2820QM) ("Sandy Bridge"), was wieder bei deinem Acer nicht mehr passt.

Versuch macht klug. [Basti Wolf](#)

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 19:48

[Arkturus](#) ah cool ich werde beide SMBIOS versuchen 😊

Passen die Haken so oder ist noch was auszuwählen?

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 19:49

[Zitat von chmeseb](#)

MacBookPro 6,1 hat eine NVIDIA GeForce GT 330M and Intel HD Graphics verbaut

Aaaah - da bin ich in die selbe Falle gelaufen wie damals bei mir, als ich es genau umgekehrt erwischte. Da hast Du natürlich recht.

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 19:58

So ist alles vorbereitet 😊 jetzt prüf ich nochmal die Einstellungen im Bios (die eine Option die es gibt). Soll ich das Datum mal auf 2016 stellen?

Im Anhang die aktuelle EFI. Da sind jetzt ganz schön viele Ordner - durch Clover 3215?

EDIT:

System Date: 25.5.2016

Quiet Boot: Enabled

Network Boot: Enabled

F12 Boot Menu: Disabled

D2D ReCovey: Enabled

SATA Mode: AHCI Mode

Security:

Sind nur Passwörter zu vergeben

Boot:

nur die Bootreihenfolge auf 1. Position ist der Stick

mehr gibt es ne

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:06

[Zitat von Basti Wolf](#)

Datum mal auf 2016 stellen

Kannst Du immer noch machen - es würde deshalb aber nicht abstürzen, sondern sich verweigern.

---

### Beitrag von „bob7“ vom 25. Mai 2020, 20:07

versuche es mit [macOS High Sierra Patcher](#) usb zumachen, hast noch die Möglichkeit später zu patchen, bei mir hat es funktionier, nur nicht bei der Graphics.

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:09

Ich habe doch einen Funktionierenden Installer mit dem ich über Tinu einen Installationsstick erstellen kann, warum sollte ich jetzt den Patcher nehmen?

EDIT: mit dem jetzigen Stick bootet er nicht mal 🤔

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:15

[Zitat von Basti Wolf](#)

mit dem jetzigen Stick bootet er nicht mal

Eine nicht sonderlich präzise Aussage. Wird Clover gefunden - gibt es ein Auswahlmenü?

Bilder . Bilder ....

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:17

Clover findet und auch die Installationsauswahl kann ich machen danach passiert aber nichts  
blackscreen 🤔

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:22**

Das ist weniger als nichts, denn selbst wenn er den OS-Installer nicht findet, rattert er mindestens bis zur Sternchenlinie.

Ich vermute, Du benutzt nur einen Stick.

Wenn möglich, würde ich dennoch gerne die Bilder von Clover mit dem von Dir gewählten Eintrag sehen. Ist für Andere u. U. auch informativ.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:23**

Jawohl sehr gerne Kommt sofort 😊

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:25**

Damit das klar ist: ich bin der zweite Einäugige von uns beiden. 😊

Vieles habe ich über Probieren herausgefunden/gelöst, weil es an breitem Wissen fehlt. Geht aber oft genug gut. 😊

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:27**

Ich bin echt dankbar, dass sich überhaupt noch jemand Lust und Laune hat sich mit mir und

dem Kerl zu beschäftigen und ey 2x1 ist ja auch 2 :PP

Jetzt bekomm ich immer hin einen Eintrag..

Ich würde es nochmal mit der efi versuchen, die dann bei der Hälfte abbricht und da nochmal die smbios auf 8,2 ändern 🤔

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:38**

Alda - was ist das denn rechts? Wo ist denn die OS-App, die loslegen soll? Boot Clover from EFI??

Hast Du zwei Sticks zur Hand? Wenn ja - mach Deinen HS-Installstick frei von Clover und erstelle einen reinen Clover-Stick.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:39**

ich hab mich auch schon gewundert also boot from efi hab ich noch nie gesehen 😄

ok dann pack ich mal fix auf einen anderen stick Clover 3215 kleinen Moment 😊

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 20:43**

In der Ruhe liegt die Kraft! 😊

Der Vorteil der getrennten Sticks liegt darin, dass auf dem Installer-Stick nicht mehr

rumgewöhlt wird, denn nur am Clover-Stick muss u. U. mehrmals Hand angelegt werden.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 20:50**

Macht Sinn ist auch so betrachtet der einfachere Weg wenn ich dran denk, wie oft ich heute über das FDP formatiert und mit Tina installiert habe 😊 der 2. Stick ist gleich soweit

EDIT: beide Stick sind einsatzbereit 😊

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 21:05**

#### [Zitat von Basti Wolf](#)

beide Stick sind einsatzbereit

Jetzt testen wir zunächst den Clover-Stick - der andere kommt danach. Das Gerät sollte vom Clover-Stick booten - man sieht noch keine Installationsquelle. Danach steckst Du den HS-Stick ein und es sollte kurz rucken und der HS-Stick auftauchen. Wenn nicht, passt was nicht.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 21:08**

Habe ich jetzt zwischendurch schonmal gemacht. Komme aber leider nicht in Clover rein warum auch immer sowohl mit Clover 5118 als auch 3215.

Grade versucht mit 5118 dann zeigt er mir an: Error Floating operating System

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 21:11

[Zitat von Basti Wolf](#)

Grade versucht mit 5118

Es bringt nichts, zwischen den Versionen hin und her zu hüpfen, wenn die grundsätzliche Clover-Installation nicht passt. Wie wurde der Clover-Stick erstellt? Hast Du im Bios oder über F11/F?? die Bootquelle aka Stick ausgewählt?

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 21:14

Ich fang nochmal von vorne an USB STICK über FDP formatiert als USB im ExFat jetzt kommt Clover 3215 über die png drauf

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 21:16

[Zitat von Basti Wolf](#)

USB im ExFat

exFat? Wo hast Du das her?

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 21:18


Leiber Extended journaled?

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 21:21

Lieber überlegen und nicht raten.

Schau mal hier - mein Vaio-Stick



Der ist in FAT & MBR formatiert und funzt seit Jahren so. Es gibt mehrere Wege - versuche mal diesen. Wie Clover im Legacy-Modus installiert wird, weißt Du.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 21:27**

Stick ist richtig über FDP formatiert.

Clover für Legacy ESP und Driver 64 anhaken und Drivers64UEFI abh wählen

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. Mai 2020, 21:32**

2 bis 3 kurze Anmerkungen:

- Stick in FAT und MBR - völlig richtig. Da gehört dann nur der Ordner EFI rein.
  - bei Wechsel zwischen den Clover-Versionen (alt und neu) beachten, daß die Ordnerstruktur anders ist (Drivers)
  - Clover muß nicht auf den Stick installiert werden - wenn eine EFI vorhanden ist, einfach reinkopieren
- 

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 21:53**

hab jetzt einen andern Stick genommen, nochmal formatiert, clover installiert (sowie für Legacy vorgesehen) rein in den läppi über f12 ausgewählt jetzt bekomme ich einfach nur einen blinkenden stick ...

ich hab bestimmt schon 30 sticks erstellt und nie hatte ich Probleme und jetzt wo ich nur einen stick ohne alles nur mit clover installiere geht nix ? 🤔

---


### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:03**

[Zitat von Basti Wolf](#)

nur einen stick ohne alles nur mit clover installiere geht nix

Das liegt aber nicht am fehlenden OS-Installer. 😊

So schauen Aufbau und Inhalt meines Legacy-Sticks aus. Bei Deinem auch so?



---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:11

richtig genau so .. oder so ähnlich 😊

er taucht aber auch ne auf, wenn ich ihn Über cc mounten will..

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:24

Der sieht genau so aus - ich habe zuweilen mehrere EFIs zur Auswahl. efi-blank ist die von der Clover-Installation herrührende, "unberührte" - die lasse ich immer bestehen.

Und so sollte er auch erkannt werden. Wird er?

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:28

wird zwar im bios erkannt wenn ich dann aber über diesen booten will, fängt er nur an diesen dummen blinkenden strich in der linken ecke anzuzeigen....

die Datei "boot" wird bei mir nur unter Art als "Text" angezeigt bei dir aber als "ausführende Datei". hängt es damit zusammen?

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:30**

[Zitat von Basti Wolf](#)

hängt es damit zusammen?

Könnte - schwer von hier aus zu sagen. Das Blinken deutet m. E. auf fehlende Boot-Dateien hin.

Du hast aber keinen EFI-Bereich auf dem Clover-Stick und dass eventuell was drin liegt?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:31**

nope .. kann den stick auf im cc nicht mounten. Lediglich auswählen im Finder und dann hab ich die Dateien auf dem Foto.

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:34**

Diese boot passt bei Dir nicht, da nicht ausführbar. Wie kam die zustande? Hast Du nur kopiert oder installiert?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:35**

installiert mit der clover 5118.pkg

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:36**

[Zitat von Basti Wolf](#)

clover 5118.pkg

Hatten wir eben nicht einen alten Clover? Wann hast Du umentschieden? Wenn Du andauernd hin und her hüpfst, kann man Dinge/Probleme nicht richtig zuordnen.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:38**

habe sowohl mit 5118 als auch 3215 probiert, verschiedene Sticks verwendet, mit kopieren und installieren etc bin ich nur am hin und her aber es kommt nix raus.

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2020, 22:40**

Du weißt aber schon, dass sich die Ordnerstrukturen der alten und neuen Versionen nicht gleichen.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:41**

ist es ja. Habe vor jedem neuen versuch immer neu formatiert und dann clover installiert. Ich hab nicht wild eins nach dem anderen hin und her geschoben

---

## Beitrag von „g-force“ vom 25. Mai 2020, 22:41

[Zitat von Basti Wolf](#)

fängt er nur an diesen dummen blinkenden strich in der linken ecke anzuzeigen....

Falsche Datei "bootx64.efi" im Ordner "Boot" ?

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 22:50

auch nochmal ausprobiert da tut sich nix

habe jetzt nochmal clover als Legacy auf dem stick mit dem Installer gepackt und siehe da zack bin ich in clover drinnen 😊

ich versuche es jetzt noch mal so mit angepasster efi inkl. smbios auf mbp 8,2

---

## Beitrag von „g-force“ vom 25. Mai 2020, 23:14

[Zitat von Basti Wolf](#)

habe jetzt nochmal clover als Legacy auf dem stick mit dem Installer gepackt

Das mußt Du mir genauer erklären - was hast Du anders gemacht? Und wie unterscheiden sich die Dateien, was ist jetzt auf dem Stick?

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 23:20

Gern kein Problem 😊 der Plan war es ja 2 Stick zu machen (1 mit hs installer, 2 mit clover) den 2. Wo nur clover drauf ist konnte ich warum auch immer nicht so erstellen, dass er funktioniert hätte.

Beim aktuellen Versuch hab ich Stick 1 (auf dem der hs installer war) clover 5118 mit legacy installiert. Reingesteckt im BIOS ausgewählt und gebootet. Dann war ich im clover bootloader. Jedoch hab ich dann im Verlauf bis zum FDP die Fehlermeldung mit dem warnschild bekommen. Also verliert er da die Verbindung zum Stick also hab ich einen anderen Port verwendet.. Mit dem gleichen Ergebnis.

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. Mai 2020, 23:39**

Eigentlich wollte ich ins Bett.. Dann habe ich mir nochmal die EFIs aus diesem Thread angeschaut... Ich wußte genau, daß ich davon schlecht träume...

Lade bitte die aktuell verwendete EFI hoch (möglichst 5070 aufwärts).

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 23:41**

Sehr sehr gute Nachrichten erläuft!!!! Vikt lag es am smbios vilt daran das die sterbe gut standen oder das ich das Ding auf 2duden gestellt habe und darunter einen kühlakku aber erläuft 🤔👉👈

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 25. Mai 2020, 23:45**

Nur zur Info, mein Lieber: Ab 400 Posts und "Fortgeschrittener" ist man auch in Extasefällen verpflichtet, in ganzen Sätzen zu schreiben. 

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 23:46**

Geb ich dir vollkommen recht!! War grade etwas euphorisch.  ich werde die EFI hochladen und stehe für alle Fragen zur Verfügung 

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 26. Mai 2020, 00:22**

Dann mal  für den Erfolg!

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 00:33**

Vielen Dank! Und ich möchte mich auch nochmal herzlich bei allen bedanken, die mit geholfen haben! [g-force](#) LuckyOldMan [grt](#) [Arkturus](#) [DerJKM](#) und alle anderen 

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 06:46**

Guten Morgen,

[Basti Wolf](#)

Glückwunsch, jetzt geht es ans Feintunen. Wie ich auf deinem Screenshot sehen kann funktioniert die Grafikbeschleunigung noch nicht.

Lade doch bitte mal deine aktuelle EFI hier hoch.

Achja das mit den Büchern ist gut 😊

Gruß Mocca55

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Mai 2020, 07:51

[Zitat von Basti Wolf](#)

Sehr sehr gute Nachrichten erläuft!!!

Sehr gut, mein Lleber! Beharrlichkeit zahlt sich aus. 👍

---

### Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Mai 2020, 09:34

[Zitat von Basti Wolf](#)


habe sowohl mit 5118 als auch 3215 probiert, verschiedene Sticks verwendet, mit kopieren und installieren etc bin ich nur am hin und her aber es kommt nix raus.

Wie Du weißt, versuche ich einige Dinge nachzubereiten bzw. nachzustellen, um herauszufinden, wo was schief gelaufen sein könnte.

Ich habe also einen normalen Stick hergenommen und zunächst im FPDP vorbereitet (FAT - MBR 😊 ) und dann mit Clover 4411 bzw. danach mit 5118 bestückt: eine ältere und die aktuelle Clover-Version.

Das hier sind die jeweiligen Ergebnisse auf dem Stick: kein Unterschied zwischen den beiden


zu erkennen.



Auch hier ist zu Deinem Stick ein Unterschied zu erkennen, wie Du selbst schon gestern im Vergleich Deines und meines Vaio-Sticks festgestellt hast: bei Dir war die Datei **boot** eine Text-, bei mir eine ausführbare Datei.

Beide Sticks habe ich **unbearbeitet** in mein Vaio gesteckt, um sie auf einwandfreie Boot-Funktion zu überprüfen: beide booteten einwandfrei und im Clover-Menü waren alle Win- bzw. OS X-Systeme zu sehen.

Hier sind die dazugehörigen Einstellungen bei der Clover-Legacy-**Installation** (kein Kopiervorgang):



Vergleiche bitte diese Einstellungen (dürften in beiden Versionen identisch sein) mit den Einstellungen Deiner Clover-Installation unter Beitrag # 32.

(@All: es wäre nett, wenn dem TE die Gelegenheit gelassen wird, als Erster antworten zu können, falls er möchte und mal kein Einwurf von der Seite kommt).

Da Du Dich zunächst am Clover-Stick abgestrampelt hattest und zu keinem einzigen Clover-Bootbild kamst, dann eine Clover-Installation auf dem OS-Installstick vorgenommen hast und ...zack .... warst Du in Clover, **muss** es **Unterschiede** bei beiden Vorgängen gegeben haben, die Du u. U. aus der Gewohnheit heraus so gemacht hast, die Dir aber in dem Moment nicht bewusst waren.

Ich bin sicher, der nächste Anlauf wird entspannter ablaufen. Viel Spaß beim Einrichten! 😊

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 10:06

[Mocca55](#) Guten Morgen und vielen dank für den Glückwunsch 🙌👉👈 ich dachte mir bei der Installation oh der wird aber schon warm und da nahm ich schnell Bücher zur Hand und es lief schon etwas kühler 😊

Zur Grafik: oh ja die muss echt gemacht werden, nicht nur die Auflösung passt nicht, sondern es sieht auch sehr ..... aus 😊 (Efi im Anhang)

LuckyOldMan Ich danke dir vor allem für deine Geduld 🙌👉👈 manchmal muss man halt einfach dran bleiben 😊

Vielen Dank für deine Nacharbeitung! Du hast dich sehr bemüht dahinter zu steigen und da will auch ich meinen Teil dazu beitragen. Ich werde nochmal einen Stick erstellen und dann genau drauf achten, was anderes gelaufen ist. Was mir beim ersten Überblicken auffällt:

boot ist bei dir eine ausführende Datei

bei der Installation, habe ich nur die Bootloader ausgewählt und nicht wie du "installiere boot0af in der MBR".

Wie gesagt ich setzte mich da aber auch nochmal ran und prüfe das nach und werde dir dann Bescheid geben!

EDIT: fast vergessen..

Was ich schon gemacht habe / was läuft:

- wlan (atheros ar5b97) über atheros injector kext
- Sound (alc 272) über Apple alc, Apple hda, lilu
- Kexte geupdatet
- Webcam (zumindest vor Update danach keine Prüfung)

Was nicht läuft:

- Grafikbeschleunigung und Auflösung
- erkennen des mbp 8,2 (es wird unter Display ein externer Monitor angezeigt)
- externe Maus und Tastatur nach Update
- Bluetooth
- batterie

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Mai 2020, 10:51

[Zitat von Basti Wolf](#)

Du hast dich sehr bemüht dahinter zu steigen

Eine nette Umschreibung "Er war stets bemüht ...". 😊

Ich hatte gestern schon etwas bzgl. Deiner Clover-Installation gesehen, aber angesichts der Uhrzeit nicht mehr nachgestellt - das wollte ich für heute in Ruhe abwarten. Zudem hoffte ich noch darauf, dass es Dir selber auffällt. Selber gefunden brennt sich fürs nächste Mal besser ein.

"Leider" hast Du mangels Geduld den eingeschlagenen Weg des reinen Clover-Sticks verlassen und dabei wohl instinktiv den vorherigen Fehler "beheben" bzw. vermieden.

Einen Punkt hast Du erwähnt - es gibt einen weiteren Unterschied.

Mit Deiner WLAN-Karte kannst Du Dich glücklich schätzen - da habe ich wie viele andere Laptop-Nutzer tauschen müssen und dabei BT verloren.

Für die Batterie nutze ich den ACPIBatteryManager.kext

Hast Du in der config.plist bei Graphics mal den Haken bei *Inject AMD* gesetzt?

Was wird bei "Über diesen Mac/Monitore " angezeigt?

Welches Update meinst Du bzgl. ext. Maus & KB?

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 11:51

Solche Umschreibungen würden nur böse Zungen behaupten 🤖

Da hast du recht und für den Lernprozess werd ich das nochmal nachstellen und hoffe, dass mir mein eigener Fehler bewusst wird 😊

Hab ich schon gelesen das die Äthers AR5B97 da ein Schätzchen sein muss, da freu ich mich wirklich 😊

Bringt ACPIBatteryManager auch was in Verbindung mit VirtuallSMC? Ich dachte den benutzt man nur mit FakeSMC und Voodoobattery in Verbindung?

Nein, hatte ich noch nicht gesetzt, hatte ich aber auch nicht explizit gefunden, jedoch aber "RadeonDeInit" 🤔

Für den Monitor füge ich ein Bild hinzu.

Hab über den Texte Updater eine Kexte aktualisiert. Ich denke das liegt an USBInjectall ich werde mal prüfen 😊

---

### Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 11:54

der acpibatterymanager ist eine (meist bessere) alternative zum voodoobattery-dingsda. beide brauchen die fakesmc. wenns möglich ist, würde ich die virtualsmc statt fakesmc einsetzen, und dann bräuchte es statt voodoo.. oder dem acpi.... den smcbatterymanager.

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 12:14

[grt](#) genau hab lchs auch gemacht 😊 muss das dann noch gepatched werden, denn die Batterie lässt sich noch nicht in der oberen Leiste anzeigen bzw. steht immer auf 0%?

Externe Geräte gehen wieder. Lag wirklich am USBInjectall Version 0.7.5. Da gibt es einen Bug, hatte ich letztens in einem anderen Thread gelernt. Ältere Version rein und läuft wieder 😊

EDIT: ich glaub die AR5B97 hat gar kein Bt 😄



## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 12:47

[grt](#) hab den Pfad gefunden aber schlaue werde ich daraus nicht, da bin ich noch zu unerfahren 😞

hab mal wegen Bt gegoogelt. Mein Acer Aspire 7741g 484G50Mnkk müsste es eigentlich haben 😞

LuckyOldMan versuch es mal mit Inject ATI 🤔

EDIT: gibt es einen Terminal Befehl zb. Für Linux live mit dem man das auslesen könnte?

LuckyOldMan mit inject ati, load vbio und Patch vbios sieht die Auflösung in clover und Bootbalken gut aus aber da bootet er nicht ganz 🤔

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Mai 2020, 13:23

### [Zitat von Basti Wolf](#)

mit inject ati, load vbio und Patch vbios

Das sind drei Dinge, die Du gleichzeitig eingesetzt/verändert hast. Woher weißt Du jetzt, was sich positiv und was sich negativ auswirkt?

Grundsatzregel: immer nur einen Variable verändern und schauen, was passiert!

---

## Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 13:29

Kleine Anmerkungen von mir zusätzlich zu Inject ATI und LoadVbios und Patch Vbios hab ich

noch den Haken bei Inject EDID gesetzt. Damit läuft meine HD5650 mit Grafikbeschleunigung.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 13:30**

Hast du vollkommen recht hatte ich auch so gemacht 😊

1. ati inject -> keine veränderung
2. ati + load vbios -> keine Veränderung + kein boot
3. ati + load vbios + patch vbios -> veränderung mit guter Auflösung aber kein boot 🤔

EDIT: [Mocca55](#) genau, das hatte ich in einem älteren Thread von dir gelesen, ich denke das wird bei mir auch klappen ich schau mal schnell 😊

Schneit schon in die richtige Richtung zu gehen 🤔 Auflösung passt, aber er bootet nicht. Muss ich noch was bei Duallink, Frambuffer etc. eintragen?

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 13:48**

Ich hab noch Duallink 0 und Framebuffer ATY und dem Whatevergreen.kext in der EFI.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 14:45**

habe jetzt folgende Einstellungen (siehe Bild) damit kommt ich beim booten auf ca 75% 🤔

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 14:48**

trag testhalber den framebuffer ein, und lass load... und patch... mal weg. WEG ist vorhanden?

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 14:52**

Ok mach ich 😊 ja WEG ist im Others

Der Framebuffer "ATY" ist der in dem Scroll down Menu oder hast du den selbst reingeschrieben [Mocca55](#), weil der bei mir nicht aufgeführt wird 🤔

EDIT: ohne load... und patch.. mit framebuffer "Orangutan" gibt es keine Veränderung. (bootet komplett aber ohne Gra.beschl)

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 15:08**

vielleicht mag er keine affen 😊

schreib ATY von hand rein, wenns geht

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 15:18**

möglich wäre ja 

ATY selbst eingetragen und dann 2x gebootet ( 1x mit load + patch; 1x ohne load + patch)

leider nix zu machen 😞 load und patch müssen denke def. gesetzt sein, da immer wenn diese nicht gesetzt sind die Auflösung schlechter wird und dann schon ab Clover

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 15:38**

grmpff.... sorry, erstmal ist latein ende.. 😞

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 15:38**

Hallo teste mal den Framebuffer Duckweed.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 15:40**

[grt](#) Ach du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen! Du hast mir immer so klasse geholfen, ich bin dir jedes mal sehr dankbar! 😊👍😊

[Mocca55](#) Wohl sofort 😊

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 15:48**

du hast den i3 370M in der kiste? da ist noch eine intelgrafik drin. ich glaub die spuckt in die suppe...

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 15:49**

Einen i5 480m .. könnte gut möglich sein 🤔 habe aber im Bios keine Möglichkeit die zu deaktivieren

EDIT: [Mocca55](#) Enten scheint er auch nicht zu mögen 😄

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 15:53**

der hat auch eine intelHD GMA oder so im wanst - igpu der ersten generation.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 15:55**

Hab ich auch grade auf Netbook heck gelesen, sagt mir aber überhaupt nix 🤔

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 15:57**

Ich muss mal mit den Kids raus. Teste bitte den Duckweed mal so

Inject ATI

Framebuffer Duckweed

und lasse den Rest unter Graphics leer.

Und schau mal bitte ob bei System Parameters in der Config.plist das Nvidia Web deaktiviert ist.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 15:59**

die sind böse. meist lassen sie sich nicht zum mitarbeiten überreden. und der verbund (äquivalent zu nvidias optimus) läuft auch nicht. du kannst aber schon mal versuchen, die ati per bootarg zu deaktivieren, und guckst was passiert. vielleicht hast du ja glück, und deine ist nicht die ganz böse version..

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 16:01**

[Mocca55](#) teste ich sofort 😊 ich glaube du hast da den Finger in der Wunde.. die NvidiaWeb ist angehakt. 🤔

[grt](#) werde ich gleich versuchen, nachdem ich den hinweisen von Mocca nachgegangen bin 😊

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Mai 2020, 16:03**

[Zitat von Basti Wolf](#)

Schneit schon

Ich hab doch gewusst, der Sommer wird kurz. Und ehe man sich versieht, steht schon Weihnachten vor der Tür.

Da kann ich die Winterräder ja direkt drauf lassen. 😄

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 16:08

Diese doofe Autokorrektur auf dem Handy 😄

[grt](#) welches bootarg benötige ich für die deaktivierung der ati? 😊

---

### Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 16:25

guck mal hier: [KLIKK](#)

damit hab ich die nvidia vom inspiron in die wüste geschickt. ging auch mit clover. ich hab den eintrag in die properties gewählt. pcipfad eingetragen, dann name #display als string, IOName auch #display als string, und das andere waren ganz viele FFF und data. und da brauchts anscheinend für ati was anderes als für nvidia.

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 16:44

Danke ich schau mal rein 😊

Was ich auch öfters mal gelesen hatte war, graphics enabler = no 🤔 kann das sein?

Bekomme diese panic

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 16:47**

wiewaswann? da ist plötzlich der whatevergreen nicht mehr angenehm? gleiche einstellung, und WEG deaktivieren. und gucken, was passiert.

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 17:15**

Mh immer noch nicht so recht 🤔

---

### **Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2020, 17:25**

aber diesmal was anderes...

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 17:28**

Ist richtig. Habe jetzt alle Varianten durch probiert mit ohne patch ... mit ohne ATI und load.. mit ohne EDID. Habe immer drauf geachtet, das NvidiaWeb ausgeschalten war. Alle Varianten nochmal mit und ohne WEG.

Versuche grade nochmal anstatt WEG 3 AMD Kexte im Others Ordner und dann fällt mir nix mehr ein 🤔

(Foto oben: ohne WEG dafür AMDRadeonx3000.kext)

EDIT:

So also nun bin ich auch fertig 😁

habe meine "beste" Zusammenstellung unten angehängt und jeweils einmal mit und einmal ohne WEG gebootet.

Kann jetzt leider erstmal nicht weiter machen, hab die Eltern zu Besuch 😊

Vielen Dank erstmal an alle für eure Hilfe!

LG Basti

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 26. Mai 2020, 20:04**

Guten Abend [Basti Wolf](#) ich habe da noch eine Config.plist zum testen. Bitte die alte für alle Fälle sichern oder umbenennen in Config\_geht.plist.

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Mai 2020, 12:11**

Guten Abend [Mocca55](#) 😊 ich teste deine Config mal danke!

EDIT: mit der Config bootet er aber ich hab trotzdem nur 3MB bei der Grafikbeschleunigung 🤔

Hab zusätzlich mal Load und patch Vbios angewählt dann Crash er aber wieder an gleicher stelle, wie auf dem Foto oben (ohne WEG)

TEILERFOLG! habe jetzt noch mal patch VBIOS (alleine) angewählt und jetzt stimmt zumindest schonmal die Auflösung und ich hab 5MB 😁

EDIT2: Mal ein anderer Ansatz.. Könnte es sein, dass es nicht an der GraKa liegt, sondern daran, dass er nicht versteht, dass er ein macbook ist? Ich bekomme ja in den Einstellungen bzw System info unter Display immer die Anzeige eines 25,5 Zoll (1600\*900) 🤔

---

### **Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Mai 2020, 12:34**

Ich hab noch nochmal ran gesetzt und mir ist bei deiner gepatchten DSDT was aufgefallen [DerJKM](#). Ich weiß jetzt zumindest, warum ich nicht mit deinen Dateien booten konnte 🤔 Wie kann ich das Patchen? Oder kommentiert man alles aus?

---

### **Beitrag von „DerJKM“ vom 28. Mai 2020, 14:47**

Phew gute Frage, also erstmal heißt ein Kompilierfehler nicht zwangsläufig dass das Booten unmöglich wird (du hast häufig solche Fehler schon in den extrahierten Daten aus dem System), dennoch müssen die natürlich behoben werden um kompilieren zu können.

Hatte die damals soweit ich mich erinnere wegen der Akkuanzeige gepatcht.

Da unsere Geräte nicht 100% übereinstimmen würde ich dir sowieso raten mit einer frischen DSDT aus deinem System anzufangen wenn du patchen möchtest, da die Basis immer zur

Hardware und BIOS-Version passen muss. Dafür kann ich dir das Tutorial von [al6042](#) empfehlen, nach dem bin ich damals auch vorgegangen (und da ich seitdem nichts mehr mit DSDTs gemacht hab, ist davon nicht mehr viel hängen geblieben )

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Mai 2020, 14:49

[DerJKM](#) ich danke dir für deine Erklärung! Ich werde mir das Tutorial anschauen und umsetzen



Ich werde das schon noch hinbekommen mit der Beschleunigung... Irgendwie.. Irgendwann 😄

---

### Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Mai 2020, 11:56

LuckyOldMan Guten Mittag mein Guter 😄 heute gibt es einen kleinen Nachtrag zur Erstellung des Cloverbootsticks (hab ich nicht vergessen, 1 Mann 1 Wort 😊 )

Hatte heute auf Anhieb mit Clover 5118 funktioniert ...Aber was hatte ich heute anders gemacht bzw. wo lag der Fehler:

Letztes Mal:

- Formatierung mit MBR und **Extendet Journaled**
- ESP **war angehakt**
- **Oberordner "Bootloader"** angehakt

Heute:

- Formatierung mit MBR und **FAT**
- ESP **nicht angehakt**
- anstatt Oberordner "Bootloader" -> **2. Unterordner angehakt**