

Erledigt

Manchmal Failed to load Kernel Cache 0x9 aber nur manchmal

Beitrag von „EinTim“ vom 2. März 2020, 20:12

Hallo Leute, könnt ihr mir helfen? Ich habe meinen ersten Hackintosh aufgesetzt aber habe das Problem, dass ca jeder 3-4 boot eine Kernel Panic kommt. Ich weiß nicht woran es liegt.

Mainboard: p8h61-m/leusb

cpu: i5 3550

ram: 16gb ddr3 1600mhz

240gb ssd

gtx 1050 ti

Mac os High Sierra mit Nvidia web treibern.

Clover Ordner wird angehängt.

Beitrag von „Acetabulum“ vom 2. März 2020, 22:08

Ich hatte am Anfang glaube ich das gleiche Problem: Beim Boot kam Error allocating kernel cache 0x9, aber nur manchmal und wenn, konnte es sein, dass man 2-3 mal rebooten musste. Ich konnte es lösen, indem ich vom AptioMemoryFix auf den OsxAptioFixDrv umgestiegen bin. Ich habe gesehen, dass du den OsxAptiofixDrv2 verwendest, also wäre meine Idee die Aptio Fixes durchzuprobieren, vielleicht klappt es ja.

Lieben Gruß

Acetabulum

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2020, 22:10

Noch besser: Erstmal mit OcQuirks testen.

<https://github.com/ReddestDream/OcQuirks/releases>

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 14:28

[Zitat von CMMChris](#)

Noch besser: Erstmal mit OcQuirks testen.

<https://github.com/ReddestDream/OcQuirks/releases>

Muss ich da irgendwas beachten oder kann ich das direkt installieren auf meinem hackintosh?

Bei der Lösung mit dem anderen aptio memory fix ist mein PC gar nicht mehr hochgefahren

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 14:56

Bestehenden Aptiofix rausnehmen (auch EmuVariable wenn vorhanden) und die drei Dateien von OcQuirks an deren Stelle reinpacken. Wenn es nicht funktioniert kann man mit der Konfigurationsdatei spielen.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 15:10

Wenn ich jetzt starte hängt es kurz bei den plussen, dann ein Black screen und dann startet der PC neu

[Zitat von CMMChris](#)

Bestehenden Aptiofix rausnehmen (auch EmuVariable wenn vorhanden) und die drei

Dateien von OcQuirks an deren Stelle reinpacken. Wenn es nicht funktioniert kann man mit der Konfigurationsdatei spielen.

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 15:28

Kannst nochmal den aktuellen Clover Ordner anhängen? Dann schaue ich mir das mal näher an.

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 15:34

Was sind denn das für sinnlose Kexte in dem 10.13 Ordner, schon mal daran gedacht alles raus zu nehmen außer FakeSMC.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 15:36

Hier der Clover Ordner

LG Tim, 13 Jahre alt

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 15:48

- Warum hast du bei den Treibern apfs.efi und ApfsDriverLoader.efi liegen? Macht keinen Sinn. Habe die apfs.efi entfernt.
- HFSPlus.efi habe ich nachgerüstet sonst kannst du nicht von HFSPlus Laufwerken starten.
- Was soll der drivers64uefi Ordner in deiner Config? Alter Mist, habe ich gelöscht.
- Warum hast du Kexte in den Versionsordnern liegen und dann noch doppelt? Macht keinen Sinn. Alle Kexte die du brauchst kommen nach Other. Nur Kexte die nur für eine

- bestimmte Version geladen werden sollen kommen in einen Versionsordner.
- FakeSMC gegen VirtualSMC getauscht
 - Was sollen die Kexte: ApplePCIIDE.kext, DirectHW.kext, ATAPortInjector.kext, IOAHCIBlockStorageInjector.kext, SuperVIAATA.kext
Bestimmter Grund dass die drin sind?
 - Ansonsten herrscht in deiner config.plist gähnende Leere und an einigen Stellen steht völliger Schwachsinn drin. z.B. in Rt Variables / BooterConfig "0x0028" und in CsrActiveConfig "0x0003" - was soll das bitte sein?!

Tu mir mal bitte nen gefallen und liefere mir einen ACPI Dump. Im Clover Screen F4 drücken und dann den Inhalt von /EFI/CLOVER/ACPI/origin hochladen. Ich überarbeite dir die Config dann. Und bitte meine Frage bzgl. der Kexte beantworten.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 15:54

Zitat von CMMChris

- Warum hast du bei den Treibern apfs.efi und ApfsDriverLoader.efi liegen? Macht keinen Sinn. Habe die apfs.efi entfernt.
- HFSPlus.efi habe ich nachgerüstet sonst kannst du nicht von HFSPlus Laufwerken starten.
- Was soll der drivers64uefi Ordner in deiner Config? Alter Mist, habe ich gelöscht.
- Warum hast du Kexte in den Versionsordnern liegen und dann noch doppelt? Macht keinen Sinn. Alle Kexte die du brauchst kommen nach Other. Nur Kexte die nur für eine bestimmte Version geladen werden sollen kommen in einen Versionsordner.
- FakeSMC gegen VirtualSMC getauscht
- Was sollen die Kexte: ApplePCIIDE.kext, DirectHW.kext, ATAPortInjector.kext, IOAHCIBlockStorageInjector.kext, SuperVIAATA.kext
Bestimmter Grund dass die drin sind?
- Ansonsten herrscht in deiner config.plist gähnende Leere und an einigen Stellen steht völliger Schwachsinn drin. z.B. in Rt Variables / BooterConfig "0x0028" und in CsrActiveConfig "0x0003" - was soll das bitte sein?!

Tu mir mal bitte nen gefallen und liefere mir einen ACPI Dump. Im Clover Screen F4 drücken und dann den Inhalt von /EFI/CLOVER/ACPI/origin hochladen. Ich überarbeite dir die Config dann. Und bitte meine Frage bzgl. der Kexte beantworten.

Mein Laufwerk ist apfs formatiert deshalb apfs.efi. Die config wurde mit clover configurator

generiert und nichts geändert außer nvidia_drv. Die überflüssigen kext Dateien kommen von einer Seite wo empfohlene kext Dateien zum Download bereit stehen. Ich benutze Mac OS high sierra

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 15:54

[@CMMChris](#) So welche Umstände brauchst du dir bei einem einem H61 Chip nicht machen.

Reicht wenn er mit clover und dem Clover configurator arbeiten, ein paar DSDT Patche wie EHC01 und EHC02, dann noch den Realtek 81xx kext rein und die AppleALC ID per Clover aktivieren.

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 15:59

Ja Realtek hab ich schon drin. Einmal in die DSDT schauen ist für mich aber kein Umstand, so viel Genauigkeit muss sein 😊

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 16:06

Hier den acpi ordner aus clover und den extensions ordner von den kexts.

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 16:14

Ist ein H61 da kannst du nicht viel machen, die DSDT patche per Clover besser geht es doch nicht.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 16:17

Ist im Extensions Ordner etwas überflüssig?

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 16:20

Was soll denn da überflüssig sein, wenn du nicht selber per Hand was in L/E installiert hast dann passt das schon alles.

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 16:25

Was soll ich mit dem Extensions Ordner. Meine Frage war nach dem Sinn der von mir genannten Kexte. Beantworte doch einfach die Frage.

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 16:27

[Zitat von gzhd](#)

Die überflüssigen kext Dateien kommen von einer Seite wo empfohlene kext Dateien zum Download bereit stehen. Ich benutze Mac OS high sierra

Hatte er doch schon, kexte die sein System nicht braucht, hat er trotzdem einfach in den Ordner gepackt.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 16:27

[Zitat von CMMChris](#)

Was soll ich mit dem Extensions Ordner. Meine Frage war nach dem Sinn der von mir genannten Kexte. Beantworte doch einfach die Frage.

Ich habe keine Ahnung was diese kext Dateien bringen habe sie wie gesagt auf github als empfohlene kext Dateien für mein Mainboard gefunden

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 16:39

Gut, habe die Kexte mal nach off geschoben. Teste mal die überarbeitete Config. BOOT und CLOVER im Ziel erst komplett löschen und dann meine Ordner reinschieben. An der Konfiguration von OcQuirks habe ich jetzt erstmal nichts verändert.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 16:45

[Zitat von CMMChris](#)

Gut, habe die Kexte mal nach off geschoben. Teste mal die überarbeitete Config. BOOT und CLOVER im Ziel erst komplett löschen und dann meine Ordner reinschieben. An der Konfiguration von OcQuirks habe ich jetzt erstmal nichts verändert.

Danke jetzt geht alles

Habe jetzt 10 mal neu gestartet kein Fehler

Danke

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 16:48

Sweet! Dann solltest dir noch deine USBPorts mappen mit Hackintool.

Beitrag von „EinTim“ vom 3. März 2020, 16:50

Ok danke für alles

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. März 2020, 16:55

Wirf mal bei Gelegenheit USBInjectAll.kext und FakeSMC.kext aus dem Other Ordner, wenn du VirtualSMC.kext benutzt braucht man den FakeSMC.kext nicht, da du kein USB 3.x hast, brauchst du den USBInjectAll.kext auch nicht, USB 2.0 läuft mit den DSDT Einstellungen change EHC1 to EH01 und change EHC2 to EH02.

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 18:32

Oh ja, wieso ist der wieder drin, den hatte ich gelöscht 😬

Langsam habe ich das Gefühl die 10.15.4 Beta 3 macht komische Sachen. In letzter Zeit passieren Dateitechnisch bei mir häufiger komische Sachen...

Die EH Renames habe ich schon eingepflegt.