

**Erledigt**

## **Durchgestrichener Kreis nach Boot von neuem Boot Stick (10.15.3)**

**Beitrag von „Tardar“ vom 8. März 2020, 18:47**

Hi zusammen,

ich hab auf meinem Lenovo T510 aktuell 10.13.6 laufen.

Nun würde ich gern auf 10.15.3 updaten und habe mir einen neuen Stick erstellt.

Leider kann ich von dem nicht booten, da ich einen durchgestrichenen Kreis bekomme nach der Auswahl des Sticks im BIOS.

Anbei mal mein EFI Ordner. (Das EFI läuft auf meinem Sierra aktuell)

Danke für Eure Mühe 😊

---

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 8. März 2020, 19:05**

du solltest vorher Clover aktualisieren, deine scheint zu alt für Catalina.

Und auch alle Kexts und Drivers

---

**Beitrag von „bluebyte“ vom 8. März 2020, 19:22**

[Tardar](#) schau erst mal nach, ob deine Angaben richtig sind.

~~Im T510 war kein i7 mit 2.66 GHz verbaut, sondern folgende Prozessoren~~

Intel Core i7-720QM (1.66 GHz)

Intel Core i7-820QM (1.73 GHz)

Intel Core i7-920XM (2.00 GHz)

Sorry gibt noch die Arrandale CPU als Dual Core

Intel Core i7-620M (2.66 GHz)

IGPU Intel GMA HD

Ich habe ein Lenovo T520 der nachfolgenden Generation mit Intel I5-2540 und Nvidia NVS 4200 M.

Mit der Nvidia geht es komfortabel bis El Capitan.

Mit der HD3000 und abgeschalteter Nvidia kam ich mit OpenCore bis Catalina.

Es fehlt aber die Beschleunigung und hat daher keinen Sinn.

Nutze die Nvidia und installiere El Capitan. Im BIOS Optimus ausschalten.

Alles andere ist Bullshit.

[Nightflyer](#) nicht nur Clover und die Treiber sind für Catalina zu alt.

Zur Not mal [grt](#) anfunken 

Bitte keine Archive mit RAR komprimieren. 🙅🙅

ZIP ist Standard und kann sowohl unter Mac OS als auch unter Windows ohne Fremdprogramme entpackt werden.