

Erledigt

kein Hardware Encoding mit RX5500XT

Beitrag von „eric20“ vom 22. März 2020, 16:10

Hallo zusammen,

Mit dem Programm VideoProc wird mir angezeigt, dass mit meiner Grafikkarte (RX5500XT) das Hardwareencoding nicht funktioniert.

Sidecar läuft auch nicht, scheint aber davon abhängig zu sein.

Die Hardwarebeschleunigung funktioniert (Dock ist transparent).

Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?

Gruß Chris

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2020, 16:18

Das liegt daran, dass du die Interne Grafik im BIOS aktiv hast und das SMBIOS eines iMac19,1 einsetzt.

Deaktiviere die IGPU, wechsele auf den iMacPro1,1 mit allen neuen Ziffern und teste es dann erneut.

Achtung:

Mit dem neuen SMBIOS wird Sidecar nicht funktionieren, da beim Original iMacPro1,1 dafür der T2-Chip eingesetzt wird, da dessen CPUs ohne interne Grafik daher kommen.

Beitrag von „eric20“ vom 22. März 2020, 16:29

Danke für die schnelle Antwort.

Werde es gleich mal testen...

Beitrag von „Aluveitie“ vom 22. März 2020, 20:28

VideoProc erkennt bei mir die RX 5500 XT ebenfalls nicht (Graphics N/A), verwende MacPro7,1

Beitrag von „DerJKM“ vom 23. März 2020, 00:32

Alt bekanntes Thema, VideoProc zeigt den Namen der GPU nur an, wenn "AMD" oder "Intel" im Namen vorkommt. Da das bei "Radeon RX5500XT" nicht der Fall ist, steht da "N/A". Das tut der Funktion aber keinen Abbruch. Heißt, du schaust in VideoProc in den Einstellungen, bei Hardware-Encoding, ob da H.264 und HEVC grün sind. Vorher rechts auf das Refresh-Icon drücken, damit der Encoder neu überprüft wird (sonst werden alte gespeicherte Ergebnisse angezeigt).

Beitrag von „eric20“ vom 29. März 2020, 15:24

Vielen Danke für eure Hilfe.

Habe die interne Grafik deaktiviert und das SMBIOs auf iMacPro1.1 umgestellt.

Läuft super... 🤖

Beitrag von „schmalen“ vom 23. April 2020, 10:40

[Aluveitie](#) Hallo.. ich habe gesehen, das du auch eine RX 5500

XT 8 GB im Einsatz hast, da ich mir eine bestellen möchte **Sapphire Radeon Pulse RX 5500 XT (8GB)**

Frage bist du mit der Performance und Einsatz unter macOS zufrieden, müssen irgendwelche Einstellungen unter Catalina beachtet werden?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 23. April 2020, 11:05

[schmalen](#) Soweit bin ich sehr zufrieden. Gerade mit dual BIOS auf silent ist sie selbst unter Last kaum hörbar. Performance scheint auch soweit das zu sein was man von einer RX 5500 XT erwarten kann. Bis jetzt hatte ich eigentlich keine Probleme mit ihr, scheint soweit alles OOB zu funktionieren (mit WEG), selbst Audio over DisplayPort tut.

Beitrag von „schmalen“ vom 23. April 2020, 18:29

Gelöscht anderer Thread