

Erledigt

X230T + AW CE123H Wifi im Installer ok; im OS nono

Beitrag von „oregamo“ vom 2. April 2020, 12:22

Hey

Ich habe nach einem Softbiosflash (1vyrain) endlich eine Azurewave AW CE 123H (BCM4352) einbauen können. Vorher war eine Rebrandete Karte vom lieben [Sascha 77](#) drin.

Ich habe die FakePCIID.kext; AtherosWiFiInjector.kext & FakePCIID_AR9280_as_Custom.kext wieder aus Clover rausgenommen. AirportBrcmFixup.kext & den Cloverfix eingeschalten.

Windows erkannte die AW CE123 sofort ohne Probleme; Mojave Partition auch. Lediglich unter Catalina spielt sie nicht, DPCI Manager zeigt die Karte korrekt an; Systeminfo -> Wifi jedoch nicht.

Vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler oder noch ein Fehler im EFI?

Danke schonmal und Grüße

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 12:41

Das liegt daran, dass in Catalina einer der Plugin-Kexte des IO80211Family.kext "verloren" gegangen ist.

Mojave Catalina



Ich habe den betreffenden Kext hier mal beigefügt.

Ggf. reicht es, diesen in deiner EFI mit einzusetzen.

Wenn nicht, kopiere in nach /Library/Extensions und erneuere deinen Kext-Cache.

Beitrag von „oregamo“ vom 2. April 2020, 13:22

[al6042](#) danke dir, sowas fast hatte ich mir schon geadcht!

Das alleine hat aber anscheinend noch nicht gereicht; sowohl EFI als auch /L/E +Recache 🤔

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 13:24

Das wäre die nächste Möglichkeit, die ich noch hätte erwähnen können.

Beitrag von „oregamo“ vom 2. April 2020, 13:41

Habe nun den AirportBrcm4331.kext in IO80211Family gelegt und wieder übers das Efi das versucht; war aber leider auch erfolglos ...

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 13:46

Dann solltest du ggf. mal den komplettem IO80211Family.kext aus Mojave testen.

Beitrag von „oregamo“ vom 2. April 2020, 13:51

Danke dir; leider auch negativ...

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 13:53

Schade... aber vielleicht gibt es da ja noch den ein oder anderen, der hierzu eine passende Idee hat.

Beitrag von „oregamo“ vom 4. April 2020, 09:06

Hm was noch recht interessant ist; wenn ich mit einem umbearbeiteten Catalina USB Installer boote ist das Wifi verfügbar und funktioniert. Wenn ich OS X dann installiert habe nicht mehr...
Aaaaar