

# **AR8151 Ethernet & AR5B93 WiFi ohne funktion**

**Beitrag von „Razzed“ vom 5. April 2020, 22:38**

Hi Leute,

ich bräuchte eure hilfe mein Ethernet und mein WiFi sind beide unter Catalina nicht funktionstüchtig

wisst ihr wie das Funktionieren könnte?

AtherosL1CEthernet.kext

bringt einen Kernel Panic beim start

EDIT : WiFi funktioniert mittlerweile

---

**Beitrag von „Jono“ vom 5. April 2020, 22:56**

Atheros LAN Kext ist ja auch völliger Käse wenn du einen Intel Chip hast.

IntelMausi.kext wäre der passende für dein Board

Oder reden wir von einem anderen Board als in deinem Profil?

Und ich glaube den Atheros WLAN Kext kriegst du über den KextUpdater

---

**Beitrag von „Razzed“ vom 6. April 2020, 01:00**

Oh Sry vergessen zu ändern.

hab ein Bild hochgeladen von der PCI Liste

---

## Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2020, 07:41

Für die AR8151 LAN-Karte solltest du die beiden Kexte aus dem Anhang in deine EFI packen.

Für die WLAN Karte solltest du dir den Kext Updater zur Unterstützung heranziehen:



---

## Beitrag von „Razzed“ vom 7. April 2020, 20:38

AR8151 Leider immer noch ohne erfolg