OpenCore mit Ice Lake

Beitrag von "Killuminati91" vom 7. April 2020, 13:18

Versuche zur Zeit Catalina auf meinem Lenovo Yoga s940 zu installieren. Ice Lake ist ja noch undokumentiert, aber vielleicht ist es trotzdem möglich.

Specs:

i7-1065g7 (Icelake)

Intel Irus Plus G7

16GB DDR4 Ram

512GB NVME

Im Moment bleibt OC bei MMIO devirt (mit aktivem MMIO Devirtualize flag) oder SmcReadValue (ohne flag) stehen.

Im Anhang mein Log (gekürzt) und OC Folder, hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

Code

- 1. 56:999 00:357 Setting DataHub 64517CC8-6561-4051-B03C-5964B60F4C7A:RPlt (8) Success
- 2. 57:356 00:357 OCSMB: Found DMI Anchor 2A3F7000 v3.1 Table Address 2A3EB000 Length 0C37
- 3. 57:727 00:370 OCSMB: Found DMI Anchor 2A3EA000 v3.1 Table Address 2A3DE000 Length 0C37
- 4. 58:089 00:362 OCSMB: Number of CPU cache entries is 4
- 5. 58:447 00:357 OCSMB: Applying 1941 (1) prev 2A3F7000 (3127/31), 2A3EA000 (3127/24)
- 6. 58:804 00:357 OCSMB: Patched 2BD11000 v3.2 Table Address 2BD12000 Length 0795 1E 56
- 7. 59:162 00:357 OC: Setting HW_BID Mac-827FB448E656EC26 Success
- 8. 59:520 00:357 OC: Setting HW_ROM 11:22:33:44:55:66 Success
- 9. 59:877 00:357 OC: Setting ROM 11:22:33:44:55:66 Success
- 10. 60:234 00:357 OC: Setting HW_MLB C02941108CDJH4R1M Success

- 11. 60:592 00:357 OC: Setting MLB C02941108CDJH4R1M Success
- 12. 60:950 00:357 OC: Setting FirmwareFeatures FD8FF426 Success
- 13. 61:307 00:357 OC: Setting ExtendedFirmwareFeatures 00000000FD8FF426 Success
- 14. 61:666 00:358 OC: Setting FirmwareFeaturesMask FF9FFF3F Success
- 15. 62:032 00:366 OC: Setting ExtendedFirmwareFeaturesMask 0000000FF9FFF3F Success
- 16. 62:391 00:359 OC: OcLoadDevPropsSupport...
- 17. 62:75300:361OC:RemovingdevpropPciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0):MaximumBootBeepVolume Not Found
- 18. 63:110 00:357 OC: Setting devprop PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0):layout-id Success
- 19. 63:467 00:357 OC: Setting devprop PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):AAPL,ig-platform-id -Success
- 20. 63:825 00:357 OC: Setting devprop PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):framebuffer-patch-enable -Success
- 21. 64:181 00:356 OC: Setting devprop PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):framebuffer-stolenmem Success
- 22. 64:538 00:357 OC: Setting devprop PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0):device-id Success
- 23. 64:896 00:357 OC: OcMiscLateInit...
- 24. 65:258 00:361 OC: LoadHandle is 25DF8098 Success
- 25. 65:619 00:361 OC: Translated HibernateMode None to 0
- 26. 65:980 00:361 OC: Hibernation detection status is Not Found
- 27. 66:350 00:369 OC: OcLoadKernelSupport...
- 28. 66:715 00:365 OC: OpenCore is loaded, showing boot menu...
- 29. 67:077 00:361 OC: Ready for takeoff in 0 us
- 30. 67:438 00:361 OCB: Performing OcScanForBootEntries...
- 31. 67:796 00:357 OCB: Found 3 potentially bootable filesystems
- 32. 68:154 00:358 OCBP: APFS Volume Info is missing
- 33. 68:512 00:357 OCBP: Blessed file is missing
- 34. 68:872 00:360 OCBP: Blessed folder is missing
- 35. 69:230 00:358 OCBP: Predefined <nil> \System\Library\CoreServices\boot.efi is missing -Not Found
- 36. 69:588 00:357 OCBP: Predefined <nil> \EFI\APPLE\X64\BOOT.EFI is missing Not Found
- 37. 69:947 00:359 OCBP: Predefined <nil> \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI was found
- 38. 70:305 00:358 OCB: Filesystem 0 (25D39918) named SYSTEM_DRV (Success) has 1 entries
- 39. 70:671 00:365 OCB: Filesystem 1 (25DF8098) named EFI (Not Found) has 0 entries
- 40. 71:038 00:367 OCBP: APFS Volume Info is missing
- 41. 71:408 00:370 OCBP: BlessedFileHEX (1/3 150) 02 01 0C 00 D0 41 03 0A 00 00 00 00 01 01 06 00 00 14 03 05 06 00 03 00 04 01 2A 00 02 00 00 00 28 40 06 00 00 00 00 00 D8 3A 8A 03 00 00 00 027 D3 E3 4C 1C 4F A6 48 AB B3 CB E0 0E C1 A5 D6

- 42. 71:767 00:358 OCBP: BlessedFileHEX (2/3 150) 02 02 04 04 50 00 5C 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6D 00 5C 00 4C 00 69 00 62 00 72 00 61 00 72 00 79 00 5C 00 43 00 6F 00 72 00 65 00 53 00 65 00 72 00 76 00 69 00 63 00 65 00 73 00 5C 00
- 43. 72:125 00:358 OCBP: BlessedFileHEX (3/3 150) 62 00 6F 00 6F 00 74 00 2E 00 65 00 66 00 69 00 00 07 FF 04 00
- 44.
 72:483
 00:357
 OCBP:
 BlessedFileDP

 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x3,0x0)/HD(2,GPT,4CE3D327-4F1C-48A6-ABB3 CBE00EC1A5D6,0x64028,0x38A3AD8)/\System\Library\CoreServices\boot.efi
- 45. 72:844 00:361 OCBP: Blessed file is valid
- 46. 73:205 00:361 OCB: Filesystem 2 (25DEF518) named Install macOS Catalina (Success) has 1 entries
- 47. 73:563 00:358 OCB: Adding entry 0, external 0, skip recovery 0
- 48. 73:921 00:357 DevicePath PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x0)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,9C-CF-C8-91-89-38-25-00)/HD(1,GPT,2D7021C7-9997-49CC-A4C8-33918FEDD56B,0x800,0x82000)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
- 49. 74:279 00:358 OCBP: APFS recovery volume handle missing \EFI\BOOT\
- 50. 74:641 00:361 OCB: Adding entry 1, external 0, recovery (<null>) Not Found
- 51. 75:202 00:560 OCB: Adding entry 1, external 1, skip recovery 0
- 52. 75:568 00:366 DevicePath PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x3,0x0)/HD(2,GPT,4CE3D327-4F1C-48A6-ABB3-CBE00EC1A5D6,0x64028,0x38A3AD8)/\System\Library\CoreServices\boot.efi
- 53. 75:926 00:358 OCBP: APFS recovery volume handle missing \System\Library\CoreServices\
- 54. 76:288 00:361 OCB: Adding entry 2, external 1, recovery (<null>) Not Found
- 55. 76:646 00:358 Skipping equal alternate device path 25DEF518
- 56. 77:004 00:358 OCB: Scanning got 2 entries
- 57. 77:362 00:357 OCBM: Trying to get label from \EFI\BOOT\.contentDetails
- 58. 77:723 00:361 OCBM: Trying to get label from \EFI\BOOT\.disk_label.contentDetails
- 59. 78:085 00:361 Trying to detect Microsoft BCD
- 60. 78:446 00:360 OCB: Entry 0 is Windows at \EFI\BOOT\ (T:16|F:0)
- 61. 78:803 00:357 OCB: Entry 0 is Windows at dp PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x0)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,9C-CF-C8-91-89-38-25-00)/HD(1,GPT,2D7021C7-9997-49CC-A4C8-33918FEDD56B,0x800,0x82000)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
- 62. 79:162 00:358 OCBM: Trying to get label from \System\Library\CoreServices\.contentDetails
- 63. 79:532 00:370 OCBM: Trying to get label from \System\Library\CoreServices\.disk_label.contentDetails
- 64. 79:902 00:370 OCB: Entry 1 is Install macOS Catalina at \System\Library\CoreServices\ (T:2|F:0)

65.	80:261 00:358 OCB: Entry 1 is Install macOS Catalina at dp
	PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x3,0x0)/HD(2,GPT,4CE3D327-4F1C-48A6-ABB3-
	CBE00EC1A5D6,0x64028,0x38A3AD8)/\System\Library\CoreServices\boot.efi
66.	80:619 00:358 OCB: Performing OcShowSimpleBootMenu 0
67.	80:977 00:358 OCB: BootNext has not been found
68.	81:339 00:361 OCB: BootOrder is unavailable - Not Found
69.	81:700 00:361 OCB: Initial default is 0, fallback
70.	84:981 03:280 OCB: Should boot from Install macOS Catalina (T:2 F:0 DEF:0)
71.	85:031 00:050 OCB: Perform boot Install macOS Catalina to dp
	PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x3,0x0)/HD(2,GPT,4CE3D327-4F1C-48A6-ABB3-
	CBE00EC1A5D6,0x64028,0x38A3AD8)/\System\Library\CoreServices\boot.efi (0/0)
72.	85:395 00:363 OCB: Matching <> args on type 2 0
73.	85:440 00:044 OCABC: Recovering trashed GetMemoryMap pointer
74.	85:493 00:053 OCOS: OS set: <null> Mac OS X 10.15</null>
75.	85:546 00:053 OCOS: OS set: Apple Inc. Mac OS X 10.15
76.	85:956 00:410 Trying XNU hook on
	System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development
77.	86:187 00:230 Kext reservation size 7446528
78.	101:334 15:146 Result of XNU hook on
	System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development is Success
79.	101:391 00:057 OC: Read kernel version 19.0.0 (190000)
80.	101:438 00:046 OCAK: Replacing _xcpm_core_scope_msrs data 226 76
81.	101:483 00:044 OCAK: Replacing _xcpm_core_scope_msrs data 226 13200
82.	101:527 00:044 OCAK: Replacing _xcpm_core_scope_msrs data 226 16384
83.	101:572 00:044 OCAK: Not matching _xcpm_core_scope_msrs data 46 29660
84.	101:622 00:050 OCAK: XcpmCfgLockRel replace count - 2
85.	101:690 00:067 OCAK: PanicKextDump replace count - 1
86.	101:735 00:044 OCAK: Patch success kext dump
87.	101:803 00:067 OCAK: PowerStateTimeout replace count - 1
88.	101:847 00:044 OCAK: Patch success power state
89.	101:918 00:070 OCAK: AppleCpuPmCfgLock v1 replace count - 10
90.	101:963 00:044 OCAK: Patch v1 success
	com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement
91.	102:008 00:045 OCAK: AppleCpuPmCfgLock v2 replace count - 0
92.	102:053 00:045 OCAK: RemoveUsbLimitIoP1 replace count - 1
93.	102:098 00:044 OCAK: Patch success com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
94.	102:145 00:047 OCAK: RemoveUsbLimitV2 replace count - 1
95.	102:190 00:044 OCAK: Patch success com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
96.	102:235 00:044 OCAK: AppleIoMapper replace count - 1
97.	102:280 00:044 OCAK: Patch success com.apple.iokit.IOPCIFamily AppleIoMapper
~~	

98. 102:344 00:063 OC: Prelink injection Lilu.kext () - Success

- 99. 102:412 00:067 OC: Prelink injection VirtualSMC.kext () Success
- 100. 102:462 00:050 OC: Prelink injection NVMeFix.kext () Success
- 101. 102:519 00:057 OC: Prelink injection USBInjectAll.kext () Success
- 102. 102:572 00:053 OC: Prelink injection Voodool2C.kext/Contents/PlugIns/VoodooGPIO.kext () - Success
- 103.
 102:623
 00:050
 OC:
 Prelink
 injection

 Voodool2C.kext/Contents/PlugIns/Voodool2CServices.kext () Success
- 104. 102:737 00:114 OC: Prelink injection Voodool2C.kext () Success
- 105. 102:791 00:053 Dependency com.apple.iokit.IOGraphicsFamily was not found for kext com.alexandred.VoodooI2CHID
- 106. 102:873 00:082 OC: Prelink injection Voodool2CHID.kext () Success
- 107. 102:927 00:053 OC: Prelink injection VoodooInput.kext () Success
- 108. 102:981 00:054 OC: Prelink injection VoodooPS2Controller.kext () Success
- 109.
 103:037
 00:055
 OC:
 Prelink
 injection

 VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Keyboard.kext () Success
- 110.
 103:089
 00:051
 OC:
 Prelink
 injection

 VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Mouse.kext () Success
- 111.
 103:155
 00:066
 OC:
 Prelink
 injection

 VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Trackpad.kext () Success
- 112. 103:208 00:053 OC: Prelink injection WhateverGreen.kext () Success
- 113. 103:289 00:080 Prelinked status Success
- 114. 103:351 00:061 OCSMC: SmcReadValue Key 4D535463 Size 1
- 115. 103:396 00:045 OCSMC: SmcReadValue Key 4D534163 Size 2
- 116. 103:441 00:044 OCABC: MMIO devirt start
- 117. 103:486 00:044 OCABC: MMIO devirt end, saved 0 KB

Alles anzeigen

Beitrag von "apfel-baum" vom 7. April 2020, 17:36

hallo, wenn ich dein log richtig interpretiere wird die install versucht, aber es hakt an der grafik und und du scheinst einen dualboot mit windows zu haben,

somit macht der wegen der igpu nicht weiter siehe "zeile 105." so meine vermutung, . vielleicht fehlt ein treiber, kext dafür und whatevergreen ist ja schon mit an board der wird vermutlich auch benötigt.



achso, schreibe die specs am besten noch in dein profil, so muß man ggf. nicht an die erste stelle -seite scrollen und man kann dir besser weiterhelfen

Beitrag von "Harper Lewis" vom 7. April 2020, 18:12

Versuche es doch mal ohne Voodool2C (kannst du ja in der config.plist deaktivieren) und starte die Installation mit einer extern angeschlossenen Maus. Die Fehlermeldung bez. IOGraphicsFamily hat ihren Ursprung in der Verwendung von Voodool2C. Kommt mir auch bekannt vor, wobei ich Voodool2C auf meinem Laptop nicht mehr im Einsatz habe.

Beitrag von "Killuminati91" vom 8. April 2020, 21:15

Hey Leute, danke für die Tips. Profil ist aktualisiert.

apfel-baum: Momentan ist Windows installiert, ich versuche in den Catalina Installer zu booten um das zu ändern 😉

Habe mal versucht alle nicht grundsätzlich nötigen kexts zu entfernen. Damit verschwindet der Fehler von Zeile 105 aber am Ende bleibt leider immernoch das selbe Problem.

Könnte es an der nicht unterstützten Iris Plus G7 vom Ice Lake Prozessor liegen? Versuche ja momentan sie in meiner config als HD630 zu spoofen.

Aus dem neuen Log, fallen mir diese Zeilen besonders ins Auge:

Code

- 1. 78:625 00:026 OCABC: Only 89/256 slide values are usable!
- 2. 94:483 00:026 OCAK: Not matching _xcpm_core_scope_msrs data 46 29660

Die erste Line scheint mit <u>KSLR Slide</u> zu tun zu haben. Laut meinem memorydump ist meine slide value 90. Wenn ich slide=90 mit als bootargument benutze dann verschwindet sie auch aus dem Log, siehe zweiten Anhang.

Beitrag von "karacho" vom 8. April 2020, 21:35

<u>Killuminati91</u> Diese .txt Datei ist erstens nicht hilfreich, weil keine Boardangaben (CPU alleine sagt nichts aus) gemacht sind. Zweitens, wissen wir nicht, welche kexte du im Einsatz hattest und welche du entfernt hast. Damit kommen wir zu drittens, deine EFI, die du benutzt!

Beitrag von "Killuminati91" vom 8. April 2020, 21:45

Sorry, aktuelle EFI jetzt im zweiten Post mit dem Update. Mainboard ist laut CPU-Z (hat soweit ich sehe noch keinen Ice Lake Support) Lenovo LNVNB161216 SDK0J40709 WIN.

Beitrag von "KMBeatz" vom 8. April 2020, 21:46

Habe ein Laptop mit i5 1035G1 Ice Lake.

Habe nach Tage langer versuche nur mit Clover macOS Catalina installiert bekommen.

Und zwar funktioniert auf Ice Lake Laptops kein Aptiofix.

Zumindest konnte ich es nicht booten.

Habe es mit Clover geschafft und CSM Enabled.

Einzig die Intel UHD G1 Grafikkarte konnte ich nicht zum laufen bekommen.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 00:52

Ein Hackintosh sollte niemals ohne eine Art des AptioFixes / OpenRuntime benutzt werden.

Beitrag von "KMBeatz" vom 9. April 2020, 07:33

Du hast mich falsch verstanden.

Ich habe ein Aptiofix in Drivers.

Aber im UEFI Mode hat er nicht gebootet.

Nur im CSM Mode und Clover und dem boot7 File habe ich es überhaupt geschafft.

Mit Opencore keine Chance ein Ice Lake Laptop zum Booten zu bringen.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 10:22

Soweit ich weiß gibt es aber Ice Lake Hackys die mit OC laufen. Korrigier mich wenn ich falsch liege.

Beitrag von "KMBeatz" vom 9. April 2020, 10:23

Ich habe keinen gesehen mit einem Ice Lake Laptop der weiter gekommen ist als den Aptio Fehler.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 10:28

Welcher Aptio Fehler denn genau?

https://www.insanelymac.com/fo...ndComment&comment=2712184

Beitrag von "KMBeatz" vom 9. April 2020, 10:33

Diesen Fehler.

Habe alle Aptio Versionen ausprobiert auch den von OpenCore. Keine Chance.

Wenn ich meine alle dann wirklich alle. 🙂

Mit Ice Lake geht kein Aptio bzw im UEFI Mode.

Uns was dieses Clover Boot7 File genau macht keine Ahnung. Es geht nur damit.

Habe es nur durch Zufall mit Clover 5108 und eingeschaltetem CSM Mode und dem Bootfile Boot7 von Clover geschaft.

Beitrag von "Killuminati91" vom 9. April 2020, 11:14

Habe 2chdotru bei insanelymac mal ne PM geschrieben und hoffe dass er seine config teilt.

Laut OpenCore funktioniert ja der interne aptiofix jetzt, zumindest kriege ich keine slide Fehler mehr. Würde ungern Clover Legacy verwenden.

Gibt es denn keine Möglichkeit via OpenCore die CPU zu spoofen so wie es bei Clover möglich ist? Ich vermute da auf jeden Fall einen Fehler.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 11:46

Eins nach dem anderen. Wenn der Boot nicht über die Speicherallokierung hinweg geht, brauchen wir uns nicht um FakelDs kümmern. AptioFix ist unter OpenCore konfigurierbar. Ich würde euch raten die auf Insanely besprochenen Settings mal anzuwenden.

Boot7 kenne ich nicht, häng das bitte mal an.

Beitrag von "KMBeatz" vom 9. April 2020, 11:52

Hier ist das besagte Boot7 File.

Damit habe ich es an dem Lenovo mit i5 1035g1 Ice Lake CPU geschafft Catalina 10.15.4 zu installieren.

Zwar wird die CPU als Xeon erkannt aber kriege die Grafikkarte nicht ans laufen. Wird nur mit 7MB angezeigt.

Habe aber den Laptop mittlerweile nicht mehr.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 12:12

Ich glaube das ist BiosBlockIO für Festplatten. Was hat das mit AptioFix zu tun?

Beitrag von "KMBeatz" vom 9. April 2020, 12:36

Da fragst du mich was 🙂

Ich bin kein Profi aber habe schon sehr viele Laptops mit macOS installiert.

Probiere wirklich alles. Aber mit dem Ice Lake Prozessor hat nur nur dieses besagte Boot7 File funktioniert um den blöden Aptio Error los zu werden bzw überhaupt zu booten.

Also das so so aus das ich Clover im Legacy Modus gestartet habe und sofort die Taste 7 gedrpckt habe.

Dann erschien die Zahl 7 oben links im Display.

Danach startete Clover und ich konnte ohne einen Aptio Error macOS Catalina Booten.

Kannst gerne mal die ganzen Foren und Google absuchen.

Habe keinen gesehen der einen Funktionieren Boot mit einem Ice Lake Laptop zu stande gebracht hat.

Beitrag von "kuckkuck" vom 9. April 2020, 23:53

Ich kann auch nicht persönlich sagen, was funktioniert und was nicht, ich wäre nur vorsichtig beim ziehen voreiliger Schlüsse. eventuell muss der AptioFix unter OpenCore einfach nur korrekt konfiguriert werden um mit Ice Lake zu funktionieren. Mehr kann ich dazu ohne konkretes Beispiel leider nicht sagen.

Beitrag von "KMBeatz" vom 10. April 2020, 00:12

Ja das ist bestimmt möglich.

Wie schon erwähnt bin ich echt kein Profi.

Fakt ist nur das ich mit Clover und dem Boot7 File es geschafft habe.

Eventuell hilfreich für andere da ich den Laptop nicht mehr besitze.

LG

Beitrag von "kuckkuck" vom 10. April 2020, 00:14

Zitat von KMBeatz

Eventuell hilfreich für andere

Aber eventuell auch nicht die beste Lösung. Ich will's nur gesagt haben ${}^{\textcircled{3}}$

Beitrag von "ronit0806" vom 27. April 2020, 18:46

Hi KMBeatz I have same configuration laptop but my laptop is not booting macOS Catalina 10.4.15 can you please help me. Intel i51036G1 8GB Ram 256 GB SSD 1TB HDD And windows 10 on SSD

Beitrag von "OSX-Einsteiger" vom 27. April 2020, 20:06

@Killuminati91

Bist du schon weiter gekommen

Versuch mal das , das passt zu deiner CPU. Lade dir mal das Aktuelle Hackintool v3.4.0 runter .

۰	PciRoot(0x0)/Pci(0x2.0x0)	Dictionary	(4 items)
	AAPL,ig-platform-id	Deta	<020052ba>
	device-id	Data	<52ba0000>
	framebuffer-patch-enable	Data	<01000000>
	framebuffer-stolenmem	Deta	<00003001>

ICL framebuffer list:

Supported since macOS 10.15.4
ICL framebuffer list:
- 0xFF050000 (mobile, 3 connectors, no formern, 193 MB?)
- 0x8A710000 (mobile, 6 connectors, no fbmem, 193 MB7)
- 0x8A700000 (mobile, 6 connectors, no fomem, 193 MB7)
- Ox8A510000 (mobile, 6 connectors, no fbmem, 193 MB?)
- 0x8A5C0000 (mobile, 6 connectors, no fomem, 193 M87)
- 0x8A5D0000 (mobile, 6 connectors, no fbmem, 193 M87)
- 0x8A520000 (mobile, 6 connectors, no fbmem, 193 MB?)
- 0x8A530000 (mobile, 6 connectors, no forem, 193 MB7)
- 0x8A5A0000 (mobile, 6 connectors, no fomem, 193 MB?)
- 0x8A580000 (mobile, 6 connectors, no fomem, 193 MB?)
- 0x8A710001 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 MB?)
- 0x8A700001 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 M87)
- 0x8A510001 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 193 MB?)
- 0x8A5C0001 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 193 M87)
- 0x8A5D0001 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 193 M87)
- 0x8A520001 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 MB1)
- 0x8A530001 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 MBI)
- 0x8A5A0001 (mobile, 5 connectors, no fomem, 193 MB?)
- 0x8A580001 (mobile, 5 connectors, no fomem, 193 MB?)
- 0x8A510002 (mobile, 3 connectors, no formern, 193 MB?)
- 0x8A5C0002 (mobile, 3 connectors, no flamem, 193 M8?)
- 0x8A520002 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 M87)
- 0x8A530002 (mobile, 5 connectors, no fbmem, 193 M81)
Spoler: ICL connectors
Recommended framebuffers: for laptop - 0x8A520000 (default).
abab anatomic abab

Beitrag von "danielehrhardt" vom 19. Mai 2020, 21:00

Ich bin auch auf der Suche habe ein Razer Blade Stealth mit der i7-1065G7 CPU

Beitrag von "al6042" vom 19. Mai 2020, 21:23

danielehrhardt

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 🙂

Ein interessanter Beitrag, hat aber in diesem Thread nichts verloren.

Wenn du nach solcher Hardware suchst, solltest du das bei einem Verkäufer machen... hier passt das nicht rein.

Beitrag von "gaston32" vom 19. Mai 2020, 21:45

Kann vlt. jemand bei dem es geklappt hat seine EFI kurz hier uploaden? Das wäre sehr nett.

Beitrag von "danielehrhardt" vom 19. Mai 2020, 21:54

Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches <u>Username</u> reicht aus und bläht den Thread nicht unnötig auf...

Ups. Ich weiß auch nicht wie das da hin gekommen ist. Ich wollte eigentlich sagen das ich ähnliche Probleme mit dieser CPU habe. Habe ein Razer Blade Stealth 13 Late 2019.

Beitrag von "al6042" vom 19. Mai 2020, 21:59

Ach so...

ich denke das ist bei diesen nagelneuen Systemen bestimmt öfter der Fall.

Da ich aber so ein Schmuckstück nicht habe, kann ich leider nichts spannendes beitragen.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 11:13

Hallo, ich besitze genau die Gleiche CPU und sogar den gleichen Laptop wie danielehrhardt !

Bootet, installiert, Touch funzt!

Prozessor spezifische Probleme: keine Grafikbeschleunigung , vielleicht kann da ja jemand helfen (Iris Plus G7 Graphics)

Gerätespezifisch (nur das Blade): Touchpad will nicht, Tastatur geht jedoch und die Akkuanzeige gibt's nicht.

WiFi mit der Eingebauten WiFi6 ax201 und Ton brauchen auch noch Arbeit!

Bin sehr froh über Hilfe, um die genannten Fehler evtl zu beheben und <u>danielehrhardt</u> + <u>Killuminati91</u> lasst mich doch wissen, ob's bei euch auch startet! Wie gesagt, EFI im Anhang (OC).



Beitrag von "pebbly" vom 30. Oktober 2020, 11:28

Was die GPU angeht kannst du dir mal die EFI für den IdeaPad im <u>Olarila</u> Forum anschauen. Die EFI ist zwar fürchterlich (ich verwende sie z.Z. trotzdem), aber die GPU wurde in der Config deklariert. Das könnte hilfreich sein.

Hast du dich bei der EFI an den OpenCore Guide gehalten?

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 13:04

pebbly

Hm, habe gerade Mal nachgesehen, das Problem ist nur: In dem Thread wird von dem i5 gesprochen mit der G1 Grafikeinheit, der i7 hat jedoch die G7. Meinst du, das könnte trotzdem funktionieren oder gibt es auch einen Post für den i7?

Edit: die EFI ist NICHT von mir sondern von ksymmonds auf GitHub: https://github.com/ksymmonds/R..._Late_2019_GTX_Hackintosh

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 13:15

". ACPI should be patched to disable dGPU" steht in dem gitHub Guide. Glaube nicht, dass man die ans laufen bekommt.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 13:18

5T33Z0

Ja klar, das liegt daran, dass in dem Laptop zusätzlich eine Nvidia verbaut ist! Sollte ja mit der iGPU nichts zu tun haben, oder?!

Beitrag von "iPhoneTruth" vom 30. Oktober 2020, 13:22

Wenn Du SSDT-XOSI.aml nicht verwendest, solltest Du den dritten Patch unter ACPI deaktivieren!



Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 13:32

Alles klar, werde ich Mal versuchen!

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 13:41

Zitat von Peam

5T33Z0

Ja klar, das liegt daran, dass in dem Laptop zusätzlich eine Nvidia verbaut ist! Sollte ja mit der iGPU nichts zu tun haben, oder?!

Nope. Du benötigst nur den passenden Frambufferpatch für die iGPU, dann funzt das mit der Hardwarebschleunigung. Da hat dir ja jemand schon einen Link mit dem iGPU Patch gepostet. Den Text musst du nur kopieren und in Clover im Textmodus an entsprechender Stelle unter Devices > Properties einfügen.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 13:44

Vollzitat gelöscht! Bitte keine Vollzitate direkt unter dem jeweiligen Beitrag.

Okay; ich dachte immer, dass man die Nvidia deaktivieren muss, damit er startet. Der iGPU Fix wurde im Link nur für die G1 verwendet, meiner hat aber die G7. Funktioniert der Patch dann trotzdem?

Edit: Heute Nachmittag werde ich Mal das EFI vom Link oben zum Patch verwenden und schauen ob der Laptop damit startet

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 13:58

Okay. Haben Dock und Finder Fenster Transparenz? Wenn ja, funktionierts. Ansonsten müsste man den patch wohl anpassen. Man kann mit der der Demo der App VldeoProc auch testen, ob die Acceleration funktioniert. Da ist in den Einstellungen ein Test dabei.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 14:02

5T33Z0

Ich muss den <u>Install Stick</u> nochmal neu machen - ich hatte nur das Recovery drauf und ohne Internet kann ich da nix installieren. Also, jetzt werden erstmal die 8gb heruntergeladen und dann auf den USB gepackt, EFI vom Link und ich werde dir berichten! Gruß

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 14:15

Würde einfach Netzwerktreiber Kex(e)t zur EFI hinzufügen und es dann mit online-recovery probieren. Aber viel Erfolg

Beitrag von "iPhoneTruth" vom 30. Oktober 2020, 14:20

Wichtig zu wissen wäre noch, was Du von den angegebenen BIOS-Settings einstellen konntest und was nicht:

•	Note, Mest of these options may not be present in your firmware, we recommend matching up as closely as possible but don't be too concerned if many of these options are not available in your BIOS
D	isable
	Fast Boot
	Secure Boot
	Serial/COM Port
٠	Paralei Purt
	VT-d (can be enabled if you set . bisablicb/happer . to YES)
	CSM
	Thunderbolt/For initial install, as Thunderbolt can cause issues if not setup correctly)
•	intel SGX
٠	Intel Platform Trust
•	CFG Lock (MSR 0xE2 write protection)(This must be off, if you can't find the option then enable
	Appliational typicsis under Kennel -> Quirks. Your hack will not boot with CPD-Look enabled)
Ð	nable
	VT-x
	Above 40 decoding
	Hyper-Threading
٠	Execute Disable Bit
٠	EHCI/0HCI Hand-off
	OS type: Windows 8.1/13 UEFI Mode
	DVMT Pre-Allocated(IOPU Memory): 256M8
	SATE Mode: ANCI

Für die volle Funktion der Graphik soll der hier angegebene Wert sehr wichtig sein.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 14:57

Also für die vorherige EFI habe ich absolut nix umgestellt! Zu den Werten hier:

Umstellbar / umgestellt:

Fast Boot

Secure Boot

Thunderbolt

Intel SGX (war vorher auf Softwaregesteuert)

Hyperthreading

Sata Mode auf AHCI

Halb-Halb:

UEFI Mode: Der Laptop ist so neu, dass man ihn gar nicht mehr auf Legacy einstellen kann

VT-X und VT-D: Es gibt eine Option namens Intel VMX, welche an ist / war aber konkret zu VTD und VTX gab's nichts

Intel Platform Trust: weiß nicht ganz, was das sein soll... Bei mir gibt's CSM Support (aus) und Security Device Support (ebenfalls aus)

Keine Einstellungsmöglichkeit:

Serial Port

Parallel Port

!! CFG-Lock !!

Above 4G Decoding

Execute disable Bit

EHCI/XHCI

iGPU Allocated VRam

Edit zum CFG Lock: Es gibt ein Menü namens CPU Power Management Control mit den Optionen Intel Speedstep und Turbo Mode - sollen die an oder aus sein?

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 15:15

BIOS

Als erstes würde ich checken, ob du das aktuellste BIOS hat, weil manchmal Featues nachträglich hinzugefügt odder freigeschaltet werden, wie zb CFG Unlock.

- VT-D steht für Virtualization Technology. Falls es dazu keinen Eintrag im BIOS gibt, kann man es auch vie Kernel > Quirks > **DisablelOMapper** ausschalten.
- CFG Lock > Kernel Quirks > AppleXcpmCfgLock (ist sicher schon aktiviert, sonst wäre die Kiste gar nicht gestartet)
- Above 4G Decoding: als boot-arg **npci=0x2000**

iGPU Allocated VRAM (oder auch stolenmem) wird meines Wissens auch im Framebuffer-Patch angegeben werden.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 15:16

5T33Z0

Ich werde es Mal mit den Argumenten versuchen, denn so geht es nicht, siehe Foto! FFFFFF91Fa5b3 111111 ffffff01fd5b3620 : 0xffffff0 ffffff01fd5b3690 : 0xffffff0 fffff01fd5b3690 : 0xffffff0 fffff01fd5b3810 : 0xffffff0 Oxffffff001 60 : 0xfffffff FFFB1FdS43 ffffff01fd5b3000 : 0xffffff0021; ffffff7f9fb70fd4 : 0x6100740073 fr. Unaligned rrams Backtrace terminated-invalid frams pointer 0x63006d00730076 DSD process name corresponding to current thread: Unknown Doot args: -v alcid=13 browfx-country=#a igfxfw=2 igfxmarspc=1 igfxmln=1 gfxrst=1 igfxcflbkit=1 forceRenderStandby=0 root-dwy=fit Mac OS version: Not yet set maton 0: Non Aug 31 22:12:52 PDT 2020; root:sme-6153.141.2-1/RELEASE_X06_64 Oxfffff shutdown begun: NO dlags file unavailable, panic occurred prior to initialization System uptime in nanoseconds: 1307150334 Nemory Panic Stackshot Succeed pting system restart...NACH Reb In ... Bytes Traced 6

Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 15:19

Vorschlag, es wäre von Vorteil mal dies <u>abzuarbeiten</u> um den MMIO Panic wegzubringen.

* Booher	Determary	2 SchCasal Web Paars
* Miniphthiladad	Array	B products Dements
+-0	Detemary	Q 3 SchlassetWeit-Paare
p 1	Dictionary	3 Schüsselflich Paare
+2	Dictionary	B. SchlasselWert-Paare Control - Paare Control - Paaree Contr
►3	Detemary	3 Schüsselmer Paare
9-4	Dictionary	8 3 Schlasselliert Paare
+5	Dictionary	2 3 SchlasselWert-Paare
+4	Detemary	2 SchlassetNet-Paare
»7	Dictionary	3 Schüssel Meh Paare
18	Delionary	B Schussenment Page
Address	Zahi	C 4284481538
Comment	String] MMIQ 0xFF900000 (0xA00 juges, 0x80000000000000)
Enabled	Boolean	0 YES
+ Quilles	Determiny	17 Schlassel West Pages
AusidRuntimeDehag	Boolean	0 YES
DevitualiseMinic	Boolean	o ves ┥
DeableflingleUser	Boolean	0 NO
DeatheVariableWrite	Boolean	0 NO
DecardHoemateMap	Boolean	C NO
EnableSafeWodeSide	Boolean	C YES
EnableRhiteUnprotector	Boolean	0 YES
ForceExtBootServices	Boolean	0 NO
ProtectillemoryRegions	Boolean	C NO
ProtectSecureBoot	Boolean	0 NO
ProtectUellServices	Boolean	C YES
ProvideCustomGilde	Boolean	0 NO
ProvideMaxSlide	Zahi	0.0
RebuildAppielilemoryMap	Boolean	0 NO
SetupWrtueMlap	Boolean	0 NO
Signal/ppleOS	Boolean	0 NO
Sunchuntime/hemissions	Boolean	0 NO

Graphic sollte so aussehen, mit dem aktuellsten Build WEG solltest du keine probleme haben.

- Particular	The Design of the local sectors of the local sector	
ips-control	Daten	© 4 Bytes: 01000000
rebuild-device-tree	Daten	© 4 Dytes: 01000000
model	String	💠 Intel Inis Plus Graphics G/7 🛛 📥 🛶 🛶 🛶
ighpeip	Daten	4 Bytes: 0100000
ightw	Daten	Q 4 Bytes: 02000000
hda-gfx	String	0 onboard-1
tramebuffer-patch-enable	Daten	© 4 Bytes: 01000000
enable-hdmi20	Daten	4 Bytes: 01000000
enable-cfl-backlight-fix	Daten	4 Bytes: 0100000
disable-external-gpu	Daten	4 Bytes: 01000000
device_type	String	WGA compatible controller
AAPL, sldt name	String	0 Internal/80,2,0
AAPL.ip-platform-id	Daten	Q 4 Bytes: 0000528A
* PoPost(0x0yPoi(0x2,0x0)	Detionary	13 SchlasselWert-Paare
PoRost(0x0)Poi(0x1F(0x0)	Detionary	4 SchlassiWet-Pase
PciPost(0x0)Pci(,0x1)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	5 Schüssel/Wet-Paare
v Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare 4
DeviceProperties	Dictionary	2 Doniceser/Wert-Paare

Falls die CFG-Lock nicht veränderbar sein sollte hilft unter Config.plist dies hier.

Kamel	Dictionary	2 2 Subligged West Pages
+ Add	Array	28 promitivella Elementia
> Block	Array	2 1 prontinette Elemente
+ Emulate	Determiny	S. Schlüssel/Wert-Passe
» Porce	Array	1 promblete Clemente
+ Patch	Array	2 Epsondhela Dementa
* Quinta	Determiny	37 Schüceser West Pages
AppleCpuPmChgLook	Boolean	0 NO
AppleRopmClgLock	Boolean	0 M0
AppendigenExtraMars	Boolean	5 MD
Appie.tcpmForceBoost	Boolean	C NO
CurrentSMBIOSQuid	Boolean	0 ND
DisableIoMapper	Boolean	0 165
DeableLinkedLiettion	Boolean	0 168
DeableRcChecksum	Boolean	0 NO
Extend8TFeatureFlags	Boolean	0 165
ExternaDisklopns	Boolean	0 M0
increasePollerSize	Boolean	0 168
LapicKameParic	Boolean	0 ND
LagacyCommpage	Boolean	0 MD
ParichicKextDump	Boolean	0 168
PowerTimeou/KernelPanic	Boolean	0 168
ThirdPartyDrives	Boolean	0 M0
XhoPortunit	Boolean	0 ND
a finiteme		A 1 Automation from the second

Gruss Coban

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 15:21

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 15:54

Also, ich bin gerade dabei, die Tipps von euch in meine config zu packen 🛄 vielen Darskhonmal!

Hmm, also das Problem besteht immer noch! Siehe Foto

Dazu muss ich noch sagen, dass die Config aus dem Link sehr durcheinander scheint im Vergleich zu deiner! Einiges fehlt, wie z.B. das Einstellen des Modells der GPU habt ihr noch Ideen? Ansonsten würde ich jetzt Catalina erst Mal mit der GitHub EFI installieren und dann nach der Grafikbeschleunigung schauen



Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 15:58

Aber er lief doch heute schon mal, oder nicht?

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 15:59

Zitat von 5T33Z0

Aber er lief doch heute schon mal, oder nicht?

Jaja, aber eben nur mit der GitHub EFI (keine Grafikbeschleunigung)

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 16:02

Naja, dann musste du doch eigentlich nur framebufferpatch einbauen, den dir <u>cobanramo</u> gezeigt hat im 2. Screenshot. Whatevergreen.kext hast du eingebaut, oder?

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 16:06

		macOS Base System	Apple disk imace 1	unive] Intenso Alu Líne M ≜	disk0s5	DEMMAR UTEON CA3-8D512	• +
	люступно; – Устройство; Занито: – Устройство;	Сбой операции	Отключение диска МесіаКІ: сообщает, что на устройстве недостаточно свободного пространства для запрашиваемой операции. : (-5344)	Cкрыть детали Стирание «disk0s5» и создание «Macintosh HD»	 Выполнить стирание не удалось. Чтобы продолжить, нажните «Готово». 	Стирание «disk0s5» и создание «Macintosh HD»	Писковая утилита Ф В 5 8 Тадологить Подологить
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/1757 <mark>1-opencore</mark>	-mit-ice-l	lake/					2

Aha, okay! Ja, habe ich. Ich bin gerade dabei, zu installieren 😌

Irgendwie will er meine Festplatte nicht formatieren (eh, vielleicht wegen Windows Dualboot)

Und auf Russisch macht es das ganze auch nicht gerade leichter 😂

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 16:16

T NVRAM	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	alcid=29 brcmfx-country=#a
csr-active-config	Daten	4 Bytes: FF0F0000
prev-lang:kbd	String	♦ en-EN:0
prev-lang:kbd run-efi-updater	String String	♦ en-EN:0 ♦ No
prev-lang:kbd run-efi-updater	String String Dictionary	en-EN:0 No 3 Schlüssel/Wert-Paare
prev-lang:kbd run-efi-updater ▼ Delete ▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	String String Dictionary Array	 c en-EN:0 c No c 3 Schlüssel/Wert-Paare c 2 geordnete Elemente
prev-lang:kbd run-efi-updater ▼ Delete ▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 ▶ 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102	String String Dictionary Array Array	 ◇ en-EN:0 ◇ No ◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare ◇ 2 geordnete Elemente ◇ 1 geordnete Elemente
prev-lang:kbd run-efi-updater ▼ Delete ▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 ▶ 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	String String Dictionary Array Array Array	 en-EN:0 No 3 Schlüssel/Wert-Paare 2 geordnete Elemente 1 geordnete Elemente 2 geordnete Elemente
prev-lang:kbd run-efi-updater ▼ Delete ▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 ▶ 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 0	String String Dictionary Array Array Array String	 en-EN:0 No 3 Schlüssel/Wert-Paare 2 geordnete Elemente 1 geordnete Elemente 2 geordnete Elemente prev-lang:kbd

Der delete Eintrag ist dazu da, damit das was vorher drin war beim Neustrat aus dem NVRAM geköscht wird, sonst funktioniert die Umstellerei nicht.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 16:18

Hm, was soll das denn? Hatte ich noch nie! Laut Google: Eine Installation auf diesem ist dort nicht möglich, da nicht genügend Firmware-Partitionen auf dem Computer vorhanden sind.



Mit dem russisch komme ich gerade noch so klar 😌



Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 16:22

Es wäre von Vorteil deine Hardware in deine Signatur mal einzutragen damit man sofort sehen kann womit wir hier zutun haben.

Das EFI die du da zuverfügung gestellt hast ist "ALT", Whatevergreen ist alt und hat keine IceLke patches eingebaut. AppleAlc ist auch alt.

Ausserdem startest du den OC glaub im Legacy Modus, oder ich kann diesen "boot" file im root nicht zuordnen.

Bin gerade dabei deinen EFI anzupassen, kannst danach den mal testen.

EDIT:

Versuch den angehängten EFI, Smbios Daten kontrollieren und MAC adresse anpassen bitte. Bios sollte alles auf UEFI gestellt sein.

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 16:24

Peam. LIES MEINEN POST DAVOR! Du musst die Sprache in OpenCore ändern

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 16:33

<u>cobanramo</u>

Die EFI ist soweit ich weiß 4 Monate alt. Die Boot Datei wurde vom gibmacos Tool erstellt! Meine Hardware:

i7 1065G7

GTX 1650-maxQ

Razer Blade Stealth 13" Late 2019 GTX Model

Vielen Dank dir übrigens für deine Mühe!!

Die Sprache wird gerade umgestellt. Mein Laptop will mich gerade glaube ich etwas veräppeln, der Windows EFI Eintrag ist weg. Naja, Windows ISO herunterladen, mit bcdedit... III Dank

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 16:35

Bitte meinen OpenCore Update Guide lesen, um OpenCore auf den aktuellsten Stand zu bringen (siehe Signatur)

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 16:41

Zitat von 5T33Z0

Bitte meinen OpenCore Update Guide lesen, um OpenCore auf den aktuellsten Stand zu bringen (siehe Signatur)

Wo kann ich den finden? Danke dir!

Beitrag von "5T33Z0" vom 30. Oktober 2020, 16:43

[GUIDE] OpenCore Update Workflow mit Kext Updater und OCConfigCompare

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 17:50

Oh, okay. Hier haben wir das Problem. Nur weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das zu beheben ist. Ich werde mir jetzt erstmal deinen Guide ansehen

<u>cobanramo</u> habe gerade deine EFI entdeckt! Leider: Halting on Critical Error, davor steht: info.plist is Missing for injected kext HibernationFixup.kext



Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 17:55

P 10	Determinary	 e orrangeerment meters and
⊨ 14	Dictionary	# Schlasse/Weit-Paare
¥ 15	Dictionary	# Schlasse/Weit-Paare
Arch	String	0 1086_64
BundlePath	String	O Hibernation/Foup.kext
Comment	String	0
Enabled	Boolean	0 YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/Hitternation/Fisup
MaxKernel	Saing	0
MinKarmel	String	0
PistPath	String	Contents/Info.plist
► 16	Dictionary	# Schilzsei/Weit-Paare
⊨ 17	Dictionary	B Schüsseifflich Paare
► 18	Dictionary	# Schlasse/Wei-Paare
► 19	Dictionary	B Schlasse/Wet-Paare
► 20	Dictionary	8 SchlasserWeit-Paare
► 21	Dictionary	A Schlass/Wet-Paare

Das scheint mein fehler zu sein, hab anscheined vergessen den zu löschen oder deaktivieren.

den auf NO stellen oder auch kannst den aktuellen HibernationFixup.kext ins Kexte Ordner

einwerfen.

Gruss Coban

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 17:58

Super! Hat funktioniert. Der Fehler kam nochmal für Sinetek-rtsx.kext - da mache ich einfach Mal genau das gleiche wie eben!

Edit: Bootet gerade! Vielen Dank!!

Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 18:00

Hatte mein EFI als Vorlage genommen, korrekt, genau gleich vorgehen, deaktivieren oder den fehlenden Kext besorgen.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 18:04

<u>cobanramo</u>

Puh! Jetzt ist das hier passiert :O



Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 18:10

Versuch mal bitte mit diesem Config.

Erst bitte mit leer taste im OpenCanopy dort erscheinenden NVRAM löschen.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 18:21

Ok, Nvram zurückgesetzt, Mal schauen... Er startet gerade 😌



Edit: Hm, Schade! Das war wohl nichts.

A. (9) D. M. (2014) AND	
en in terre familie familie familie de la companya de	
An and an a start for the second s	
Colling of Colling to Colling the policy (Section) Colling of Colling to Colling the policy (Section) Colling of Colling to Colling the policy (Section)	
antingen ander seine in der seine der seine Bergeren Bergeren der Begelenanger die Bestellen Bergeren Bergeren Bergeren Bergeren Ber Bergeren Bergeren Ber Bergeren Bergeren	
understeller für für förstalle som en	
ser constant for a first ser set (first ser) (first series) (first series) (first series) Constant of a first series (first series) (first series) Constant of a first series (first series) (first series)	
childs (Pour) spraw (Childshand for united UREC) 10: - ref (Childshand for united UREC) 	
Na regularies ar antiferentian felter (1,10)-FERA (NEA. REFE) (Marmalia relatation in Britlandown REFE Torong, Balanci provincentian felter (1,10)-FERA (NEA. REFE) (Marmalia relatation film)(Marketter/Marketter Reference film) (Marketter (1,10)-FERA (NEA. REFE) (Marmalia relatation film) (Marketter/Marketter/Marketter/Ma	
ny ((K) ((L) ((L) ((L) ((L) ((L) ((L) ((L)	
To all the control of	
Fyrillan at 104 (Mill) - Barting (Mill) + 0 Fyril falls article (Mill) - Million (Mill) - 0 Fyril falls article (Million (Mill)) - 0	
in (d. 1979) C. date - La de La de General de la d La de La d	
ner sent an fan di statting te separt asso Latan 1996 Radar Antoni Part an Toru in Cana Latan an Ira Latan, ministranger	
7 b Million web	
And I The entrol of the first of the State o	
a frankti ka heriota ka julia ka julia julia julia ka ka ka ka julia ka ka julia ka julia ka julia ka julia ka A ka julia julia ka julia ka julia julia ka julia Na ka julia ka julia ka julia ka julia julia julia julia julia julia ka julia ka julia ka julia ka julia ka julia	
An India (1997) All Landerson (1997) And Palal Lander device reduction (1997) (
An And And a second sec	
A fundat uter 1 and municipal fundation of the second pay antibion A fundation of a second fundation of the second fundation of the pay antibion A fundation of the second f	
Que de Cardenina Services de la Cardenina de C Cardenina de Cardenina de Carde Esconina de Cardenina de Ca	
C () () (I) where it is in intermediate a statement of the statement of th	
1911, Transford of Landau (1919) Sharing The first Internet Arian (1919) Arian (1919) Sharing The first Internet Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1917) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1919) Arian (1910) Arian (1919) Arian (1910) Arian (1919) Arian (1910) Arian (1919) Arian (19	
And and any first for a constant of the set	
The set of the set of the set of a start on gift han black set of the set of	
// facad proves - Link - Link Rail - eg (* a. A. pi of Star y = 1	
(11) 2 (P) - IV (2000000) consisting different SP projects (P) - strategy different SP (2000) pointly rails y tarves like dynamical and the strategy different sector (P) - strategy differ	
an allow a second secon	
the "the state of the state of	
ر بين من	
with totalst in the second states and partial by manual and a second state and a second s	
Left 2010 A.A. 31 31	
2.1 sorts better 1.16; teroret estate to be a sold a to be a sold	

Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 18:27

Noch ein versuch mit dem hier..

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 18:50

Ich glaube, dieses Mal kommt er etwas weiter, aber hängt leider auch:



Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 19:15

Mal gucken wie weit mit diesem Config kommt.

Fällt mir leider nicht mehr ein an was das noch hapern könnte.

Gruss Coban

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 19:24

Leider genau das gleiche Problem wie oben im Foto! Scheint irgendwas mit Voodool2C zu tun haben

Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 19:45

Versuch mal mit diesem Config bitte, hab den SMbios zu MacBookPro16,2 geändert.

Sollte näher zu deinem Cpu sein

MAC adresse musst du noch anpassen.

Voodool2C wird ja initialisiert, kommt anscheined nichts mehr danach.

NVRAM reset nicht vergessen...

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 20:00

Wie kann ich die denn ändern? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, sorry ich dachte das geht nur im Betriebssystem und hat was mit dem WLAN zu tun

Edit: Ohne geänderter MAC Adresse sieht's so aus:



Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 20:12

hmmm es scheint das wir da bei dir den falschen Satellite Kext verwenden, ich bin natürlichvon deinem ursprüglichen Efi ausgegangen, du hast aber dort einen "Synopsys" device.

Was hast du für netzwerkkarten auf diesem Laptop?

mom. ich änder das mit I2C, kommt gleich.

EDIT: habe im Config den Voodool2CHID.kext mit Voodool2CSynaptics.kext ersetzt.

Du musst bei dir jetzt einfach beiligenden Voodool2CSynaptics.kext unter EFI/ OC /KexteOrdner einfügen und mit dem im anhang befindlichen Config starten.

Beitrag von "karacho" vom 30. Oktober 2020, 20:24

In dem Screenshot mit der Meldung ist er doch schon weiter coban, oder? \square

Beitrag von "cobanramo" vom 30. Oktober 2020, 20:32

Eigentlich müsste es auch mit falschem Satelitte kext weiter gehen,

voran es wirklich hängt komme ich auch nicht dahinter Fred, ohne vor sich zu haben ist es für mich doch bissl schwieriger

Gruss Coban

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 21:17

Also, meine WiFi karte ist von Intel die AX201 (WiFi6)

Wie gesagt, die EFI ist ja nicht von mir, vielleicht hatte die Person eine andere Karte eingebaut!

Könnte es denn vielleicht irgendwas mit der Nvidia Karte in dem Laptop zu tun haben?

Edit: Puh, jetzt kommt was ganz neues zustande!

and out of the second of

Wenn ich den weiterlaufen lasse, erweitert sich diese Textreihe immer mit dem gleichen Inhalt im geschätzt 30sek. Takt!

Beitrag von "EdD1024" vom 30. Oktober 2020, 21:41

apfs Fehler 1689 braucht die SSDT-EC-USBX-LAPTOP.aml. Glaube ich.

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 21:54

EdD1024

Ich habe die Datei gefunden, ist die richtig?

https://github.com/dortania/Ge...d/SSDT-EC-USBX-LAPTOP.aml

Beitrag von "EdD1024" vom 30. Oktober 2020, 22:00

Probieren. Bei mir tut sie...

config plat - for Official OpenCore (5.6.2 Release Configuration)				
	AM Delete Path			
Net?	Oursent	Endied		
2607.aml				
1507-PUUG-DRTMA.ami				
ISOT-EC-USEX-LAPTORani				
1907-ARAC and				
1907-8HUB-CN0.aml				
1507-OPRILani				
1907-PNLF-CFLani				
1907-OPO and				
poidenices.aml				
1907-8HUB.aml				
1907-109Lani				
SSDT-TPLD.ami				
stor-rept.and				
SSDT-TPL1.and				

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 22:06

Vollzitat gelöscht! Bitte keine Vollzitate direkt unter dem Beitrag.

Sorry wenn ich so blöde Frage, aber was ist das denn für ein Programm? Ich kenne nur den ProperTree Editor aber der hier sieht mir deutlich simpler aus!

Beitrag von "EdD1024" vom 30. Oktober 2020, 22:09

OpenCore Configurator, für Weicheier wie micht...

Beitrag von "Peam" vom 30. Oktober 2020, 23:02



Komisch, dass ich den nicht schon früher entdeckt habe

Edit: jetzt sind wir wieder dort angekommen, wo wir heute Mittag schon Matharen vielleicht weiß <u>cobanramo</u> noch weiter

Vielen Dank übrigens an ALLE für eure Hilfe! Echt klasse



Ich habe jetzt mal versucht, MacOS mit dem funktionierendem aber altem EFI auf meiner externen Platte zu installieren. Nach dem ersten Neustart kommt dieser Bildschirm (übersetzer): MacOS kann nicht installiert werden, die Installationsdateien konnten nicht gefunden werden. Komisch! Ich habe echt keine Ahnung, warum das nicht durchging.

