

Erledigt

Kein HDMI-Output (SMBIOS?)

Beitrag von „DeHack“ vom 14. April 2020, 19:23

Moin moin,

mein (in der Signatur 2.) Rechner läuft mittlerweile echt sehr gut, nur leider ist mir beim Versuch des Dual-Monitor Betriebes aufgefallen, dass ich kein Bild über HDMI bekomme. Über DVI funktioniert alles einwandfrei, nur eben nicht über HDMI. Könnte es sein, dass das Problem das SMBIOS ist, weil ich keine dedizierte Grafikkarte habe? Ich habe das SMBIOS danach ausgewählt, welche CPU passt. Ich glaube aber, dass in dem iMac eine Grafikkarte verbaut ist.

Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen. Anbei meine EFI :).

Vielen Dank im Voraus!

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 14. April 2020, 19:46

@[DeHack](#)

[Zitat von DeHack](#)

Anbei meine EFI

Komisch irgend etwa fehlt noch 😄

Beitrag von „DeHack“ vom 14. April 2020, 20:02

[OSX-Einsteiger](#)

Ups, jetzt sollte sie da sein 😊

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 14. April 2020, 20:18

@[DeHack](#)

Du must das mit dem Hackintool Patchen

[Framebuffer Vortrag von al6042 | HCKCN19](#)

Hackintool öffnen Patch kicken

Skylake

Platform ID 0x19120000

denn rest erklärt al6042