

## **Erledigt** USB C nur als USB 2.0

**Beitrag von „iteetz“ vom 15. April 2020, 09:12**

Hallo,

ich nutze das ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (Z390).

Im Prinzip läuft alles sehr gut ausser der USB C Port (USB 3.1 Gen2). Da ich mehrere USB C SSDs habe für meinen Foto Workflow, ist es sehr nervig, dass die mit max. 480Mb/s laufen.

Auch wenn man mit einem Typ A Stecker auf USB C an einen 3.1 Gen2 Port geht, laufen die Platten nur als USB 2.0.

Die Zahl der USB Ports wurde angepasst. USB C als 2.0 hängt an HS06, SS06 ist ebenfalls sichtbar.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

Cheers

---

**Beitrag von „MK50+“ vom 15. April 2020, 14:15**

Bitte mal die USBInjectAll.kext überprüfen. Wenn die Version 0.7.5 installiert ist, könnte das Probleme verursachen.

EFI/Clover/kext/Other --> dort findest du die Treiber, und gegen den angehängten austauschen.