

OpenCore 0.5.7 Ryzen Setup bootet nicht

Beitrag von „Hummer“ vom 3. Mai 2020, 19:40

Hallo alle zusammen,

beim Versuch, Catalina zu installieren, scheitere ich leider schon beim booten.

Meine Hardware:

- Gigabyte x570 Aorus Master (Rev 1.0)
- Ryzen 3950x
- PowerColor RX5700XT Red Dragon
- Sabrent Rocket NVMe 4.0
- Sabrent NVMe 2280 (Win10 installiert)
- Ballistix 32gb 3600 RAM

Zu meiner EFI Konfiguration:

Ich habe die KEXTs auf das nötigste reduziert, um weitere Fehler auszuschließen:

Plattform: iMacPro1,1

ACPI:

- SSDT-EC-USBX.aml (angepasst auf den Rechner mit Pfad SBRG)

Drivers:

- ApfsDriverLoader.efi
- HfsPlus.efi

- OpenRuntime.efi

Kexts:

- Lilu.kext

- AppleMCEReporterDisabler.kext

- VirtualSMC.kext

- WhateverGreen.kext

- SmallTreeIntel82576.kext

- NVMeFix.kext

Anbei mein OC Ordner, der letzte OC Log und ein Screenshot vom letzten Stand.

Ich bin für jeden Tipp dankbar!

Beitrag von „g-force“ vom 3. Mai 2020, 20:18

Herzlich willkommen im Forum!

Für AMD ist unser [ralf](#) der Spezialist, vielleicht mag er mal hier reinschauen.

In der Zwischenzeit könntest Du deine Hardware schonmal in dein Profil eintragen.

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Mai 2020, 09:22

Probier halt erst 0.5.2. Das läuft problemlos [Klick](#)

Beitrag von „Hummer“ vom 4. Mai 2020, 09:37

Ich habe heute morgen noch einmal von vorne begonnen.

Nun bin ich bereits im Installationsprozess - der Fehler lag vermutlich an den Boot-Argumenten.

Mit aktiviertem Above 4g encoding im BIOS ist `np ci=0x2000` **nicht** notwendig gewesen.

EDIT:

Das System läuft nun einwandfrei. Ich bin fasziniert und heil froh, dass es nur an dem Bootflag liegt.

In einer ruhigen Minute erstelle ich mal einen Vorstellungsthread, danke für die schnellen Antworten!

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Mai 2020, 17:32

es liegt also an dem Bootflag `np ci=0x2000`. und Above 4g encoding im BIOS

Beitrag von „Hummer“ vom 4. Mai 2020, 17:50

[Zitat von ralf.](#)

es liegt also an dem Bootflag `np ci=0x2000`. und Above 4g encoding im BIOS

Exakt. Die Woche versuche ich direkt die Migration auf 0.5.8 - no Risk no Fun.