

Clover Update - Was mache ich falsch?

Beitrag von „Omnath“ vom 20. Mai 2020, 13:19

Hallo meine Hacki Freunde, ich hab leider ein vermutlich sehr banales Problem, ich finde aber die Lösung irgendwie trotzdem nicht.

Ich wollte gerade meine Clover Version updaten auf 5017, bin dazu in den configurator gegangen und habe die Version runtergeladen.

Hab die OS-X EFI von der ich boote gemountet, kann es aber leider nur auf meiner Hackintosh SSD installieren. Das ist mir allerdings erst aufgefallen, als ich es schon installiert hab und die geladene Clover Version noch immer der alten (4988) entspricht.

Wie bekomme ich jetzt die neue Clover Version dort hin wo ich sie brauche? Und kann ich die unabsichtlich erstellten Ordner EFI und EFI-Backups von meiner Hackintosh SSD einfach löschen, oder muss ich da etwas speziell deinstallieren?

Danke für eure Hilfe 😊
Ganz liebe Grüße und bleibt gesund!

Beitrag von „hackmac004“ vom 20. Mai 2020, 13:31

Moin,

Clover kannst du im Prinzip ganz einfach selber updaten, indem du die Datei CLOVERX64.efi im Clover Ordner und die Datei BOOTX64.efi im Ordner BOOT mit der von der neuen Version ersetzt.

Von dieser Seite bekommst du die neueste Version.
<https://github.com/CloverHacky...CloverBootloader/releases>

Wenn du CloverV2v5117 lädst findest du die aktuellen Dateien.

PS: Tu das in dem EFI Ordner, der bisher dein System zum laufen gebracht hat. Die anderen Ordner brauchst du dann nicht mehr. Es darf nur ein Ordner auf deiner EFI Partition sein, der EFI heisst.

Beitrag von „umax1980“ vom 20. Mai 2020, 14:32

Und um ganz sicher zu gehen, einen Notfall Stick bereit legen.

aber das o.g Vorgehen ist im Prinzip ohne Probleme anwendbar

Beitrag von „Omnath“ vom 22. Mai 2020, 16:34

Super, danke sehr! Hat ansich funktioniert, nur leider wacht der Computer jetzt nicht mehr aus dem Ruhezustand auf 🤔 Bisher war das immer ohne Probleme möglich. Kommt das vielleicht häufiger nach dem Update vor?

Beitrag von „g-force“ vom 22. Mai 2020, 16:57

Hier läuft was schief. Die neue Clover-Version ist nicht mit der alten Ordnerstruktur der EFI kompatibel. Es ist also in diesem Fall nicht damit getan:

[Zitat von hackmac004](#)

indem du die Datei CLOVERX64.efi im Clover Ordner und die Datei BOOTX64.efi im Ordner BOOT mit der von der neuen Version ersetzt.

Warum soll Clover überhaupt ungedated werden? Dein System ist doch auch nicht aktuell (10.9.5). Warum [Clover-Update](#), wenn es läuft?

Beitrag von „Omnath“ vom 22. Mai 2020, 18:24

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Ui, das war mein altes System... Hab jetzt meine Computerdaten auf den neuesten Stand gebracht.

Ein Update von Clover hab ich gemacht, weil ich gelesen habe es wäre gut immer wieder eins zu machen und weil der Computer zunehmend langsamer wird und besonders lange für den Start braucht, obwohl eine SSD drin ist. Der Start kommt mir jetzt zumindest deutlich schneller vor, nur geht eben leider der Ruhezustand nicht mehr. Also der Computer schläft zwar brav ein und geht auch wieder an wenn ich eine Taste drücke, Bild bekomme ich jedoch nicht mehr.

Beitrag von „hackmac004“ vom 22. Mai 2020, 18:42

Kannst du mal einen Screenshot vom Inhalt deines Clover Ordners schicken ?

Beitrag von „g-force“ vom 22. Mai 2020, 18:44

Screenshot ist nicht gut, bitte die EFI zippen und hier hochladen.

Beitrag von „Omnath“ vom 22. Mai 2020, 18:50

Zip ist fertig. Danke für eure Hilfe!

Falls euch etwas bezüglich USB 3.0 auffallen sollte: ich hab bereits einige sachen ausprobiert und verschiedene Anleitungen verfolgt, aber leider bekomme ich nur usb2.0 Geräte zum laufen, 3.0 wird aber fast nie erkannt und hat falls doch nur etwa 25MB/s Datenrate 🤔 Hab

das inzwischen aufgegeben



Beitrag von „g-force“ vom 22. Mai 2020, 19:02

Ich habe aktualisiert und aufgeräumt, in der "config.plist" habe ich (erstmal) nur ein neues SMBIOS erzeugt.

Beitrag von „Omnath“ vom 22. Mai 2020, 20:40

Danke!

Hab jetzt den Inhalt von meiner alten EFI komplett durch den von dir hochgeladenen ersetzt. Den APPLE Ordner benötige ich gar nicht in meiner alten EFI?

Starten und alle Funktionen scheinen zu funktionieren, der Ruhezustand aber leider nicht. Der Monitor ist aus, der Computer läuft allerdings weiter und lässt sich da auch nicht mehr raus holen 🤔

Beitrag von „g-force“ vom 22. Mai 2020, 20:45

Hast Du den alten Clover-Ordner noch, mit dem das Aufwachen des Monitors funktioniert hat?

Beitrag von „Omnath“ vom 22. Mai 2020, 21:17

Ja hab ihn grade hochgeladen 😊

Damit funktioniert alles, außer dass er langsam bootet und der USB 3.0 Support ist eingeschränkt (so wie jetzt auch).

Beitrag von „g-force“ vom 22. Mai 2020, 21:49

In deinem Ordner finden sich aber auch schon Ordner, die erst zu späteren Clover-Versionen gehören. Das ist irgendwie Misch-Masch.

Beitrag von „hackmac004“ vom 22. Mai 2020, 23:38

Vielleicht löst sich dein Aufwachproblem mit dieser EFI.....

Eventuell laufen die USB ports damit auch, aber um sie wirklich richtig zu deklarieren, müsstest du dir einen eigenen USBport.kext, mit Hilfe vom Hackintool, erstellen.

Beitrag von „Omnath“ vom 2. Juni 2020, 11:49

Entschuldigt bitte die späte Antwort, hatte durch einen Umzug viel zu tun...

[Zitat von hackmac004](#)

Vielleicht löst sich dein Aufwachproblem mit dieser EFI.....

Eventuell laufen die USB ports damit auch, aber um sie wirklich richtig zu deklarieren, müsstest du dir einen eigenen USBport.kext, mit Hilfe vom Hackintool, erstellen.

Danke sehr! Jetzt funktioniert der Ruhezustand wie er soll und auch die USBs werden erkannt,

wenn auch noch nicht schnell. Das Hackintool werd ich mir mal zuleibe führen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.

Das einzig Komische mit der neuen EFI ist, dass nach dem Auswählen der Startpartition ein schwarzer Screen kommt mit sehr sehr vielen Zeilen in weiß. Sieht etwa so aus wie bei Dos und nach einer Weile startet der Mac normal. Hat mich zuerst beunruhigt, wenn es aber nichts ausmacht soll es mir auch recht sein.

Ein neues, gerade entstandenes Problem: Ich hab mir einen Douk Audio P1 USB Vorverstärker gekauft, weil ich jetzt meinen Verstärker ausgetauscht habe und nun einen B&W Zeppelin als Computerbox verwende, zusammen mit meinen Kopfhörer. Brauchte also ein Gerät mit dem ich den Klang etwas verstellen kann und auch oben am Tisch zwischen Zeppelin und Kopfhörer wechseln kann. Leider funktioniert da aber der USB Input nicht. Der Mac findet den Vorverstärker nicht als Tonausgabequelle, mein originales Macbook Pro allerdings auch nicht. Wisst ihr obs da Hoffnung gibt den Ton doch mit USB (zwecks Qualität) an den Vorverstärker zu bringen?

PS: Suche hab ich versucht, fand aber nichts. Wusste aber auch nicht so genau wie ich das Problem benennen soll 🤔

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Juni 2020, 12:00

Ich schätze mal du meinst mit schwarzer screen und weißen zeilen den Verbose (plappermodus). Ist quasi eine Verschriftlichung des bootens und hilfreich beim basteln, wenn noch nicht alles läuft. Durch diesen Modus (unter Boot arg. - v) lässt sich erkennen, wo der Boot hängen bleibt.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 2. Juni 2020, 12:04

[Omnath](#)

Mach bitte ein Foto des Verbose Modus 😊

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Juni 2020, 17:13

[Omnath](#) Klasse, freut mich. Wenn keinerlei bootprobleme mehr auftauchen, kannst du den verbose mode auch ausschalten indem du -v in der config mit dem Clover Configurator entfernst.

Zum usb port patchen ist diese Anleitung von [CMMChris](#) bestens geeignet.

Usb port patching

Entweder läuft der Preamp nach dem patching schon oder vielleicht braucht der noch einen Treiber

Beitrag von „g-force“ vom 2. Juni 2020, 23:01

Das [VacumTube](#) ist aber keine Soundkarte, das weißt Du? Was meinst Du mit "ComputerBox"?