

# HP Laptop booten OC Fehler

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Mai 2020, 15:06**

Hallo, habe für meinen HP eine EFI gebastelt und diese Bootet mit der config1 jedoch fehlt da der VRAM. In der config2 habe ich das angepasst, nach dieser Anleitung: [Lenovo IdeaPad L340-17IWL - UHD Grafik](#) und ich boote jedoch mit einem Blackscreen..

Kann mir jemand helfen? verstehe die Anleitung nicht mit compilen usw... 😞

<https://www.elite####macx##86.com/threads/guide-how-to-enable-backlight-control-on-laptop.182/>

Bitte im Link die "####" entfernen..

---

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 15:19**

ist eigentlich nichts schweres, da es ja schon halb fertig ist. öffne mal die Config Datei und schau mal unter device...da sind nun einträge. übernehme einfach die Sachen die du zumbooten in deiner Config noch hast und Versuchs dann mal...so hab ich es grade auch erst gemacht

du muss dann noch die device id von deiner karte setzen und die fake id. noch paar Texte in einen Ordner schieben usw,

---

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Mai 2020, 15:28**

Hi, kannst du mir das anpassen oder erklären in Form einer Anleitung? Bin recht neu darin und habe blöd gesagt wenig verstanden von deiner Erklärung

---

### Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 15:32

ist das ne coffelake cpu die verbaut ist?muss das schon etwas genauer wissen um helfen zu können. ich hab mich da auch erstmal paar stunden durchschlagen müssen. aber wenn man zb alles per Kext to patch usw macht, dann geht es eigentlich. bin heute nicht mehr so ganz auf der höhe, aber ich schau mal ob ich iwie helfen kann

ok

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Mai 2020, 15:38

Es handelt sich um genau den selben: [Hilfe zum HP 17-by1226ng Hackintosh](#)

und ja ist CoffeLake so wie ich gelesen habe, hier hat sich bereits jemand an dem Laptop versucht.. ohne erflog

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 21. Mai 2020, 16:02

[@AppleOSX](#)

Teste mal die config.plist

---

### Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 16:11

oho OSX Einsteiger.. wie geht es dir? danke...ich glaub ich brauch hier auch zu lange. bin noch voll durch von meinem tower und dem framebuffer machen...seh schon bald nichts mehr 🤔



Hab nun auf meinem Tower Catalina am laufen. hab nur keine Grafikkarte zur zeit die cataline auch unterstützen tut. denke ich kauf mir die tage schon mal ne graka und hole dann nach und nach den erst bis ein neuer tower hier steht.

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 21. Mai 2020, 16:58**

@[Hecatomb666](#)

So gehe ich grundsätzlich vor

1. Nach der CPU [5-8265U](#) Googeln

Geräteerkennung	3EA0, 3EA1
-----------------	------------

2. Jetzt wird Interessant <https://github.com/acidanthera...nnectors-patches-with-weg>

Also habe ich mal diese nach der Device 3EA5 dementsprechend die Platform\_ID raus gesucht.

#### Intel UHD Graphics 610-655 (Coffee Lake processors)

Supported since macOS 10.14

CFL framebuffer list:

- 0x3EA50009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E920009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E9B0009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3EA50000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E920000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E000000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E9B0000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3EA50004 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3EA50005 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3EA60005 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E9B0006 (mobile, 1 connectors, no fbmem, 39 MB)
- 0x3E9B0008 (mobile, 1 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E9B0007 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
- 0x3E920003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
- 0x3E910003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
- 0x3E9B0003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
- 0x9BC80003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
- 0x9BC50003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
- 0x9BC40003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)

---

## Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 17:05

ich hab von hier nur Patches benutzt...aber die skylakes scheinen ja noch relativ leicht zu gehen.hab trotzdem die ganze nacht gebraucht. und jetzt gehts nochmal meinem laptop an den kragen. hoffe bekomme das am Laptop noch iwie die tage zum laufen.jetzt weiß ich ja so halbwegs wie es geht

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)

das hat mir sehr geholfen

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 21. Mai 2020, 17:11**

@[Hecatomb666](#)

Ich weis das gehört nicht hin , was für Notebook hast du denn 😊

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 17:14**

toshiba kira 101...hattest du mir nicht den bootloader damals gemacht? Ja ne,klar warst du das 🤖

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 21. Mai 2020, 17:16**

@[Hecatomb666](#)

Kann sein ist schon bisschen her 😊🤖

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Mai 2020, 17:23**

war im letzten Jahr noch „japp“

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Mai 2020, 20:46

Sorry das ich mich jetzt erst melde... bekomme MacOS einfach nicht mehr ans Booten... nach einer Installation erscheint immer das und bleibt auch da kleben... habe keine Änderungen oder so vorgenommen..



---

### Beitrag von „itisme“ vom 21. Mai 2020, 21:44

Kannst ja einfach ins Blaue hinein mal den Ordner von [hier](#) testen.

Aber vielleicht sicherheitshalber vorher mal die SSDT\_NVMe-Ppc.aml (falls vorhanden) entfernen.

Wenn die nämlich drinnen ist wird evtl. Deine Disk nicht korrekt angesprochen und Du erhältst "still waiting for root device".

---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 09:27

Morgen Leute...

nach vielen versuchen habe ich es geschafft MacOS nach der Installation ans booten zu bekommen.

Ich habe mir jetzt als Basis die CFL-Laptop EFI von [al6042](#) genommen, zack hat der Laptop gebootet.

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[@AppleOSX](#)

Teste mal die config.plist

Die hat leider nicht verändert.... In den System Infos steht "Intel UHD Graphics 620 5MB"

[Zitat von itisme](#)


Kannst ja einfach ins Blaue hinein mal den Ordner von [hier](#) testen.

Aber vielleicht sicherheitshalber vorher mal die SSDT\_NVMe-Ppc.aml (falls vorhanden) entfernen.

Wenn die nämlich drinnen ist wird evtl. Deine Disk nicht korrekt angesprochen und Du erhältst "still waiting for root device".

Endet in einer Kernel Panic

Im Anhang ist die EFI mit der ich booten kann jedoch nur 5mb angezeigt bekomme. Und noch



Habe noch durch Google auf einer offenen Facebook Gruppe solche Bilder gefunden, vielleicht helfen diese, dort geht es um den I5 mit der UHD 620:

Spoiler anzeigen

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 11:26

Dann bin ich mal gespannt ob es am Ende alles läuft!

---

### Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 11:30

Wird schon alles gut gehn. Ich schau mal kurz ob es bei dir auch so viel ist. Eventuell geht deine Karte ja schneller.

Welche Datei benutzt du zur Zeit zum booten?

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 12:20



Die aus meinem letzten Beitrag mit den Screenshots etc aus dem Beitrag vor drei Stunden.

Hier nochmal im Anhang

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 12:21**

Also die Datei mit dem Namen config? Oder mir was bootest du nun genau? Ich Frage, weil dort drei verschiedene Dateien drin sind, aber keine von allen richtig fertig ist, wenn ich mir das smbios so anschau

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 12:38**

Nur config.plist genau sorry habe vergessen das Dorf mehrere sind

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 12:40**

Ok. Ich ändere gleich mal alles und bastel dir was neues

Versuchs mal mit dieser nun

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 14:46**

Danke [Hecatomb](#) ist gebootet jedoch mit einem Blackscreen..

Der Bootvorgang hat keine Probleme gemacht nur das er statt einem Sperrbildschirm, schwarz bleibt. Hast du da eine Idee? ist ja schon komisch

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 15:31**

lass mich mal überlegen und schauen. muss mal googeln

hast du mal mit einem cdmi Kabel noch gebootet?

schicke gleich ne neue config,ok

hast du nochvden ladebalke sehen können, bevor das Bild weg war?

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 15:54**

Nein Ladebalken war nicht mehr zusehen... Und HDMI habe ich versucht

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 15:54**

ok....ein moment bitte. 3 min

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 16:15**

Sooo.... leider wieder direkter Blackscreen ohne Apple Logo.

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 16:26**

ich mach für heute glaub auch mal Schluss. hab die tage auch nur am Rechner verbracht

meine karte läuft auch noch nicht ganz. eventuell weiß ja noch wer die tage rat.

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 16:36**

Die hat leider auch keine verbesserung mitgebracht... bleibt beim Blackscreen.

Danke für deine Hilfe!!

---

### **Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 16:42**

wird schon noch. ich hab mit meinen beiden rechner nun auch ne richtig lange zeit gebraucht. alles dauert seine zeit. und am laptop ist eh alles schmal schwerer als am desktop.

<https://www.youtube.com/watch?v=dx36UYgZVtE> hier noch zum anschauen. ist nützlich das video

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 16:42**

AppleOSX

Was für ein Gerät hast du eigentlich genau?

Würdest du bitte dessen Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" eintragen...

Danke.

---

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 16:43**

oh man siehe da---ich hab grade ein video von dir hier gepostet XD ist keine Minute her ...hehe

---

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 16:46**

[al6042](#) Sorry, habe meinen Laptop in die Signatur gepackt!

---

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 16:55**

AppleOSX

Hervorragend, dann stochern wir auch nicht mehr weiter im Dunkeln.

Was mich aber an der Sache verwirrt ist die Info der Intel-ARK-Seite zu deiner CPU ->  
<https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-3-90-ghz.html>

Dort wird nicht von einer UHD620, sondern einfach nur von UHD-Grafik gesprochen.

Prozessorgrafik	
Prozessorgrafik <sup>1</sup>	Intel® UHD-Grafik
Grundtaktfrequenz der Grafik	300 MHz
Max. dynamische Grafikfrequenz	1,10 GHz
Max. Videospeicher der Grafik	32 GB
Videos Ausgang	eDP/DP/HDMI/DVI
4K-Unterstützung	Yes, at 60Hz
Max. Auflösung (HDMI 1.4a)	4096x2304@24Hz
Max. Auflösung (DP)	4096x2304@60Hz
Max. Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)	4096x2304@60Hz
Unterstützung für DirectX®	12
OpenGL® Unterstützung	4.5
Intel® Quick-Sync-Video	Ja
Intel® Clear-Video-HD-Technik	Ja
Intel® Clear-Video-Technik	Ja
Anzahl der unterstützten Bildschirme <sup>1</sup>	3
Gerätebezeichnung	3EAG, 3EA1

---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 16:58

Komisch...

Also in Windows wurde die mir auch immer als UHD 620 angezeigt, genau so wie in den Produktdaten...

Das heißt?

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Mai 2020, 17:01

hallo [al6042](#)

hier taucht die intel uhd 620 auf

<http://www.cpu-world.com/CPUs/...Core%20i5%20i5-8265U.html>

Ig 😊

### Integrated peripherals / components

Display controller	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 displays</li><li>▪ DisplayPort 1.2 / DVI / Embedded DisplayPort 1.4 / HDMI 1.4</li></ul>
Integrated graphics	GPU Type: Intel UHD 620 Graphics tier: GT2 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 300 Maximum frequency (MHz): 1100

---

## Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 17:04

[al6042](#) ich hab mal ne frage. hab vorhin endlich von meinem laptop den vram zum laufen bekommen. es handelt sich um eine Intel HD 4500u Haswell cpu graka.. nun bekomm ich aber nach jedem erbot ein Fehlerbericht um die Ohren gehauen. hab es unter Mojave laufen. ich hab den Bericht mal kopiert. die komischen Azul kexte hab ich natürlich installiert und hab auch fake pciid und fake Intel HD usw drinnen.

Spoiler anzeigen

was mach ich da nun...bzw was hab ich falsch gemacht 😞

---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:05

Was ist das hier?

Wer hat den Thread eröffnet und warum wird er von anderen für Ihre Zwecke genutzt?

---

## Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Mai 2020, 17:08

[Hecatomb](#)

threadjacking ist nicht so toll, und im irc wärst du vermutlich für den flood-kram erstmalgekickt worden....

---

### Beitrag von „Hecatomb“ vom 22. Mai 2020, 17:09

meld



weil ich mit Apfel schon die ganze zeit hier am schauen bin. bin auch grade dabei meine cpu zum laufen zu bekommen und helfe ihm schon den ganzen tag. kannst mein post aber gerne auch wieder entfernen. np

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 17:12

Jetzt frage ich mich nur was es mit der Gefundenen Bezeichnung von [al6042](#) und [apfel-baum](#) zu tun hat...

Weil wenn es keine 620 UHD ist arbeiten wir in eine komplett falsche Richtung und es kann nicht funktionieren oder?

---

### Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:13

[Hecatomb](#)

Laut deinem Profil hast du eine komplett andere CPU...

Es macht keinen Sinn hier zwei verschiedene Endgeräte über einen Thread zu bedienen.

Da würde ich dich bitten eher in deinem alten Vorgang [hackintosh-forum.de/forum/thread/48230-hilfe-sicherheitsupdate-geht-nicht-ich-weiß-nicht-mehr-weiter/](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/48230-hilfe-sicherheitsupdate-geht-nicht-ich-weiß-nicht-mehr-weiter/)

weiter zu machen oder einen neuen Thread zu erstellen.

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 17:15**

[al6042](#)

Hier zwei Screenshots aus meinem Rechner hoffe es hilft

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:27**


Das letzte Bild, mit den PCIe-Devices, in lesbar wäre Klasse... 😊

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 17:29**

So jetzt aber sorry haha [al6042](#)





---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:41

Versuche es doch bitte mal mit der beiliegenden config.plist.

---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 17:49

[al6042](#)

config eingefügt und gebootet kein Problem, auch Bild jedoch immer noch die 5MB und UHD 620

DPCI MANAGER sagt es sei eine Iris Plus 655 jetzt

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:56**

Ja... das liegt an dem Inject, denn ich über die config.plist DeviceProperties gemacht habe.

Dein vorheriges Bild hatte leider keinen Hinweis auf die tatsächlichen Nummern für die UHD620 gegeben.

Mich würde aber interessieren, welche PCI-IDs von Linux für die Karte ausgespuckt werden.

Kannst du mal das Teil mit einem Live-Linux wie Ubuntu oder Mint starten, dort im Terminal den Befehl

`lspci -nn` ausführen und das Ergebnis hier posten?

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 18:04**

Klar kann ich machen! Bitte um Geduld muss erst einen Stick fertig machen

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 18:05**


Natürlich... keine Hektik... 😊

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 18:09**

Habe noch ein Tool auf einem Stick gefunden ist auf Linux Basis...

Ist es das was du suchst?



---

### Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 18:19

Dann versuche es bitte mal mit der beiliegenden config.plist.

Falls das nix wird habe ich noch zwei Varianten in der Hinterhand.

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 18:27

[al6042](#)

Es hat sich eine Kleinigkeit verändert!

Unter Systeminformationen bei Grafikkarte hat sich die Bezeichnung verändert.

Im Anhang ist ein Bild, hoffe die Qualität ist ausreichend!

5 MB sind es trotzdem noch

---

### Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 18:32

Na dann... weiter geht's...

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 18:43

Schade... leider nichts verbessert...

[al6042](#)



---

### Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 18:49

Letzte Möglichkeit, danach muss hier mal noch in andere User drauf schauen.

---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 19:05

Leider auch keine besserung... Danke für deine Hilfe!!

[al6042](#)

Hoffe jemand hat hier noch eine Idee, kann ja nicht sein das die Grafik so probleme macht



---

## Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 19:10

Hast du im BIOS ggf. die Möglichkeit zu Einstellungen für die interne Grafikkarte?

---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 19:23

Das einzige was ich einstellen kann ist "Virtualization Technology" oder so ähnlich... Sonst kann ich gar nichts bezüglich der Grafik ändern

[al6042](#) Hier mal im Anhang mein Clover Ordner... vielleicht ist ja was anderes im argen

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 19:36**

Der Order ist sauber und nur um ein paar Kleinigkeiten anders als der von gestern.

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 19:44**

Also keine Veränderungen oder Fehler die eine zickige Grafikkarte auslösen... Danke für die Rückmeldung!

Dann bin ich gespannt ob noch jemand Ideen oder vielleicht eine Lösungen hat für die UHD 620..

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Mai 2020, 20:05**

@[AppleOSX](#)

Ich habe mal ein Paar Kext Aktualisiert 😊 und ein Paar config raus geworfen .

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 20:46**

Bootet aber Blackscreen, kein Apple Logo zu sehen oder sonst was. Bildschirm flackert nur kurz und dann alles schwarz. [OSX-Einsteiger](#)

hast du noch eine Idee?

verstehe es nicht, läuft genau so beschissen wie bei meinem Vorgänger mit dem Laptop

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Mai 2020, 21:14**

[@AppleOSX](#)

Kannst du mal Test weise mit der configal6042-1.plist Booten 

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 14:39**

Morgen [OSX-Einsteiger](#) , sorry für die späte Antwort.

Boot läuft sauber, dunkelt dann am Ende des Verbose Mode langsam ab und bleibt dann Schwarz. Leide kein Apple Logo oder sonst was zu sehen.

Liegt das an der Karte oder wie ich mal in einem Forum gelesen habe an der Helligkeit Einstellung? habe ich im ersten Beitrag einen Link zu, das soll man fixen können verstehe es aber nicht ganz mit einer SSDT compilen und so.

Gibt es noch jemanden hier, der vielleicht auch eine UHD 620 hat und diese läuft?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2020, 14:43**

Die Standard UHD620 machen auch keine großen Probleme...

Dein Problem kommt von der CPU-Generation Whiskey Lake:



---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 15:26

Oh okay, gut zu wissen!

Dumme frage aber was soll mir dein Bild zeigen? Sind das nicht die Device IDs um die „Grafik“ zu faken? Wie du mit dieser Iris 655?

Soll ich die alle durchgehen oder nicht?  
muss man irgendwie die CPU Patchen?

Habe irgendwie keine Ahnung wo man anpacken soll um das Problem zu lösen.

habe ja auch hin und wieder einen schwarzen Bildschirm, geht es nicht dann schon in die richtige Richtung? Denn nach dem englischen Forum aus meinem ersten Beitrag muss man dann irgendeine SSDT ändern aber keine Ahnung ob das funktioniert.

---

## Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2020, 15:32



Die Werte in der tabellarischen Darstellung sind die ig-platform-ids für diese Generation an IGPUs.

Der Part mit den "device-id"-Werten ist für das Vorgaukeln von anderen Gerätekennungen.


Deswegen auch der markierte Bereich mit dem Bezug auf die "Whiskey Lake"-CPU, zu der deine gehört...

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Mai 2020, 15:38

In deine EFI war die AppleBacklightFixup.kext Hattest du denn rein gepackt ? Zu Test zwecke wieder mal rein packen .

Und diese kannst zu test zwecke mal raus löschen.



---

## Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 15:54

[OSX-Einsteiger](#)

Änderungen nach deinem Vorschlag gemacht und Display flackert kurz nach dem Verbose Mode und dann alles schwarz. Bildschirm ist beleuchtet aber kein Bild.

Mit der config von Al die du im Clover Ordner gelassen hast wird der Bildschirm nach Verbose schwarz, keine Beleuchtung.

### [Zitat von al6042](#)

Die Standard UHD620 machen auch keine großen Probleme...

Dein Problem kommt von der CPU-Generation Whiskey Lake:




Habe den Eintrag der Device ID mal in Clover vorm Booten gemacht, geht das so? und hatte keine Unterschiede wie ohne diesen Eintrag feststellen können.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2020, 16:58**

Der Inject wurde bereits mit den Device Properties durchgeführt:



also, in den config.plist, die wir gestern durchgearbeitet hatten.

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 17:48

Hallo nochmal.. Habe eine Anleitung zu einem ziemlich ähnlichen Laptop gefunden... jedoch in einem Englischen Forum. Kann sich das einer mal anschauen, verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Vielleicht ist da die Lösung versteckt.

<https://www.tony###ma###cx86.com/threads/guide-acer-swift-5-sf514-53t-whiskey-lake-macos10-14-5.277618/>

Habe in den Link ### eingesetzt, diese müssen entfernt werden.

---

### Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Mai 2020, 18:09

[@AppleOSX](#)

Pack denn mal **SSDT-PNLF-CFL.aml** in denn Ordner CLOVER/ACPI/patched

---

### Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 18:19

Welches Clover soll ich als Grundlage nehmen? Die ohne BacklightFix oder mit? und muss dann

bestimmt SSDT-PNLF.aml löschen oder?

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Mai 2020, 18:21**

Endeffekt ist das egal du kannst beides Testen 😊

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 18:24**

Leider wieder einen Blackscreen [OSX-Einsteiger](#)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2020, 18:27**

Ich habe mir die Anleitung auch noch mal angeschaut und die config.plist um die Elemente des Beitrags erweitert.

Nutze die bitte zusammen mit der SSDT von [OSX-Einsteiger](#)

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 23. Mai 2020, 19:46**

So gemacht, leider das altbekannte Problem... Bootet aber kein Bild, jedoch Hintergrundbeleuchtung [al6042](#) [OSX-Einsteiger](#)

Wie sieht es mit diesem Projekt aus? Hilft uns das? Bei den wart ihr beide ja auch am Werk, wie ich erkenne jedoch kein Clover..

[Asus Zenbook UX433fa Catalina diverse Probleme](#)

Oder was ist mit dem Projekt?

<https://www.tony###mac###x86.com/threads/guide-hp-probook-430-g6-whiskey-lake.282302/>

Versuche gerade paar Lösungsansätze bei anderen Laptops zu finden, hoffe das hilft.  
Leider habe ich jetzt auch nichts weiteres gefunden.


Hoffe einer von euch, kann daraus sinnvolle Infos ziehen und oder kommt noch auf weitere Ideen, ich komme nicht weiter, dies überschreitet meine Grenzen.

[Hecatomb](#) wie sieht's bei dir aus? Wird's langsam?

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 11:47**

@[AppleOSX](#)

Die CLOVER von Post 59 läuft die Aktuell noch  .

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 11:56**

Kommt ja auf die Config an habe dort ja knapp 7 Configs drin. Wieso?

Kann dir nicht mehr genau wieder geben, welche alle Funktionierten und wo Schwarz war  
[OSX-Einsteiger](#)

config.plist = Blackscreen

config1osx.plist = bootet aber 5MB

config\_HD615\_usw = hängt im Verbose

die kann ich dir noch wiedergeben.. die von al6042 kann ich nicht mehr sagen, müsste hier

aber noch zu finden sein

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 12:56**

@[AppleOSX](#)

Ich möchte das du folgendes machst.

1. Die beiden Configs komplett löschen **config.plist** & **config\_HD615\_620\_630\_640\_650.plist** , ich glaube da funkt eine config da zwischen .
  2. Dann fügst du die config1osx-v2.plist hinzu und Bootest von der .
- 

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 13:28**

Also kann ich deine config1osx.plist und die configal6042-1 bis configal6042-4 drin lassen? oder die auch einmal entfernen?

Habe es nach deinem Wunsch gemacht, lande in einer Kernel Panic... [OSX-Einsteiger](#)

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 13:37**

@[AppleOSX](#)

Kannst du von der Kernel Panik ein Foto.

---

## **Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 13:40**

Ich versuche es gerne Moment. Oder kann man Logs speichern?

hoffe das Video hilft dir <https://streamable.com/6d5yik>

Gemerkt die Qualität wird zuweit runter gedreht..

hier einmal: <https://we.tl/t-YxvmfceXE7>

Hoffe die Bilder und das Video sind zu gebrauchen

---

## **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 14:27**

@[AppleOSX](#)

Teste das mal , normaler weise müsste die Panik noch ein bisschen besser aussehen .

---

## **Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 19:19**

Sorry für die späte Antwort... [OSX-Einsteiger](#)

Boot bleibt hängen Foto ist im Anhang.

Bringt es vielleicht was einmal komplett neu anzufangen? Geht es mit Mojave einfacher tendenziell?

Irgendwo muss doch ein Problem liegen welches wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder??

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 21:19**

@[AppleOSX](#)

Mal was neues ist OpenCore , ich gehe da von aus das es dir um die Ohren fliegen wird.

---

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 21:59**

Im Anhang ein Bild vom Fehler [OSX-Einsteiger](#)

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 22:20**

@[AppleOSX](#)

Ich denke ich habe denn Fehler gefunden.

---

**Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 22:36**

Die config.plist ist für Clover richtig? Oder gibt es sowas auch bei OC?

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 22:37**



Der ist für OpenCore der muss in EFI/OC

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 24. Mai 2020, 22:47**

[OSX-Einsteiger](#) hängt jetzt hier... keine Ahnung was das zu bedeuten hat haha

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 24. Mai 2020, 22:57**

Ich glaube das wars auch noch nicht

---

### **Beitrag von „bob7“ vom 24. Mai 2020, 23:00**

hd 620 wirst du nie aktivieren können, sie wird von mac os nicht unterstützt, kaufe besser eine externe Graphik

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 25. Mai 2020, 00:10**

@[AppleOSX](#)

Du kannst mal die Clover EFI von hier mal testen [Bericht HP-Probook 440 G6 - mit Clover-Ordner](#)

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 25. Mai 2020, 18:46**



[@AppleOSX](#)

Ich habe denn Clover noch ein bisschen angepasst , ich hoffe nicht zu viel 😞

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 25. Mai 2020, 20:14**

[OSX-Einsteiger](#)

Der hat immer was neues zu jammern

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 25. Mai 2020, 20:47**

[@AppleOSX](#)

Beim Updaten des VirtualSmc.kext hatte ich vergessen den VirtualSmc.efi zu aktualisieren  
vergessen .

Und ich habe denn VoodooPS2Controller.kext durch ein andren ersetzt.

---

### **Beitrag von „AppleOSX“ vom 25. Mai 2020, 20:53**

Wow jetzt wird er richtig zickig... [OSX-Einsteiger](#)