

**Erledigt**

## **High Sierra auf Dell Latitude 3550**

**Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 30. Mai 2020, 18:31**

Hallo, bin neu hier im Forum, und werfe hier mal die Frage in die Runde, ob jemand schon mal besagten Dell Latitude 3550 mit einem Mac OS verheiratet hat.

Ich habe es schon soweit geschafft, das High Sierra läuft, aber der Sound, Touchpad, Bluetooth und WLAN

gehen nicht.

Hatte einige EFI Ordner von verschiedenen Dell probiert, war leider nicht erfolgreich. Ist ein i5-5200 mit Intel-Grafik. Habe ihn aber wieder erstmal auf Windows laufen.

Mit Catalina läuft mein Desktop PC mit i5-4590 und Asrock-Board, das hat auch mit den Anleitungen hier im Forum super

geklappt.

Vielleicht hat jemand eine passende EFI für den Dell.

LG Andreas

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 30. Mai 2020, 19:26**

Hallo [Rentier Rudi](#) ,



diesen EFI-Ordner schon getestet?

<https://osxlatitude.com/forums...indComment&comment=100510>

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 2. Juni 2020, 16:44**

Hallo Michael,

Ich habe den Läppi jetzt mal neu installiert mit High Sierra.

(Bootstick erstellt mit BDU über Windows).

Es geht allerdings der EFI, aus deinem Link auch nicht.

Ich habe den jetzt funktionierenden EFI-Ordner angehängt.

Die Kamera, das Touchpad, Bluetooth und Sound gehen nicht.

Die CPU-Grafik zeigt nur 7MB Grafikspeicher an.

Vielleicht hat jemand noch eine Idee...

---


### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 3. Juni 2020, 08:46**

Hallo [Rentier Rudi](#) ,

Wenn du etwas Zeit mit bringst sollte der Laptop dann mit den richtigen Einstellungen auch laufen. Ich bin gerade etwas Land unter was helfen angeht, schaue mir aber gerne sobald ich die Zeit finde das ganze an.

Warum High Sierra und nicht Catalina? Der Laptop ist für Catalina bestens geeignet.

Poste bitte hier alle Dateien welche dir erstellt werden auf dem Desktop wenn du den Button mit dem Pfeil drückst.



---

## Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 3. Juni 2020, 11:15

Moin,



👍 für die Unterstützung, ich wollte dann wenn alles läuft, auf Catalina updaten.

Die WLAN-Karte würde ich dann auch noch umbauen auf eine DW1810 oder 1830, mal sehen was es in der "Bucht" gibt 🤔

Werde das mit dem Tool später mal durchführen.

LG Andreas

---

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 3. Juni 2020, 12:04**

DW1810 wird nicht untersützt.

Schau das du eine DW1830 oder eine DW1560 bekommst. Die machen dir keinen Ärger.

Aufpassen mit der DW1830. Die ist eigentlich eine sehr gute Karte, aber für die meisten Laptop zu breit und benötigt 3 Antennen.

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 4. Juni 2020, 10:23**

Hi,

Ich habe hier mal die Dateien von dem Tool. Das Trackpad habe ich gerade hingekriegt. 🤖

Ich habe bei Ebay eine DW1820 bzw. QCNFA344A gefunden, geht die auch?

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 11. Juli 2020, 18:51**

Hallo Spezialisten,

Kann mir zu meinem Problem denn keiner helfen, das kann doch gar nicht sein.

Ich habe aktuell immer noch das Problem mit der Grafik Hardwarebeschleunigung ( er zeigt mir nur 7MB Grafikspeicher an).

Wie und wo trage ich die Daten aus diesem Hacktool ein?

Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten mit einem Patch oder so?

Wie in meiner Signatur ersichtlich, habe ich auf Catalina upgedatet.

Für die Intel WLAN-Karte gibt es ja mittlerweile auch Treiber, die funktioniert auch.


Schön wäre dann auch Bluetooth und der Sound.

---

## Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 11. Juli 2020, 23:01

Die Grafikeinstellungen vom Hackintool kann man ganz bequem direkt in die verwendete config.plist exportieren.

Die sind danach als Device Properties in der config.plist vorhanden.



---

## Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 13. Juli 2020, 11:59

Hallo Michael,

Ich habe das probiert, es war auch was eingetragen in den Properties, aber dann ließ sich der Laptop nicht mehr booten.

Also wieder ausgetragen...Dann habe ich laut Hilfe von WhateverGreen.kext die IDs dort eingetragen, geht auch nicht...

Was kann ich denn noch tun, das die HD 5500 Grafik richtig erkannt wird?

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 14. Juli 2020, 09:20**

Poste bitte mal die Dateien welche du mit dem Hackintool unter PCIe erzeugen kannst.

---

**Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 15. Juli 2020, 20:24**

Hallo,

Hatte ich schon in Beitrag 7 gepostet.

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Juli 2020, 21:21**

@[Rentier Rudi](#)

Ein mal Testen Bitte

---

**Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 10:19**

Hallo,

Getestet..Super...Danke 🤗 Grafik wird jetzt richtig erkannt, auch die Helligkeitseinstellung der Hintergrundbeleuchtung geht auch, ist allerdings nach dem Einschalten recht dunkel.

wie kann man das noch einstellen, das er immer mit der gleichen Helligkeit startet?

Als nächstes bin ich beim Sound, wie muss ich da vorgehen?

Wie komme ich an die device-id dran?

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Juli 2020, 10:44**

@[Rentier Rudi](#)

Öffne mal das Hackintool und gehe mal auf Sound , was steht bei dir drin ?

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 13:05**

Da steht nichts drin.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Juli 2020, 13:10**

Ist da ein Realtek ALC892 Audio chip verbaut?

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 13:50**

Realtek [ALC255/ALC3234](#) layout 3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 99

Da ist ein ALC 3234 drin, steht im BIOS.

Die layout ID´s habe ich schon alle ausprobiert.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Juli 2020, 14:16**

Ich habe die config etwas angepasst , mal schauen ob Audio geht 😊

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 15:59**

Hallo,

Kein Ton, aber an den Properties habe ich auch schon etwas rumprobiert mit oben genannten diversen Layout-id´s.

In diversen anderen Foren habe ich gelesen, das was mit der DSDT.aml geht, aber da komme ich überhaupt nicht mit weiter

wie das damit funktionieren soll.

Ich habe zwar mit Clover diverse Dateien in dem ACPI/orgin drin liegen, aber was muss ich dann damit machen?

Es heisst immer nur patchen, aber wie?

Im Clover zeigt er übrigens Sound an, wenn ich dort in die Einstellungen gehe.



Bluetooth und die Kamera wären auch noch schön. Cardreader und Fingerprint gehen ja sowie so nicht.

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Juli 2020, 17:17**

ein neuer test

Ich habe mal 11 eingetragen als NUMBER



---

## Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 18:41

Nicht erfolgreich, ich habe eben im Forum gelesen, das in den Systeminformationen/Erweiterungen die

AppleHDA auftauchen sollte, ist bei mir aber nicht der Fall.

ich habe gerade in Systemeinstellung geschaut, und festgestellt, das jetzt Bluetooth und die Kamera gehen.


Nur der Sound weigert sich immer noch.

---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Juli 2020, 20:44

@[Rentier Rudi](#)

Kopiere mal denn Audio Device Pfad in deine config rein kann sein das ich da vor den falschen erwischt hatte



---

### Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 16. Juli 2020, 21:18

Hallo,

Ich habe den 1b und den 3 ausprobiert, geht beides nicht.

---

### Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 23. Juli 2020, 21:52

ich habe jetzt, nach längerem ausprobieren, es hinbekommen das der Laptop läuft. Der Ton geht, Microfon geht, und sogar der Cardreader. Es war übrigens die ID 3 die passte.

Mit diesem Wissen habe ich einen zweiten USB-Stick erstellt und im Clover bei SMBios die Seriennummer geändert.

Dann wollte ich damit den Laptop meiner Frau installieren, der genau der selbe ist, wie meiner. (Haben damals beide Geräte zusammen bestellt)

Startet aber nur mit KP. Ich habe im Clover dann gesehen, das die ID der Grafik nicht 16260000 ist sondern 16160000.

Das habe ich dann an die richtige Stelle eingetragen (Devices- Properties).  
Er startete dann aber mit dem Grafikfehler, siehe angehängtes Bild. Oder er startet mit dem Fehler im Startbildschirm.

Dann habe ich es mit dem Hackingtool versucht, mit erstelltem Patch, startet mit KP.

Was kann ich noch tun ?

---

### **Beitrag von „Claus59“ vom 24. Juli 2020, 10:09**

[Rentier Rudi](#) ,

kannst du mal deine EFI zur Verfügung stellen,  
mich würde interessieren, wie du den Cardreader aktiviert hast.

MfG Claus

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 24. Juli 2020, 10:42**

Hier meine aktuelle EFI, der Card-Reader geht wohl, weil er vermutlich am internen USB hängt.

---

### **Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 27. Juli 2020, 09:35**

So, zur Info, ich habe jetzt beide Laptops am Laufen.

Nachdem ich noch mal alle [BIOS Einstellungen](#) kontrolliert

habe, war bei dem Laptop meiner Frau, bei den Bootparametern der Haken bei Legacy Boot nicht drin. Was das auch immer damit zu tun hat, das die Hardwarebeschleunigung nicht richtig funktioniert.

Auch egal, jetzt geht es.