

# Gigabyte H370 HD3 Catalina Shutdownproblem

**Beitrag von „lempira“ vom 13. Juni 2020, 14:43**

Hallo habe die CFL von xenomorph versuchz zum laufen zu bringen bootstick bricht aber immer bei der hälfte ab und bildschirm wird schwarz, hänge mal die EFI an (bootstick hab ich über terminal erstellt) kexte sind denke ich auch aktuell

Mein system ist

Gigabyte H370 HD3

Core I59600k

Samsung EVO 970

Clover 5119 und Catalina

wär dankbar für etwas hilfe

mfg lempira

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 13. Juni 2020, 14:59**

Versuch mal das

---

**Beitrag von „lempira“ vom 13. Juni 2020, 18:27**

nein leider nicht unverändert apple logo weisser lad balken beider hälfte ist dann schwarz und monitor blinkt

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Juni 2020, 19:54**

Das wird an der iGPU liegen (10.15.5). Bitte IMMER wenn es Probleme gibt im Verbose Mode starten!

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 13. Juni 2020, 20:06**

Aus irgendeinem Grund ist der Kext-Updater nicht in der Lage, die Kexte in deiner EFI zu erkennen. Möglicherweise sind die Dateien beschädigt.

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Juni 2020, 20:14**

[g-force](#)

Ich habe mal alle Kexte händisch aktualisiert: [EFI.zip](#)

[lempira](#)

Wieso war die "WhateverName.app" im /Kexts/Other Ordner? Die hat da nichts zu suchen! Die war auch im /Kexts Ordner, aber da macht sie nichts, deshalb habe ich die gelassen 😊

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 13. Juni 2020, 23:08**

Die EFI von [Raptortosh](#) sieht schon besser aus, die mag auch der Kext-Updater. Give it a try.

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 14. Juni 2020, 16:28**

hab jetzt viel herumprobiert auch mit unib...(nur zum testen) damit ist mir erstmal gelungen catalina zu installieren kann aber nur vom stick booten dabei hab ich jedoch das gleiche problem wenn ich von der ssd booten will bildschirm wird schwarz in der übersicht erscheint

dann unter grafikkarte:**Display 31mb**

liegt das problem an der internen grafikkarte ? und wie kann ich das lösen?

ps ich will natürlich ohne die tomate arbeiten hänge mal die beiden EFI ordner an

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 14. Juni 2020, 16:53**

1x Unibeast und schon ist das System versaut. Es wurden Dateien ins macOS geschrieben, die alle weiteren Versuche von uns verfälschen.

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 14. Juni 2020, 17:12**

ich will unibeast ja letztendlich ja nicht verwenden hab es nur zur fehlersuche verwendet hab schon zig bootsticks mit dem terminal erstellt clover installiert kurz mal das apple logo und das wars dann

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 14. Juni 2020, 17:37**

@[lempira](#)

Teste mal die config

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 15. Juni 2020, 00:00**

werde ich morgen ausprobieren danke

hab einen neuen bootstick mit tinu gemacht die config eingefügt leider kein sichtbarer

fortschritt die tomaten efi hab ich mal verworfen hab nochmal von vorne mit den cfl von xeno begonnen kann da mal jemand bitte draufschaun oder liegt das problem an der internen grafikkarte uhd 630 bekomme ich die überhaupt zum laufen oder oder soll ich ein anderes board bestellen bzw ist eine radeon(rx580) grafikkarte ein muss bei catalina

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 09:14**

komme nicht weiter wäre für jeden tip dankbar 😊

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 17. Juni 2020, 10:06**


Dann versuchen wir mal was...

---

### **Beitrag von „gllark“ vom 17. Juni 2020, 10:11**

[lempira](#)

Habe mal über deine config.plist geschaut und sie ein wenig schlanker gemacht. An deinem Board liegt es nicht, das ist kompatibel. Ich gehe davon aus du hast deine eGPU im Bios abgeschaltet, damit die iGPU angesprochen wird? Wenn du die eGPU für Windows benutzen willst, kannst du dir auch mit dem Hackintool einen Patch erstellen, dass sie in clover disabled und die iGPU benutzt wird (siehe Screenshot). M.W. wird das dann direkt in die config.plist eingetragen (habe ich selbst nicht gemacht, da ich eine RX580 benutze). Sollte dich aber schon mal weiter bringen.



---

### Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 12:34

erstmal **fettes** danke für die unterstützung

hab die efi von gforce eingefügt bootvorgang beginnt nach einiger zeit ist das bild weg bzw die led blinkt blau

[gllark](#) der hackintosh ist nicht als dualboot system vorgesehen nur maos und ohne grafikkarte soll ein arbeitstier bzw surfmaschine werden hab jetztmal meine bios einstellung angefügt vielleicht is ja da der hund drin

ps deine config hab ich auch probiert leider kein erfolg

---

### Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 12:36

Was passiert, bevor der Bildschirm schwarz wird? (verbose mode).

Wieso hast du csm enabled? Und win 8/10 features hatte ich bei meinem H170 immer auf Windows 8/10 WHQL...

---

### Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 13:12

hab die bios einstellung wie oben geändert keine veränderung

hab mal den bootvorgang mitgefilmt(geht das einfacher?)

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 13:14**

Ist das 10.15.5?

Du hast nur die iGPU?

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 13:20**

ja nur das board h370 hd3, den i5 9600k und die samsung evo 970

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 13:21**

Hast du auch noch 10.15.4? Für 10.15.5 braucht man andere Framebuffer...

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 13:58**

hab ich am 10.6 downgeloaded also nehm ich an 15.5

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 14:00**

Ja. Dann nimm vorerst mal 10.15.4, das kannst mit dem Treeswitcher herunterladen 😊

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 14:09**

ok mach

ich beim treeswitcher puplic seed?

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 14:09**

Nein, download Installer...

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 14:12**

da komm ich ja nicht hin bevor ich was auswähle

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 14:13**

Einfach Customer seed 😊

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 17. Juni 2020, 17:42**

[Zitat von lempira](#)

ja nur das board h370 hd3, den i5 9600k und die samsung evo 970

Sehr schön. Ich habe fleissig in dein Profil geschaut und meine EFI für diese Hardware angepasst. Kein Wunder. daß das nicht läuft...

---

**Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 17:45**

sorry mein profil ist mein hauptrechner dieser hier ist mein nächstes projekt dachte ich füg in erst ein wenn er funktioniert

ps ich will noch nicht gtx 980 verzichten

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 17:52**

Ich dachte auch, dass es ums Z170 geht, daher auch die Einstellungen von meinem H170..

---

**Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 19:15**

hab das mit 15.4 mit treeswitcher runtergeladen der installer geht aber nicht versuch es mal mit tinu

---

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. Juni 2020, 19:16**

Hast du den Installer in den Ordner "Install OS" Heruntergeladen?

---



## **Beitrag von „lempira“ vom 17. Juni 2020, 19:38**

ich hab an den einstellungen nichts geändert vielleicht hab ich zuenig platz am desktop probiers jetzt noch mal hab den download auf einen stick ausgelagert hat diesen os install ohne mein zutun erstellt

ich hab vorher alle installdateien von mojave bis catalina gelöscht tinu würde die os install als catalina erkennen (einfach ist nicht mein ding anscheinend:))

---

## **Beitrag von „g-force“ vom 17. Juni 2020, 20:07**

Der Treeswitcher mountet das Verzeichnis als "Install OS", Darin liegt die "macOS Catalina installieren.app" - und die mußt Du zur Installation auswählen.

EDIT: Am besten kopierst Du die "macOS Catalina installieren.app" in den Ordner "Programme", da TINU dort den Installer erwartet.

---

## **Beitrag von „lempira“ vom 18. Juni 2020, 18:14**

bekomme ich die version 15.4 noch wo anders her mit treeswitcher funkt es nicht bei mir

edit: denke dass ich die 15.4 jetzt habe

sieht jetzt so aus

---

## **Beitrag von „lempira“ vom 20. Juni 2020, 15:56**

so jetzt hab ich wieder zeit auf ein neues bootstick mit10.15.14 erstellt clover 5108 wie vorgeschlagen installiert die die cfl files von [al6042](#) eingefügt conifig 18,1 verwendet ich komm nicht weiter steh auf dem schlauch ich denke die uhd 630 macht diese probleme weil die hdmi

ports nicht angesprochen werden jetzt hab ich recherchiert und da solls einen patch für den framepuffer geben hab mir das hackintool besorgt da werd ich aber nicht schlau draus gibts da eine anleitung(step by step) vielleicht?

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 20. Juni 2020, 20:03**

Nur testweise bitte meine Z170-EFI ausprobieren:

EDIT: Jetzt bin ich schon wieder auf die Eintragungen im Profil reingefallen...

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 20. Juni 2020, 21:43**

@[lempira](#)

Teste mal die config

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 21. Juni 2020, 10:29**

[Zitat von g-force](#)

Nur testweise bitte meine Z170-EFI ausprobieren:

EDIT: Jetzt bin ich schon wieder auf die Eintragungen im Profil reingefallen...

mit dieser z170 efi könnte ich catalina mal auf meiner maschine testen(nvidia ausbauen dafür?) aber das mal später erst muss die andere kiste laufen

ps soll ich mein profil dahin gehend ändern dass das akutelle projekt aufscheint?

[@OSX-Einsteiger](#)

leider kein erfolg boot vorgang stopt genauso wie auf dem imimage 4113 #35

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 21. Juni 2020, 10:49**

Du kannst das aktuelle Projekt in deine Signatur schreiben.

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 21. Juni 2020, 13:18**

so ist erledigt damit keine missverständnisse mehr gibt

leute ich komme einfach nicht weiter schaffe es nicht einen bootstick zu erstellen egal was ich mache der monitor geht offline

hier nochmal meine aktuelle efi

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 24. Juni 2020, 10:41**

Keiner eine Idee?

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 24. Juni 2020, 13:17**

Eine schnelle Google-Suche führt mich z.B. hierhin: [MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN](#)

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 24. Juni 2020, 16:43**

die 980 is ja e kein thema es geht primär mal um einen funktionierenden bootstick der mit der internen grafik zurechtkommt

hab jetzt auch mein profil geändert

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 29. Juni 2020, 10:34**

hab jetzt mal recherche betrieben

um catalina zu installieren bzw einen funktionierenden bootstick zu erstellen muss ich folgendermaßen vorgehen

wenn ich die interne grafik benützen will brauche ich einen framepuffer patch um den hdmi ausgang zu aktivieren

oder ich besorge mir eine externe grafikkarte die oob mit apple funktioniert

bin ich da auf dem richtigen oder auf dem holzweg?

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 4. Juli 2020, 15:36**

hab das mit der internen grafik vorerst mal aufgegeben und eine gt 710 eingebaut es läuft soweit erstmal alles (audio hab ich noch nicht getestet) was gebraucht wird jedoch bootet er nach dem runterfahren sofort wieder häng mal meine efi an vielleicht kann mal jemand bitte drüber schauen

ps: es hängt nichts dran maus und tastatur laufen über bluetooth

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 4. Juli 2020, 16:17**

Passe bitte dein Profil an (GraKa).

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 4. Juli 2020, 21:41**

Hab ich erledigt

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 7. Juli 2020, 15:55**

ShutdownFix und HaltEnabler hab ich in der config ohne erfolg angehakt

Keiner eine Idee?

---

### **Beitrag von „lempira“ vom 8. Juli 2020, 16:57**

hab das problem mit dem reboot gelöst indem ich in der config den aptiomemoryfix entfernt habe bzw emuvariableuefi installiert habe