


# Catalina SSDT Asrock Thunderbolt AIC (Alpine Ridge 2016)

Beitrag von „1000“ vom 21. August 2020, 19:30



Hallo allerseits,

bekomme einfach die Thunderbolt nicht in die PCI devices eingebunden?? Habe viel SSDT-TB probiert, selber versucht anzupassen!! Nichts ist mir gelungen bis jetzt.

Kann mir jemand vielleicht helfen? Funktionieren tut sie eigentlich. Bin mir aber nicht sicher. Oder habe ich eine Möhre erwischt?

Diese SSDT-TB3 habe ich selber versucht. Leider ohne Erfolg. 🙄