

OpenCore 0.6.0 auf DELL OptiPlex 9020 mit MacOS 10.15.6 (macOS Catalina)- läuft 90%

Beitrag von „heckpiet“ vom 23. August 2020, 14:03

Hallo zusammen,

ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen.

Nun wollte ich meinen erfolg mit dem DELL Optiplex 9020 MT mit OpenCore 0.6.0 macOS Catalina 10.15.6 am laufen.

Was habe ich gemacht?

Gebrauchten DELL Optiplex i5 / 8 GB RAM / 250 GB SSD für ca. 120 EUR bekommen.

Einmal Grundgereinigt.

Was steckt in den Desktop?

Details hier nachzulesen:

<https://www.dell.com/support/m...4-aabdc5e358a3&lang=de-de>

in Kürze:

CPU:

Intel Core i5 4590 3,30 GHz (Haswell)

RAM:

8 GB DDR3 Speicher

Grafik:

onboard Intel HD-Grafikkarte 4600 (Intel 8-Serie Express-Chipsatz CPU-GPU-Kombi)

2x Displayport

LAN:

Intel I217LM Ethernet-Controlle

Audio:

ALC32xx (Realtek High Definition Audio Codec)

Bios:

A25 (letztes vom 19.07.2019)

<https://dl.dell.com/FOLDER05650607M/1/O9020A25.exe>

Installation mit OpenCore 0.6.0

habe mich dicht an diese Anleitung gehalten:

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

Was noch nicht funktioniert: (Work in progress)

01) beim ersten Boot kommt der Bildschirm, bei einem Soft Reboot wird der externe Bildschirm nicht mehr erkannt.

02) Auto Poweroff nach dem Shutdown Befehl geht noch nicht

03) Schlafen gehen und so weiter habe ich nicht nicht getestet

04) kein WLAN - WLAN Modul habe ich bestellt und muss ich noch einbauen

Grüße.

Piet

Beitrag von „Jono“ vom 23. August 2020, 14:32

1. Meinst du sicherlich Catalina 10.15.6 und nicht 10.16

2. Bei dem Problem mit dem zweiten Monitor würde ich mal ganz blauäugig darauf tippen, dass die iGPU noch nicht korrekt gepatcht wurde

3. Ich hoffe du hast dir eine kompatible WLAN Karte bestellt

Beitrag von „heckpiet“ vom 23. August 2020, 14:54

Hi,

1) Danke habe es mit dem MacOS Versionsangaben korrigiert

2) meinte nach einem soft reboot, bleibt der Bildschirm dunkel

3) na klar ...https://www.ebay.de/itm/1200Mbps-Broadcom-BCM94352Z-802-11AC-Bluetooth4-0-WIFI-WLAN-Card-Hackintosh-wifi/192011402052?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649&autorefresh=tr

Beitrag von „Jono“ vom 23. August 2020, 15:15

Sleep wird ohne sauber konfigurierte USB Ports auch nicht funktionieren. Stichwort Hackintool

Beitrag von „riky67“ vom 7. Oktober 2021, 14:41

please download your OC UEFI?? Grazie