

# T440P mit DW1560 keine volle 867mbps

**Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 03:19**

Hi habe mit der Wifi Karte BCM94352Z (DW 1560) bei meinem T440P mit gemoddeter BIOS das Problem, das ich unter macOS Catalina 10.15.7 nicht die volle 867mbp/s erreiche.

Die Karte schafft höchstens 434mbp/s unter macOS, und mehr auch nicht ..

5GHZ erreicht sie aber laut Fritz.Box

(mit WinDoof 10 hat die Karte volle 867Mbp/s alles i.O.)

Versucht habe ich

-die passenden Kexts BCMFIX...etc...

-Kext patches unter clover

könnte es was mit der region der karte zu tun haben?

wird nämlich als DE angezeigt ?????

Hab mein EFI Ordner hochgeladen..

---

**Beitrag von „Locke“ vom 27. September 2020, 13:01**

Habe zwar nur eine DW 1550 aber das Problem hatte ich auch mit der Kennung DE. habe auf #a umgestellt und jetzt sieht es bei mir besser aus. AirDrop und co funktionieren auch weiter.

---

**Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 14:56**

Wie genau geht den das auf #a setzen ????  
bei mir bleibt die Karte trotzdem mit diesem Bootflag auf de stehen ..

---

### **Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:04**

Boot arg: brcmfx-country=#a

---

### **Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 15:13**

hatte diesen selben Bootflag davor schonmal benutzt nichts gebracht,

jetzt habe ich alle Kexts gelöscht und die Kextpatches im clover..+ dieses Bootarg benutzt  
bfingt wieder nix .. bleibt auf DE stehen

die DW1560 soll ja auf Cataline komplett Nativ laufen oder ?? ohne irgendwelche Kexts etc..

---

### **Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:26**

Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup müssen natürlich konfiguriert werden, damit der Boot flag funktioniert. Hatte letztens selbiges Problem. Mit US Kennung Verbindungsabbrüche. Mit DE nur 40 MHz Bandbreite und #a hat es (warum auch immer) geregelt. 80 MHz Kanalbreite im 5G WLAN.

---

### **Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 15:35**

Gibts dafür vllt ein gutes Tutorial ?  
die Kexts von rehamben sind ja wie ich mitbekommen habe zu alt für Catalina ....  
gibts die eigtl aktualisiert ??

---

### **Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:49**

Mini Tutorial

<https://github.com/acidanthera/AirportBrcmFixup>

---

### **Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 17:18**

Gibts keine Kexts dort zu laden.... sehen wie noch nicht fertig kompilierte Dateien aus 😞

Mein Bootflag passt der Haken bei Airport ist auch gesetzt ....

könntest du vllt falls du so nett wärst mir die Dateien hochladen die ich brauche .....

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2020, 18:08**

Du findest die Kexte schon auch auf der verlinkten Webseite... musst aber halt auch mal richtig schauen... 😊



---

## Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 21:36

So gesagt getan die richtige Kext eingefügt Country Code geändert und siehe da DE ist verschwunden 😄

jetzt kommt aber das aber.... komme jetzt trotzdem nicht höher wie 380-400mbps/s ..

5Ghz sind drinn und 80Mhz ebenfalls ....

edit: also gerade die mbps angeschaut geht nicht höher wie 434 mbps ...