

Erledigt

MSI MPG Z490 Gaming Plus - i5 10600k - Ethernet RTL8125 funktioniert nicht

Beitrag von „bLEZEer“ vom 3. Oktober 2020, 19:59

Hallo Forum,

nach langer Zeit ohne einen neuen Hacky, habe ich mir mal bisschen was neues zum Spielen geholt.

Bin da auch seit heute früh dran aber bekomme das letzte Problem nicht mehr hin.

Es ist so, das ich einfach keine Ethernet Verbindung aufgebaut bekomme, die Tricks mit Manuell auf 100 oder 1000 zu stellen hilft nicht.

Ich hoffe das jemand von euch mir helfen kann.

Gruß

Beitrag von „blubass“ vom 3. Oktober 2020, 20:14

Hola,

Du hast 2 Kexte die sich auf das Ethernet beziehen, ich denke mir Intelmausi bist Du schon bedient..fällt mir auf..versuch das doch mal als erstes..laut Deiner config, bist Du auf Imac 1.1, dann brauchst Du auch keine Igpu..kannst Du löschen-aus den Device Properties

Viel Glück

Beitrag von „bLEZEer“ vom 3. Oktober 2020, 20:19

[blubass](#) ich hab den IntelMausiEthernet.kext jetzt komplett rausgenommen, auch aus der .plist
Der Netzwerk Adapter von meinem Board ist ja RTL8125.

Hab oben mal die EFI, aktualisiert

Beitrag von „blubass“ vom 3. Oktober 2020, 21:12

..und?-Working?..hab mal Deine config ein bisschen editiert..

Beitrag von „bLEZEer“ vom 3. Oktober 2020, 21:47

[blubass](#) hab den kext einmal getauscht und jetzt gehts. deine .plist werde ich aber auch nochmal testen.

Danke dir!

Gruß

Beitrag von „blubass“ vom 4. Oktober 2020, 07:11

Cool!!!Na dann vielSpas!!

Beitrag von „mikenamib“ vom 13. September 2021, 19:18

Hallo!

2 Fragen :

- a. Habt ihr mal die OpenCore Version aktualisiert?
- b. Ist euch der Upgrade auf Big Sur gelungen

So, long. 🤔🤔

Beitrag von „bLEZEer“ vom 13. September 2021, 20:16

[mikenamib](#)

Ja also wie man bei mir an der Signatur sieht habe ich aktuell OC 0.7.3 am laufen, ist auch kein hexenwerk

Big Sur läuft ohne Probleme, bin jedoch mittlerweile auf der Monterey Beta.

Beitrag von „mikenamib“ vom 14. September 2021, 07:28

Dank dir [bLEZEer](#)!

Könntest du die config.plist bitte mal bereit stellen, denn mein Upgrade auf OC 0.7.3 ist grandios gescheitert?