

**Erledigt**

## **Kein Bluetooth nach dem Ruhemodus**

### **Beitrag von „eric20“ vom 17. Oktober 2020, 18:48**

Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem:

Nachdem mein Rechner aus dem Ruhemodus startet, ist kein Bluetooth mehr vorhanden.

Außerdem fehlt der USB 2 Port, USB 3 ist vorhanden.

Vielleicht kann mir jemand helfen...

---

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. Oktober 2020, 21:50**

Dazu passt dieses Thema, auch wenn die deutsche Anleitung noch nicht fertig ist.

[Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch](#)

USB-Patch fehlt in deinem EFI-Ordner komplett und ist meist der Grund für Sleep-Probleme vor und nach Sleep. Zumindest habe ich keinen solchen Patch gesehen.

---

### **Beitrag von „eric20“ vom 17. Oktober 2020, 22:09**

Danke für deine schnelle Antwort.

Bin noch ein Neuling im Bereich Hackintosh mit entsprechenden Anfängerfehlern.

Werde mich dann mal an das USB - Patching wagen in der Hoffnung nichts falsch zu machen.

Gruß Chris

---

## **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. Oktober 2020, 22:30**

Wenn damit Probleme hast mit der Vorgehensweise kannst gerne hier schreiben.

---

## **Beitrag von „eric20“ vom 18. Oktober 2020, 19:50**

Die ersten Probleme sind schneller gekommen als gedacht...

Ich bin gerade dabei die sehr gute Anleitung abzuarbeiten.

jetzt zu den Problemen:

1. zu1b DSDT Patches, die dort aufgeführten Einträge sind bei mir nicht vorhanden
2. zu meinem verbauten USB Controller (Bild angehängen) muss/kann der XHClunsupported.kext installiert werden? Wie entscheide ich ob er benötigt wird?

vielen Dank im Voraus

Chris

---

## **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 18. Oktober 2020, 20:09**

Beide Punkte kannst übergehen wenn alle USB-Anschlüsse funktionieren welche du benötigst.

Ist ja dann der nächste Schritt, alle USB-Anschlüsse durchzutesten mit einem USB2 und USB3 Stick und dann die welche nicht Grün werden zu löschen. Am Schluss sollten es max 15 USB-Ports sein und der USBInjectAll.kext deaktiviert.

---

## **Beitrag von „eric20“ vom 26. Oktober 2020, 19:30**

...nach langem probieren und testen habe ich die USB Ports zum laufen bekommen.

Scheint jetzt alles zu funktionieren.

Danke für den richtigen Tipp.

Chris