

OpenCore 0.6.3 USB Problem

Beitrag von „megabyte0469“ vom 3. November 2020, 19:44

Hallo,

hab nun bereits alles zum laufen bekommen.

Leider habe ich anscheinend immer noch ein USB Problem. Das hab ich aber erst festgestellt nachdem ich mal

versucht hatte an unterschiedlichen Ports auf der Rückseite USB Geräte anzuschliessen.

Komischerweise funktioniert der Port wenn ein USB Stick dran ist.

Stecke ich aber eine Webcam oder eine externe Soundkarte an (beide für Mac geeignet) werden die Geräte nicht gefunden ?!

Das passiert bei den USB Ports aus dem Mapping SS03, SS04, SS05 und SS08. Komischerweise der SS07 funktioniert ?!

Im [Dateianhang](#) die EFI mit OpenCore 063.

[OC063Z390Pro.zip](#)