

Asus X299 Prime Delxue - Bios 3201

Beitrag von „KMac“ vom 11. November 2020, 17:56

N'abend zusammen,

hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Bios 3201 für das Prime Deluxe gemacht? Ich habe noch das 2002 drauf - mit dem 3105 hatte ich Probleme u.a. mit Sleep...

Lohnt der Umstieg oder gilt eher "never change a running system"?

Gruß

kmac

Beitrag von „kavenzmann“ vom 11. November 2020, 18:31

Bin seit einigen Monaten mit dem 3105 vollkommen zufrieden und habe erstmal nicht vor da irgendwas zu ändern.

Habe bisher null Probleme im Arbeitsalltag.

Allerdings gibt's bei mir auch kein Sleep - nur die Monitore schalten sich hier aus und auch brav wieder ein. Echte WS sind auch eher weniger Standby-Maschinen denke ich.

Probier die neue doch aus. So viel Arbeit ist das ja nicht!

Beitrag von „SammlerG“ vom 14. November 2020, 15:21

das neueste BIOS läuft mit 10.15.7 ohne Probleme

bei 11.0.1 die bekannten Einschränkungen

Neustart aus Big SUR kann zum Fehler 97 (ode auch B2 oder D5) führen. Stecker ziehen hilft.

Beitrag von „KMac“ vom 17. November 2020, 14:26

update: bin jetzt auf 3201 - läuft ohne Probleme (abgesehen vom erwähnten Fehler 97); Sleep funktioniert hier auch nicht richtig (da System produktiv eingesetzt eh kein Thema - wäre aber schön)

Beitrag von „chrisnative“ vom 19. November 2020, 09:40

Guten Morgen!

Muss man das 3201 auch noch patchen wie das 3105?

[MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix](#)

Ich habe ein X299 Deluxe II mit 3105 gepatcht. Das läuft super.

Baue mir gerade 1:1 noch ein gleiches System, da ist aber 3201 als BIOS drauf.

Beim Boot braucht das 3201 knapp 5mins.

Kriege das "alte" BIOS aber leider auch nicht per Flashback draufgespielt.

Stick in den richtigen Port rein, Taste gedrückt und nach 3x Blinken leuchtet die LED konstant.

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. November 2020, 10:20

Ab 3105 muss nix gepatcht werden

Beitrag von „chrisnative“ vom 19. November 2020, 12:08

Hallo [apfelnico](#) !

Ok anyway auf meinem quasi 1:1 Klon (X299 Deluxe II mit 10980XE) ist jetzt genau das gleiche 3105 drauf wie auf meiner anderen Maschine, alle [BIOS Einstellungen](#) gleich etc.

Beim Boot hängt der Rechner ewig, siehe Screenshots.

Und Thunderbolt läuft. Laufwerk TB3 springt zwar an, es erscheint aber nix.

Echt original 1:1 das gleiche Grundsetting an System.

Viele Grüße,

c.

Beitrag von „Warbands“ vom 24. Dezember 2020, 00:21

[apfelnico](#) are you saying that now we don't need to patch the bios for Rampage VI Extreme from BIOS 3105 and higher for the MSR unlock? Do we still need to have the acpi aml fix?