

China SLX79

Beitrag von „lhanke28“ vom 21. November 2020, 21:45

Ethernet/LAN: IntelMausi

Audio: Funktioniert noch nicht, eventuell mit VoodooHDA

Getestete Hardware: CPU XEON E5 2670-0; Radeon HD 7700

macOS und SMBios: Big Sur 11.1; MacPro6,1

EFI Ordner: OpenCore v0.6.3 Credits [lhanke28](#)

Probleme: OnBoard Audio funktioniert nicht; HFSplus.efi in der aktuellen Version ist mit diesem Board unverträglich (in der aktuellen Version); überflüssige SSDTs nicht ausgeschlossen; Bootpicker reagiert träge

Beitrag von „lhanke28“ vom 27. Februar 2021, 14:52

Die Zeit ist weitergelaufen und ich habe dieses China Board (SLX79) nie ganz aufgegeben und mich auch vom Xeon Sandy-E Dissing (Schmeiss wech und hole die einen Ivy-E Prozi) aus der Ruhe bringen lassen. Was ich allerdings geändert habe, bezüglich der Grafikkarte habe ich mit einer Radeon 570 'nachgelegt' und bin inzwischen bei Clover 5131 angelangt.

Den fertigen EFI Ordner hänge ich mal mit an.

Damit ist eine problemlose Installation UND Betrieb von Big Sur und. Catalina möglich. Sämtliche Seriennummern sind raus aber MacPro6,1 steht drin und das ist für dieses Board auch die einzig sinnvolle Geräteauswahl.

Weiterführend Infos zu den verwendeten Patches:

<https://www.insanelymac.com/fo...cpiplatform-panic/page/3/>

Warum nicht opencore? Bei moderneren Boards mag das ja elegant sein, aber ein bereits lahmer Bootpicker bei diesem Board macht nicht wirklich Freude. Aber man kann ja noch weiter experimentieren. Grundlage sollte aber immer das sein, was (endlich) gut funktioniert.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. Februar 2021, 00:28

Ich habe das mal hierher verschoben. Danke da passt dieses Board besser. Hoffe das ist OK für dich.