

WLAN-Karte Broadcom20702A3 Big Sur

Beitrag von „wona111“ vom 24. November 2020, 18:12

Hallo habe Opencore und Big Sur installiert.

Jetzt hab ich das Problem, das mein WLAN nicht funktioniert.

Die Karte lief unter Catalina noch ohne weiteres.

Was kann ich noch tun? Hab auch laut Kext Updater den Wert 77080000 in die csr-active-config eingeschrieben.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. November 2020, 23:12

Falls Du *AirPortBrcm4360_Injector.kext* lädst versuch' mal ohne. Kannst die Variable maxkernel z.b. auf 19.6.0 setzen.

Beitrag von „wona111“ vom 25. November 2020, 09:50

Ok danke meinst Du im opencore?

Beitrag von „EdD1024“ vom 25. November 2020, 12:30

Yep, sihw auch die Notes <https://github.com/acidanthera...ixup#please-pay-attention>

Beitrag von „wona111“ vom 25. November 2020, 15:24

Das bringt leider auch nichts danke dir

Beitrag von „EdD1024“ vom 25. November 2020, 17:37

Schade aber auch, meine is BCM2045A0 und tut nach dem Mod wie beschrieben (hatte auch die Delays mit XSPS) aber danach ging es ohne Weiteres.

Beitrag von „wona111“ vom 30. November 2020, 21:49



Hab neue wlan Karte funktioniert jetzt einwandfrei dank