

OpenCore Kernel Panik i7 6700 Skylake. Was mach ich Falsch ?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 14. Dezember 2020, 17:43

Ich bin noch relativ unerfahren mit Open Core und versuche auf meinem Tower via OC das Catalina zu installieren. Nachdem ich nun gestern Abend + heute gute 5 Stunden an diesem Problem sitze, weiß ich absolt nicht weiter.

Kann mir einer sagen was ich falsch mache?

Ich hab als letzes auch mal die CPU Grafig Properties komplett gelöscht...nur so als info !!!

Der bootloader ist für dieses system:

ASUS G11CB-DE003T

MainboardAsus G11CB mit Intel® H170

ChipsatzProzessorIntel® Core™ i7-6700 Skylake

Arbeitsspeicher8 GB DDR4 - 2133MHz

BetriebssystemWindows 10 / Catalina 10.15.x

<https://www.amazon.de/G11CB-DE...-Festplatte/dp/B0156MQPSW>

Als Anhang füge ich die OC EFI mit ein...

Ein Bild von der Panik folgt in zwei minuten vom Handy aus.

Danke

Beitrag von „Raptortosh“ vom 14. Dezember 2020, 17:49

Lade die efi bitte als zip hoch...

Dein link funktioniert nicht, weil am Ende "BootloaderClover" steht.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 14. Dezember 2020, 17:54

[Raptortosh](#) War ein link zum system... hab aber die EFI auch mal umbenannt... download sollte ja gehen

Beitrag von „Raptortosh“ vom 14. Dezember 2020, 18:10

Download der efi geht schon, aber unter MacOS braucht man extra Software, und am Handy geht's gar nicht.

Link sehe ich keinen mehr...

Beitrag von „Hecatomb“ vom 14. Dezember 2020, 18:18

[Raptortosh](#) so...jetzt sollte es aber passen...ne rar + ne zip ist nun im anhang 😊

Beitrag von „karacho“ vom 15. Dezember 2020, 09:04

Du hast keine DeviceProperties für die iGPU eingetragen. Entweder nachtragen, oder die iGPU im BIOS ausschalten und ein iMacPro SMBios verwenden.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. Dezember 2020, 14:42

Hab die einträge wieder hinzugefügt und bekomme trotzdem wieder ne kernel panik.

Ich lade die Aktuelle EFI nochmals hier hoch.

Beitrag von „user232“ vom 15. Dezember 2020, 15:06

ExecutablePath bei USB-Kext muss leer sein

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. Dezember 2020, 19:59

[user232](#) Dann geht er mir innerhalb von einer Sekunde direkt in die Kernel Panik

Beitrag von „user232“ vom 15. Dezember 2020, 20:12

deshalb hatte ich es auch durchgestrichen. Bei selbstgenerierten kext würde es zutreffen.

Ich würde mal nur die unbedingt nötigen Kexte laden (lilu, etc.) und schaun was passiert.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. Dezember 2020, 20:14

ich mache grad mal ne conig mit oc 0.6.3 debug. werde es aber auch testen. danke

Beitrag von „g-force“ vom 15. Dezember 2020, 20:32

Teste, ob meine Änderungen positiv sind.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. Dezember 2020, 22:04

[g-force](#) gibt immer noch diese kernel panik

für was ist eigentlich diese datei im anhang?hilft die vielleicht weiter?

Kann es sein das es auf irgend einer weiße an meinen Smbios 17,1 hängt?

Glaub ich gebe es langsam wieder auf mit Open Core.☹☹

Beitrag von „karacho“ vom 16. Dezember 2020, 10:56

[Zitat von Hecatomb666](#)

Kann es sein das es auf irgend einer weiße an meinen Smbios 17,1 hängt?

[Zitat von karacho](#)

die iGPU im BIOS ausschalten und ein iMacPro SMBios verwenden.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 16. Dezember 2020, 11:08

Ich benutze doch die igpu☐☐☐ hab keine Grafikkarte zur Zeit verbaut

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Dezember 2020, 11:54

Deine Kexte sind vom Mai, evtl. mal aktualisieren. Lilu V 1.5.0 machte bei mir auf dem T460 Probleme, auf dem KBL iMacPro1,1 nicht. Hier evtl. die Lilux.kext nightly 1.5.1 nehmen.

Beitrag von „karacho“ vom 16. Dezember 2020, 12:24

[Zitat von Hecatomb666](#)

Ich benutze doch die igpu☐☐☐ hab keine Grafikkarte zur Zeit verbaut Online

~~Dann aktualisiere bitte dein Profil. Dort steht nämlich "GrafikkarteSapphire Radeon Pulse RX-580". Tzis....~~

Edit: Sorry, hatte zuvor nicht alles gelesen. Weiter oben steht ja welche HW du nutzen willst. Trotzdem ist es mühsam, immer erst die gerade aktuelle Hardware herauszufinden, wenn sie nicht im Profil eingetragen ist, sondern irgendwo in einem Beitrag.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 16. Dezember 2020, 12:27

Uups... Danke für den Hinweis

Beitrag von „g-force“ vom 16. Dezember 2020, 19:56

Teste bitte diese EFI. Solltest Du booten können, machen wir auf der Basis weiter.