

**Erledigt**

## Nach erfolgreichem Big Sur update keine Wlan und BT vorhanden

**Beitrag von „superrichie“ vom 15. Dezember 2020, 19:44**

Hallo in die Runde,

wie oben bereits erwähnt läuft jetzt Big Sur auf meinem T440.

Nächstes Problem: Nach dem update habe ich jetzt kein Wlan und keine funktionierende Bluetooth Verbindung mehr die vorher in Catalina einwandfrei gepasst hat.

Meine Broadcom Karte läuft **nativ** (zumindest denke ich das) habe ein Foto davon angehängt --> siehe Kommentar von [Locke](#) weiter unten im Thread...

Meine bitte wäre nun ob sich einer der Spezialisten hier im Forum mal meine OC 0.64 EFI anschaut damit die Karte wieder nutzbar ist. Ich hab ein diverse Kexte durch...ohne Erfolg.



Vielleicht handelt es sich um eine Kleinigkeit aber ich bin echt ratlos...

Vielen lieben Dank im voraus und vorweihnachtliche Grüße

superrichie

---

**Beitrag von „jboeren“ vom 15. Dezember 2020, 21:51**

Big Sur braucht unbedingt eine "AC" fähige wlan Karte.

---

### **Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 15. Dezember 2020, 21:58**

jboeren die Karte unterstützt laut Bild AC

[superrichie](#) hast du dir mal die Mühe gemacht deine USB-Ports zu überprüfen? Ich musste meinen USB-Ports-Kext neumachen, beim Wechseln zu OC; dadurch ging mein Bluetooth nicht mehr, was bei mir aus derselben Karte liegt

---

### **Beitrag von „Locke“ vom 15. Dezember 2020, 22:55**

Es müsste sich doch um eine DW 1560 handeln oder? Diese läuft doch nicht nativ.

Wenn es diese Karte ist, gab es dazu schon einige threads.

---

### **Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 06:44**

[Agrarfotograf](#): Die Kexte sind meines Wissens nach auf dem neuesten Stand. Oder gibt es da noch was was ich beachten muss?

[Locke](#): Bei der Wlan Karte handelt es sich um das Modell Broadcom BCM94352Z. Diese habe ich seinerzeit dank der Hilfe von [grt](#) hier aus dem Forum für Mojave und Catalina zum laufen gebracht. Ob diese Karte baugleich ist mit der DW 1560 kann ich nicht beurteilen.

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 16. Dezember 2020, 06:49**

Die BCM94352Z soll oob laufen wenn ich mich nicht irre... Versuch mal ohne kexte!

---

### **Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 06:53**

jboeren: danke für deine Rückmeldung, ich werde heute Abend mal testen. Hast du dir meine Kexte mal angeschaut? Vielleicht kannst du mir sagen welche ich weglassen soll.

Wenn ich richtig verstehe dann alle Kexte weglassen die mit Brcm anfangen...

Auch den Airport Brcm Airport.kext ??

---

### **Beitrag von „Locke“ vom 16. Dezember 2020, 12:50**

Also entweder ihr verwechselt was oder deine angegebene Karte hat eine andere Bezeichnung.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

---

### **Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 14:16**

#### [Zitat von Locke](#)

Also entweder ihr verwechselt was oder deine angegebene Karte hat eine andere Bezeichnung.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

Hm...unter deiner Verlinkung steht doch weiter unten ein Post das die Karte unter Big Sur mit den richtigen Einstellungen läuft.

Ich habe nochmal ein neues Bild meiner Karte gemacht...habe leider gestern das falsche Bild hochgeladen...sorry dafür.

[anonymous\\_writer](#) hat doch da geschrieben:

Im Anhang die nötigen Einstellungen damit die Karte auch unter BigSur richtig funktioniert mir OpenCore.

Unbedingt auf das richtige ROOT Device achten. Bei mir im Beispiel:

Code

1. PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x1)/Pci(0x0,0x0)

Das kann aber an jedem anderen Rechner abweichen und ist zu ermitteln mit dem Hackintool > Reiter PCIe.

---

### **Beitrag von „Locke“ vom 16. Dezember 2020, 17:54**

Ja also doch diese Karte. beim Airportfix den 4360kext löschen.

---

### **Beitrag von „mac-andi“ vom 16. Dezember 2020, 19:52**

*kann das nur bestätigen* Airportfix den 4360kext löschen!


---

**Beitrag von „superrichie“ vom 16. Dezember 2020, 20:44**



<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51857-nach-erfolgreichem-big-sur-update-keine-wan-usb-locks-und-mac-anti-danke-ich-werde-es-vorhanden/>

gleich ausprobieren und dann berichten.

Super Jungs  das war's 4360 gelöscht und schon ist alles da. 