

# Sound nach Wechsel von Vega56 auf 6800xt verschwunden

Beitrag von „Doesel“ vom 17. Dezember 2020, 14:58

Hallo zusammen,

~~mir ist aufgefallen, dass unter Windows mein Mainboard nun als "Acidanthera iMac19,1" z.B. in HWInfo angezeigt wird. Wie kommt das, und wie kann ich es rückgängig machen? Oder ist das zwingend notwendig für den Betrieb von Opencore? Ich habe die Befürchtung, dass das auch ein paar Spielen Probleme bereitet, die zuvor einwandfrei liefen.~~

Ich habe mal das Thema aktualisiert, weil das ursprüngliche Problem behoben worden ist, vielen Dank nochmal dafür. Nun versuche ich, diesen Thread zu aktualisieren, damit ich keinen neuen anlegen muss...

noch verbleibende Probleme:

- das leidige Thema Soundausgabe. Ich war schon so weit, dass alles reibungslos funktioniert hat. Meinen ALC1220 habe ich über die ID 30 letztlich ans Laufen bekommen. Aber das ging erst, nachdem ich meine Broadcom BT Karte eingebaut hatte.

Doch nun ist es so, dass ich meine Vega56 gegen eine 6800 XT getauscht habe. Ich weiß, dass diese Karte noch nicht komplett unterstützt wird. Leider ist aber nun auch mein Sound wieder weg! Könnt ihr mir hier einen Denkanstoß oder Hinweis geben, woran das liegen könnte? Und vor allem, wie ich es auch wieder beheben kann?

Im Hackintool wird neben der unbekanntem GPU auch ein unbekanntes AMD Sound Device angezeigt, ich vermute, dass das nun die Probleme bereitet.

- meine BCM 94360 bekomme ich unter Windows nicht ans Laufen, die hier im Thread bisher genannten Treiber, und auch andere Treiber von minihere für diese Karte funktionieren nicht, die passen nicht zusammen.

Danke und viele Grüße

Doesel

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2020, 18:00**

Das mit dem Acidanthera lässt sich beheben. Mit der Suchfunktion vom Forum wirst du es lösen können.

Mich hat das auch jedes Mal genervt. Bei einigen Sachen hatte ich auch Probleme.

Konnte das Problem mit der Suche im Forum lösen.

Das gehört auf jeden Fall dazu.

**CustomSMBIOSGuid = Yes**

**UpdateSMBIOSMode = Custom**

Hab einen grippalen Infekt. Mir brummt der Schädel.

---

### **Beitrag von „Wolfe“ vom 17. Dezember 2020, 18:25**

Sind die Treiber für die Broadcom nicht in Bootcamp enthalten? Google mal.

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. Dezember 2020, 18:59**

die meisten broadcomtreiber sind in den jeweiligen- da gibt es mehrere pakete, des bootcamptreibersets vorhanden.

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 17. Dezember 2020, 19:23**

[Doesel](#)

BCM94360CD-Minihere.zip

probier mal, damit läuft meine BCM94360CD

<https://my.hidrive.com/lmk/IPCfkoCj>

---

### **Beitrag von „LetsGo“ vom 17. Dezember 2020, 19:33**

[Doesel](#)

Das mit "Acidanthera iMac19,1" unter WIN10 lässt sich wie folgt beheben.

In der config.plist unter Kernel/Quirks/CustomSMBIOSGuid auf **enable** setzen und unter Plattforminfo/UpdateSMBIOSMode **Custom** eintragen.

Habe gerade gesehen, dass du den Tip schon von bluebyte bekommen hast.

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2020, 19:36**

[LetsGo](#) abschreiben kann ich auch 😊

---

## Beitrag von „Doesel“ vom 17. Dezember 2020, 19:51

Hallo zusammen,

danke für die Antworten!

[bluebyte](#) Ich habe natürlich vorher gesucht, aber nicht erfolgreich... mit deinen beiden Begriffen hab ich sofort das richtige gefunden, nämlich diese Erklärung hier: [Booteinträge bei OpenCore](#)

Danke auch an die anderen Hinweise!

Die Änderung hat auch sofort den gewünschten Erfolg gebracht, nun wird das Mainboard in Windows wieder korrekt erkannt. Das Spiel startet dennoch nicht, aber das soll nicht das Thema hier sein 😊

[Nightflyer](#) ich habe den Treiber gerade ausprobiert, aber Windows sagt dass dieser nicht kompatibel sei. In der How-to war aber ein Link zu minihere, dort werde ich mich jetzt mal anschauen, nachdem ich mein genaues Modell in Erfahrung gebracht hab.

Im Hackintool habe ich gesehen, dass meine Grafikkarte noch nicht erkannt wird, aber neben der GPU gibts auch ein AMD Audio Device, welches ebenfalls nicht erkannt wird. Ich denke, dass das die Probleme mit dem Sound verursacht. Kann man dieses Audio Device irgendwie deaktivieren, sodass meine onboard Soundkarte wieder funktioniert?

---

## Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2020, 20:18

[Doesel](#) genau, da habe ich das auch her. Gut gemacht! 🤪

---

### Beitrag von „Doesel“ vom 18. Dezember 2020, 08:40

[Nightflyer](#) also obwohl ich scheinbar die gleiche Karte drin hab (94360), komme ich mit deinen Treibern nicht weiter. Auch die anderen Treiber zu dieser Karte haben keine Abhilfe geschafft.

WLAN scheint zu funktionieren, aber der BT Part wird nicht erkannt, bzw. die dazugehörigen Treiber nicht..

---

### Beitrag von „GenuineJakob“ vom 22. Dezember 2020, 15:09

Ich installiere einfach immer das ganze BootCamp Paket unter Windows, da man damit auch das Magic Keyboard und Magic Trackpad anpassen kann. Aber vielleicht kannst du auch die .exe aus dem Broadcom Ordner von BootCamp ausführen.

