

Ruhezustand mit Big Sure 11.1 oder OC 0.6.4 geht nicht mehr.

Beitrag von „Schrolli“ vom 17. Dezember 2020, 19:09

Hallo zusammen,

hast sich da was geändert?


Vor dem Update auf Big Sure 11.1 & OC 0.6.4 lief der SleepMode ganz normal.

Jetzt leider nicht mehr. Habe unterschiedliche Custom USB Kext probiert.

Alt:



Neu:



Ich habe auch mal meine Config angehängen.

Wäre super wenn einer drüber gucken könnte.

Beitrag von „bfrorum“ vom 17. Dezember 2020, 19:22

Das gleiche problem habe ich auch. Kann es auch nicht lösen.

Beitrag von „Schrolli“ vom 20. Dezember 2020, 21:04

Keiner eine Idee oder Tipp?

```
log show --style syslog | fgrep "Wake reason"
```

```
2020-12-20 21:16:05.122499+0100 localhost powerd[83]: [powerd:sleepWake] Wake reason:
"<private>" identity: "<private>"
```

```
2020-12-20 21:16:30.259788+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI CNVW
```

```
2020-12-20 21:16:30.259789+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI CNVW
```

```
2020-12-20 21:16:37.689904+0100 localhost powerd[83]: [powerd:sleepWake] Wake reason:
"<private>" identity: "<private>"
```

Sieht nach USB Zuordnung aus. Aber es lief ja vorher.

Und einen USB-Kext der unter Clover funktionierte hilft auch nicht.

Beitrag von „plutect“ vom 20. Dezember 2020, 21:14

Ich habe leider keinen Tipp oder Hilfe, kann aber Berichten das ich mit meinem System Big Sur 11.1 und OC0.6.4 keinerlei Probleme habe. Der Rechner schläft friedlich ein und erwacht voller Tatendrang...