

DW1820a 5Ghz Probleme seit umstieg auf OpenCore

Beitrag von „Aladie“ vom 3. Januar 2021, 14:11

Hallo zusammen,

ich habe vor einiger Zeit mein Hackbook nach ein paar Schwierigkeiten, auf OpenCore umgestellt. Alles läuft aber soweit.

Das einzige Problem was ich seit dem habe ist, dass meine WIFI-Karte (dw1820a) seit der Umstellung keine 5Ghz Netzwerke unter MacOS mehr erkenne möchte. (wohlgemerkt 2.4 Ghz und Bluetooth funktionieren)

Ich habe alle kexts und deviceproperties aus Clover übernommen und bin mittlerweile einfach nur ratlos.

Zusätzlich dazu habe ich auch mit dem Ländercode herumgespielt, allerdings auch ohne Erfolg.

Ich habe meine beiden EFI's angehängt (also Clover und Opencore) und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand meinen Fehler aufzeigen könnte. 🙄

(Ich bin mir bewusst, dass sich in meiner OpenCore-Installation mehrere kexts befinden, welche ich nicht benötige. Ich wollte mich aber erst mit dem Problem der WIFI-Karte befassen.)

Beitrag von „RenStad“ vom 18. Januar 2021, 14:51

Das sind doch aber nicht die EFI's zu Deinem Gigabyte-Board oder? Für welches Gerät ist die EFI gedacht. Ohne diese Hinweise wird es schwer.

Beitrag von „Aladie“ vom 21. Januar 2021, 11:05

Da hast du vollkommen recht! Es handelt sich bei dem Laptop um einen Acer A515-51. Ich hatte diesen post fast vergessen, mein Fehler.

Das "Problem" habe ich mittlerweile beseitigt, da ich auf eine bcm93460ng Wifi-Karte

umgestiegen bin, also hat sich das hier erledigt.