

Hp 8300 SFF mit I3 startet OpenCore nicht

Beitrag von „Mikemomo“ vom 6. Februar 2021, 13:03

Hallo, ich habe sensationelle Hilfe von [iPhoneTruth](#) bekommen und meinen HP 8300 SFF mit einem I5 eine GT710 und 8 Gb Ram mit OpenCore ans laufen bekommen.

Jetzt habe ich für meine Frau noch einen HP 8300 SFF I3 gekauft.

Leider Bootet die Konfiguration vom I5 nicht.

Meine Konfiguration bei der es nicht funktioniert.

HP 8300 SFF

I3-3220

8 GB Ram

240 GB SSD

GT710 1GB grafik

Meine Konfiguration bei der es funktioniert.

HP 8300 SFF

I5-3470

8 GB Ram

1000 GB SSD

GT710 1GB grafik

Anbei die EFI mit der es bei dem I5 funktioniert.

Kann mir jemand bei der Umkonfiguration des OpenCore helfen?

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2021, 13:12

[Mikemomo](#)

Da es sich hierbei weder um einen Anleitung noch ein funktionierendes Build handelt, habe ich deinen Thread mal in den passenden Unterbereich verschoben.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 6. Februar 2021, 14:55

"GT710 1GB grafik"?

Die mit macOS funktionierende GT710 hat, soviel ich weiß, 2G und den Kepler Chipsatz.

Beitrag von „Mikemomo“ vom 6. Februar 2021, 15:17

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Ja, die Grafikkarte hat 1 GB, damit läuft Big Sur und Deine EFI Perfekt. Nochmal vielen dank.

Beitrag von „LetsGo“ vom 6. Februar 2021, 16:26

[Mikemomo](#)

Da die PCs nahezu identisch sind, würde ich zuerst die [BIOS Einstellungen](#) miteinander vergleichen. Vielleicht musst du noch Einstellungen bei dem PC deiner Frau vornehmen.

Beitrag von „Mikemomo“ vom 6. Februar 2021, 16:29

Sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen.

Das Bios habe ich bereits verglichen und vollkommen identisch eingestellt. das war auch etwas wo ich gehofft hatte, leider keine Besserung.

Mojave läuft ja bereits, mit Clover.

Beitrag von „LetsGo“ vom 6. Februar 2021, 16:52

[Mikemomo](#)

Welche GT710 ist verbaut. Die GK208 läuft anscheinend bis Big Sur, die GF119 nur bis High Sierra. Kannst du hier nachlesen: <https://dortania.github.io/GPU...u.html#native-nvidia-gpus>

Bei der CPU bin ich mir auch nicht sicher, ob die für Big Sur taugt. Denke, es handelt sich um eine Consumer Ivy Bridge CPU, bin mir aber nicht sicher.

- Official Ivy Bridge U, H and S CPUs.
 - These CPUs will still boot without much issue, but note that no Macs are supported with consumer Ivy Bridge in Big Sur.
 - Ivy Bridge-E CPUs are still supported thanks to being in MacPro6,1

Ist hier nachzulesen: <https://dortania.github.io/Opene...all-Guide/extras/big-sur/>

Beitrag von „Mikemomo“ vom 7. Februar 2021, 16:30

Die Grafikkarte kann nicht das Problem sein, da ich den HP mit dem i5 auch mit der gleichen betreibe. Hab die auch schon mal getauscht, hat aber auch nichts gebracht. Ich denke, das es hier an der Konfiguration vom Open Core liegt. Ich habe auf dem Rechner ein Catalina mit der Grafikkarte laufen gehabt, aber mit Clover.

Jetzt mit Open Core passt die Zusammenstellung OC CONFIG UND I3 Prozessor nicht mehr.

Ich bekommen das HP Logo angezeigt, und wenn das Bootmenü vom OC erscheinen sollte, bleibt der Bildschirm Schwarz.

Ob der I3 Big Sur kann, das weiß ich auch nicht, aber soweit komme ich ja nicht einmal.

Was ich bräuchte, ist einer, der sich meine EFI ansehen würde und prüft, ob ich etwas einstellen kann, das der I3 angesprochen wird und nicht der I5.

Nachdem ich ein bisschen gemischt habe, meine alte EFI mit der mein Rechner abgestürzt ist, aber gebootet hat und die neue, die Plist noch ein bisschen geändert funktioniert alles.

Danke für die Hilfe.

Das forum ist echt klasse. ich habe bisher jedes problem mit eurer Hilfe gelöst.

