

[BigSur|Monterey|Ventura] Asus Rampage II Extreme X58

Beitrag von „kevios12“ vom 5. Februar 2021, 01:35



Bildquelle: Asus

Ethernet/LAN: Dual-Gigabit Marvel Yukon Ethernet / Kein WLAN

Audio: AppleALC Layout ID: 7

Getestete Hardware: Xeon X5670 - 6C/12T - @2,93Ghz; Nvidia Geforce GT710 (Kepler); 12GB DDR3 Kingston; Crucial 250GB SSD, 1TB HDD 5400rpm

macOS und SMBios: Big Sur Version 11.1; MacPro 6,1

EFI Ordner: OpenCore v0.6.6 Credits [kevios12](#)

Beitrag von „kevios12“ vom 7. Dezember 2022, 19:29

Update for Asus Rampage 2 Extreme

Ethernet: geblieben
Audio - ALC ID: Gleich

Getestete Hardware: Selbe CPU wie oben, AMD Radeon HD 7750(Cape Verde - radpg=15);GT640 1GB GDDR5 (UEFI GOP) OOB, +12GB RAM (=24GB) + 500GB SSD Speicher mehr

EFI Ordner: OpenCore: 0.8.7 Credits [kevios12](#)

Änderungen

- OC 0.6.6 > 0.8.7
- Kext alle Aktuell
- Renames entfernt (USB/AHCI) schau weiter unten warum!
- SSDT hinzugefügt (USB,etc)
- Unsupported AHCI Kexts hinzugefügt
- Festplatten werden nun korrekt als Intern/Extern angezeigt
- NVRAM Funktionert
- SMBIOS MP5.1 weil bessere Kompatibilität mit -no_compat_check

Problem

- Solltet ihr bei dem Installieren Stuck sein, in OpenCore 'Leertaste' und Clean/Reset NVRAM durchführen - Frag mich nicht wieso, ist auch nur bei BigSur.

EFI Für Monterey MacOS12 Angehängen!

- Basierend auf OpenCore 0.8.8DEV
- iMac17,1 SMBIOS
- Bis auf das FaceTime/iMessage nicht funktioniert, kann ich absolut kein einziger Nachteil finden! Somit alles funktionsfähig
- Solltet Ihr nicht dieses Board besitzen, entfernt die PCI Einträge!
- Kepler Karten funktionieren auch, musst nur vorher dann Kepler Patch ausführen. (Könnte natürlich ohne GPU Beschleunigung im Setup laggen!)

- Shutdown, restart, sleep, usb alles funktionsfähig!

EFI für macOS Ventura 13

- Basierend auf OpenCore 0.8.9DEV

- iMacPro1,1 SMBIOS

- Seriennummer etc müsst ihr selbst generieren.

- restart, sleep, shutdown funktioniert

- USB Stick funktionieren über die normalen Ports

- Für Maus nutze ich die Ports vom Apple Keyboard (mehr Ports brauch ich garnicht, da alles gegeben ist, allerdings wird die Maus an den Normalen PC USB Ports jetziger stand nicht erkannt)

- GPU Beschleunigung nach dem OCLP Verfügbar (rootpatch) denkt vorher dran eure GPU in den VESA Modus zu stecken. Gibt der eine FakeID e.g 87654321 in euer [PCIRoot Pfad](#) und device-id, nv_disable=1 und -x kann nicht schaden! Gilt nur für Kepler, anderes nicht getestet.

- Facetime/iMessage wird broke sein wie immer! 😄

* Installationshinweis: Solltet Ihr den Fehler erhalten "Beim verarbeiten des Softwareupdates ist ein Fehler aufgetreten" probiert einfach mehrere anläufe mit/ohne LAN auch. Bei mir war es beim 4x dann durch.

Mein Fazit: es war ein sehr langwieriger weg hierhin zu kommen. Es hat mich Tage/Stunden gekostet, habe nicht die Geduld verloren. Wie erwartet läuft das System bisher Stabil! Getestet ausgiebig habe ich jetzt noch nicht, weiteres editiere ich dann die Tage! Ich bedanke mich auch noch ganz herzlich an: [OSX-Einsteiger](#) und [Peam](#) für Tipps, Unterstützung und Zeit!

Beitrag von „Peam“ vom 12. Juli 2024, 19:17

Sehr schönes build! Hoffentlich hält es dir noch eine Weile. Ich habe mein MSI X58 Board leider neulich abgegeben, habe aber davor nochmal Ventura zum laufen gebracht. Ich habe hier noch ein ASUS P5X58D-E rumliegen, aber da scheint der NVRAM nicht auf antrieb

zu laufen (hast du dafür irgendwas besonderes gemacht?) und beim S3 Sleep gibt er nach dem Aufwecken kein Video-Signal mehr aus, obwohl ich mich um das Power Management und USB Mapping gekümmert habe. (Hier auch nochmal die Frage: Musstest du dafür was besonderes machen? Und läuft bei dir auch der S3 Sleep oder nur S1? S3 = Lüfter etc. gehen aus, S1 = Lüfter laufen noch weiter)

Viel Spaß noch mit deinem System und Gruß!

Edit: S3 sleep und wake läuft mittlerweile, den NVRAM habe ich nicht nativ zum laufen bekommen