

ASRock H87 Pro4

Beitrag von „Normsturz“ vom 8. Februar 2020, 15:53



Bildquelle: ASRock

Ethernet/LAN: IntelMausi

Audio: ALC892

Getestete Hardware: XEON 1230v3; Powercolor Vega64; 16GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600

macOS und SMBios: Catalina; iMac14,2

EFI Ordner: OpenCore NDK v0.5.6 Credits [Normsturz](#)

Beitrag von „Normsturz“ vom 8. Februar 2023, 23:39

Update auf Ventura 13.2

OpenCore 0.8.8

SMBIOS iMacPro 1,1

Hardware

ASROCK H87 Pro 4

XEON 1230v3

Powercolor Vega64

16GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600

Crucial MX500 1TB

Audient ID14

Bluetooth / Wlan (Dual Band BCM94360CS2 PCI-E 867Mbps 802.11AC BT4.0- / Wifi-Karte)

Bitte neu generieren unter **Platforminfo** -> **Generic:** MLB, ROM, SystemSerialNumber, SystemUUID