

Opencore Failed to load config

Beitrag von „KaiF“ vom 6. März 2021, 13:17

Hallo, mein T440s verweigert das Booten mit dem o.g. Fehler.
Der Opencore Sanity Checker zeigt alles grün bis auf die Beteichnung MacPro6,1 die ist gelb hinterlegt.

Ich kann beim Booten auch den USB Stick auswählen , aber danach kommt der Fehler.

Beitrag von „Speedi“ vom 6. März 2021, 13:27

wenn du die plist in Windows machst guck mal ob du unter ansicht>optionen>ansicht>erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblendenaktiviert ist nimm da am besten mal das häcken weg weil du dann sehen kannst ob du ein .plist hinzugefügt hast. Er findet sie nur wenn richtiger Name+nur einmal plist da steht. Wenn da nichts bringt guck mal wo du sie hast müsste unter Efi>OC

Gruß

Beitrag von „KaiF“ vom 6. März 2021, 21:11

Danke, es lag an der Erweiterung, aber dafür bricht er jetzt beim laden ab.

Ich hänge hier einfach mal den OC Log an. Eventuell kann ja einer helfen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 6. März 2021, 21:15

Lad mal deine Efi als .zip hoch

Beitrag von „KaiF“ vom 6. März 2021, 21:24

Ok, das klappt aber erst morgen.

Beitrag von „Speedi“ vom 6. März 2021, 21:45

Der Log bringt in dem Fall nicht viel da würde im verbosemoder die Fehlermeldung mehr helfen

Beitrag von „KaiF“ vom 6. März 2021, 22:50

was ist die verbosemoder?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. März 2021, 23:15

Bootarg "-v" hinzufügen.

Beitrag von „KaiF“ vom 7. März 2021, 12:50

`<key>boot-args</key>`

`<string>-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1</string>`

Ok, so steht es schon bei mir in der config.plist drin. So wie in der Anleitung beschrieben. Soll ich da was ändern?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 7. März 2021, 12:50

Nein, passt schon. Ein foto machen, wo es endet...

[Systeminformationen eintragen](#) !

Beitrag von „KaiF“ vom 7. März 2021, 13:01

Das wäre gerade jetzt aktuell.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 7. März 2021, 13:02

[BIOS Settings](#) angepasst? !! [Systeminformationen Eintragen](#) !!

Beitrag von „grt“ vom 7. März 2021, 13:04

[Zitat von KaiF](#)

bis auf die Beteichnung MacPro6,1

wieso nutzt du für ein T440s ein macpro-smbios? das T440s ist ein laptop, da wäre das MacBookPro 11,1 angebracht.

Beitrag von „KaiF“ vom 7. März 2021, 15:38

Das steht im BIOS. Den Rest habe ich laut Anleitung deaktiviert.

Ich habe gemäß Anleitung mit der SmBios die Kennungen generiert. Da stand aber als Auswahl nur MacPro6,1 oder kann ich das anders erstellen.

....

ok ich habe das mit dem MacBookPro11,1 jetzt geändert. Da ich ein absoluter Neuling bin hab ich es da wohl nicht so genau gemacht. Fehler bleibt trotzdem.

Welche [BIOS Einstellungen](#) müssen denn genau geändert werden?

Beitrag von „KaiF“ vom 14. März 2021, 21:52

Ich habe es erfolgreich mit der EFI von Sascha installieren können. Diese dann nur noch in Kleinigkeiten geändert