

(Rentner) HP Elite 8300 SFF - I5 3570 - AMD WX 4100 - 32GB - Sierra bis Monterey 12.2.1 - iMacPro1,1

Beitrag von „GoodBye“ vom 6. Juni 2021, 12:09

Seit Jahren mein Treuer Hackintosh !

Ist jetzt Rentner !

Keine Updates mehr.

Inzwischen mit OC078

Ein 2ter als MACSERVER mit SmBios MacPro6,1 und GT 720 Kepler Grafik auch unter Monterey 12.01 mit:

<https://github.com/chris1111/Geforce-Kepler-patcher>

Mit der AMD WX4100 und SmBios iMacPro1,1 damit H265 und HEVC Video Hardware Beschleunigung läuft:

ACHTUNG hierfür muss SecureBootModel konfiguriert werden siehe:

[\[Sammelthread\] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen](#)

BT läuft mit Broadcom Stick und BlueToolFixup.kext

unter Monterey ohne die anderen kexte für BigSur etc.



Angefangen mit Sierra und Clover, jetzt mit OC 0.7.4 und Monterey

[Bildschirmfoto 2021-08-06 um 21.06.40.jpg](#)

Wenig Energie Verbrauch, mit der optimierten AMD WX4100 (RX560) Max 50 Watt

Radeon Pro WX 4100:

Chipsatz-Modell: Radeon Pro WX 4100
Typ: GPU
Bus: PCIe
PCIe-Lane-Breite: x8
VRAM (gesamt): 4 GB
Hersteller: AMD (0x1002)
Geräte-ID: 0x67e3
Versions-ID: 0x0000
Metal-Familie: Unterstützt, Metal GPUFamily macOS 2
Displays:

HP 27 FHD:

Auflösung: 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition)
UI sieht aus wie: 1920 x 1080 @ 75.00Hz
Framepuffertiefe: 30-Bit Farbe (ARGB2101010)
Display-Seriennummer: 3CQ8450FWC
Hauptdisplay: Ja
Synchronisierung: Aus
Eingeschaltet: Ja
Rotation: Unterstützt
Helligkeit automatisch anpassen: Ja
Verbindungstyp: Thunderbolt/DisplayPort

Native OOB geht auch die GT710 / 720 / 740 (740 wenn der richtige Chip Verbaut ist !)

gemessen im Betrieb Normale Nutzung zwischen 35W und 65 W, seit Monterey 12 Watt weniger.

Ruhezustand 1,6 W 😊 wacht zuverlässig auf mit Trackpad über BT

Zuverlässig 100% in 3 Jahren ein Absturz 😊

Auch auf Windows 10 PRO (Lizenz Integriert)

Gebraucht Preis niedrig.

Mit schneller SSD kein Lag und alles funktioniert Perfekt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hat 4 USB 3 Ports, damit gehen Backups sehr schnell auf externe Platten !

Mit Neuen Lüftern und neuer Kühlpaste sehr leise und Kühl.



Geil auch Airplay ohne Kabel den Monitor auf den Fernseher erweitern 😊

Netzwerk schnell, sowohl integriert als auch über die Asus PCIe Karte.


```
Softwareversionen:  
CoreiSLASH 18.0 (1807)  
CoreiSLASH 18.0 (1807)  
MacOS-Extension 17.0 (1720)  
Systemkomponenten 18.0 (1802)  
KerniSLASH-Familie 13.0 (1300.12.20)  
Diagnose 13.0 (1300)  
Autoboot-Serviceprogramm 4.0.0 (4000.10)  
Schrittmotoren:  
wifi:  
Kartenchip Karte eines Drittanbieters für ein drahtloses Netzwerk  
MAC-Adresse 18:75:48:00:07  
Unterstützte PHY-Modi 802.11 a/b/g/n  
Unterstützte Kanäle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 140, 144, 148, 152, 156, 160  
Ruhezustand bei drahtlosem Zugriff beenden Unterstützt  
AirDrop Unterstützt  
AirDrop-Kanal 149  
Automatisches Entsperren Unterstützt
```

Sehr zuverlässiges Arbeitstier.


Full H265 + HEVC Hardware Support



Render Support unter Blender usw.



Audio über HDMI oder Airplay oder Integriert oder Lautsprecher.



Server ist auch einer, BigSur Headless Betrieb GT720

SMBIOS MacPro6,1

Keine Aussetzer Rock Solid Hardware und Günstig

Einziger Nachteil beim SFF:

nur Low Profile GraKa´s möglich, und nicht zuviel Watt dürfen jene ziehen.

NEUES EFI 12.01 OC 0.7.4 - für i5 3570 und WX4100 / RX 560 inkl. HEVC H264 IMAC Pro 1,1 - (inkl. Secure Boot [\[Sammelthread\]](#) MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen)

um die Neue EFI zu nutzen mit iMacPro1,1 muss zwingend noch :

iMacPro J137 unter SecureBootModel eintragen (ist drin)

Code

1. `python3 -c 'import secrets; print(secrets.randbits(64))'`

und Nummer ausgelesen unter

ApECID (muss gemacht werden)

eingetragen

DMGLoading auf "Signed"(ist drin)


in Recovery Booten und

Code

1. # Run this command after setting your ApECID value
2. # You'll also need an active network connection in recovery to run this command for New install / Catalina
3. Replace Macintosh HD with your HD Name
5. `bless --folder "/Volumes/Macintosh HD/System/Library/CoreServices" --bootefi --personalize`

(muss gemacht werden)

Beitrag von „Gertjuh“ vom 19. September 2021, 16:39

Working like a charme 👍 I bought an HP 8300 and have the FenVi MH1200 card for bluetooth and an Nvidia GT710 1 Mb. Used your EFI as a base and changed it a little for my graphics and Bluetooth. Its working perfect. Thank you very much for allowing us to use your EFI. 

But have your config.plist checked by sanity checker please. Its gives some tips.

Beitrag von „GoodBye“ vom 29. September 2021, 15:57

Hi [Gertjuh](#) ,

you are welcome 👍

depends on the EFI you have downloaded there where some errors, but minor I had detected while updating to OC065, the last is 0.7.3 and has some evolution in it, right now I am on iMacPro1,1 with OC074 and Monterey Beta 8, the one before should be MacPro6,1 the same I have in use for a Server with a GT710 as well 😊

I have many EFI's until today, cause this is my Main Workplace since 2 Years+

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 30. September 2021, 19:40

Hallo msart Auch bei mir funktioniert der HP 8300 einwandfrei, bis auf die Lüfter, die auch im Ruhezustand noch drehen. Ist das bei Dir auch so oder konntest Du das abstellen?

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. September 2021, 21:45

Hallo [iPhoneTruth](#),

nein das Problem hatte ich bisher von Sierra mit Clover bis Monterey Beta 8 mit OpenCore nicht:

bei mir sind alle Lüfter aus, und die LED Blinkt ! wie beim echten Mac.

Bios 3.07 (Anyway die Lüfter am besten mal gegen

ARCTIC F9 PWM tauschen)

und die [Bios einstellungen](#) kontrollieren ! bei dem hier nicht so beliebten x86 forum gibt es ein wirklich gute Anleitung, da stehen am Anfang die [Bios Einstellungen](#) drin.

Ich sehe den Rechner aber nicht in deiner Signatur oder ähnlichem, was ist den sonst so drin ?

Ich habe auch die Internen USB deaktiviert, und den PCI und PCIE x4 Slot das eSATA die S5 Power States etc. den Seriellen Port dann noch VT-d deaktiviert aber VT-x aktiviert.

Ich habe gerade gesehen du hast schon mal jemandem geholfen mit einem, welche GraKa usw. ist denn verbaut ?

Prozessor i3 macht manchmal Probleme.....

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Oktober 2021, 09:40

Der zweite Eintrag in meiner Signatur zeigt meinen Rechner an wie auch die verbaute Graphik:

HP Compaq 8300 Elite, Intel Core i5-3470, 4 x 3,20 GHz, 8 GB RAM, Ivy Bridge, Nvidia Geforce GT 710 (Intel HD Graphics 2500), macOS Catalina 10.15.7

Vielleicht kannst Du mir mal die Seite in diesem x86-Forum für die BIOS-Einstellungen in meiner Pinwand posten ...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 4. Oktober 2021, 22:08

Besten Dank!

Ich habe meine EFI mit Deiner ssdt.aml und Deiner USBPorts.kext bestückt, und dann die config.plist noch mit Deiner verglichen und angepasst. Damit funktioniert es jetzt.

Da sagt man doch glatt



Beitrag von „xRotorHead“ vom 20. April 2022, 00:46

Hello,

I'm trying to find an EFI for the HP 8300 that boots macOS Monterey without the WX4100 dGPU. I've been unsuccessful so far. Anyone have this to share?