

Hackintosh Umstellung von Mojave Clover auf Catalina OpenCore Asus Z-390 Prime mit TBT3 GC TitanRidge

Beitrag von „Heckmaen“ vom 21. April 2021, 14:00

einen sonnigen guten Morgen ins Forum,

[apfelnico](#),

nach einigem Probieren und Studieren (Forum und Dortania:-)) ist die Umstellung auf OpenCore und Catalina geglückt. Seit gestern funktioniert nun auch TBT3 einwandfrei.

Da ich sicher nicht der "Crack" auf diesem Gebiet bin und alles funktioniert wird "Murphy" möglicherweise zuschlagen.

Ich hab die Bitte und freue mich wenn von euch jemand sich meine EFI mal anschauen kann. Dann könnte ich Fehler korrigieren und diese EFI im Forum für Kollegen mit vergleichbarer Hardware zur Verfügung stellen. des Weiteren möchte ich fragen, ob auf der OC/Catalina Basis ein Update auf BigSur "einfach" zu realisieren ist...also schlicht das bekannte Apple Verfahren. Und zu guter letzt noch die Frage, mit welcher Hardware ein neuer Rechner sinnvoll zu bauen wäre. Hab sehr oft von Asus prime X299 gelesen..ich benötige die Rechner für Audio und gelegentlich Videobearbeitung...also sollte alles sehr flott laufen.

Vielen Dank schon vorab.

LG A.

...Murphy... nun funktioniert Thunderbolt nicht mehr und wird auch in der ioregistryexplorer nicht mehr angezeigt...USB ist auch zerschossen und ich weiß echt nicht wie das so zustande kommt.,

Bitte um Hilfe, falls jemand Lust und Zeit hat,

Danke,

A.

Beitrag von „al6042“ vom 21. April 2021, 14:35

Was bedeutet denn "USB ist auch zerschossen..."?

Beitrag von „Heckmaen“ vom 21. April 2021, 15:14

Hi, [al6042](#),

Es ist so, dass das USB Port Mapping verloren ging. Physikalisch funktionieren einige. Kann den Rechner bedienen mit Maus u Tastatur. Ich hatte, wie schon geschrieben, eine OC EFI Schrittweise nach der dortania Anleitung erstellt. Na und dann die übrigen Fixes durchgeführt, damit tbt3 funktioniert und die usb Ports gemapped sind. Lief alles super... und dann eben aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht mehr. Am Bios des Asus 390-A Prime gab ich nichts verändert. Das lief so unter Clover und Mojave sehr gut. BIOS ist nicht auf neuestem Stand. Hab jetzt viel geschrieben... wollte einen Überblick geben.

Danke

Beitrag von „al6042“ vom 21. April 2021, 15:19

Kannst du bitte im IORegistryExplorer mal schauen, was da unter dem Device XHC zu sehen ist?


Sollte ungefähr so aussehen:



Beitrag von „Heckmaen“ vom 21. April 2021, 16:39

[al6042](#),

ja sieht hier ähnlich aus. Hab einen Screenshot angefügt.




Beitrag von „al6042“ vom 21. April 2021, 16:47

Vielen Dank,

der Screenshot sagt mir, dass du in der config.plist den XhciPortLimit-Patch aktiviert hast.

Den findest du in folgendem Bereich und der sollte deaktiviert sein (Setting auf NO oder FALSE).



Key	Class	Value
Root	Dictionary	0
ACPI	Dictionary	0
Booter	Dictionary	0
DeviceProperties	Dictionary	0
Kernel	Dictionary	0
Add	Array	0
Path	Array	0
Quirks	Dictionary	0
AppleCpuPciCfgLck	Boolean	NO
CustomDMIOQuirk	Boolean	NO
DisableMapper	Boolean	YES
DisableIoServices	Boolean	YES
DisableThunderbolt	Boolean	NO
ExternalThunderBrg	Boolean	NO
ForceSecureBootScheme	Boolean	NO
IncreasePollingRate	Boolean	NO
LegacyKernelPanic	Boolean	NO
LegacyCommpage	Boolean	NO
PatchedKernelDmg	Boolean	YES
PowerThrottlingPanic	Boolean	YES
ResetSystemMemory	Number	0
ThunderboltQuirk	Boolean	NO
XhciPortLimit	Boolean	NO
Misc	Dictionary	0
NVRAM	Dictionary	0
PlatformInfo	Dictionary	0
UEFI	Dictionary	0

Ob damit zeitgleich der USBPort.kext, in dem du hoffentlich die einzelnen USB-Anschlüsse deklariert hast, außer Gefecht gesetzt wird, kann ich nicht sagen, aber durch dessen Eingriff kann der gewünschte Einfluss des USBPort.kext beeinträchtigt werden.

Beitrag von „Heckmaen“ vom 21. April 2021, 17:03

ändere ich sofort und sag Bescheid.

Danke 😊

Ja , genauso war's. hab das nun auf False gesetzt. Wenn ich Thunderbolt wieder zum Laufen bekommen will, wie kann ich da am besten vorgehen ? Ich hab wissentlich gar nichts verändert an der EFI und bin völlig überrascht, das die TitanRidge nicht mehr im IOREG angezeigt wird. Soll ich die entsprechenden KEXT´s aus der EFI löschen, abspeichern und dann neu wieder einfügen? Ich weiß, viele Fragen...bin recht neu in dem Thema und manchmal hilft ein kleiner Hinweis, um weiterzukommen.

Falls noch jemand von Euch die EFI einmal auf grobe Fehler prüfen kann, würde mir das enorm helfen.

Danke an alle für die Tips und Hilfe 😊

Andreas

Ja, [al6042](#) , es funktioniert alles wieder, wenn ich das richtig beurteile 😊