

SATA Controller

Beitrag von „panamera“ vom 4. Mai 2021, 15:57

Hallo Zusammen,

hat jemand von euch ein SATA Controller im Einsatz? Gerne keine Ware, die ich aus China bestellen muss.

Ich habe eine bei Amazon entdeckt allerdings weiß ich nicht, ob es mit Hackintosh funktioniert:

[MZHOUE PCIe SATA Karte 6 Port](#)

Vielen Dank im voraus

Panamera 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. Mai 2021, 16:12

hallo [panamera](#) ,

interessant sollte sein, ob der verbaute, Marvell 88SE9215 , nativ oder eben via kext unterstützt wird.

Ig 😊

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Mai 2021, 17:25

Die funktioniert nicht. Hatte ich auch bestellt. Außerdem sind die Kabel sehr bescheiden.

Die hier funktioniert OOB. Ist aber PCIe x4.

<https://www.amazon.de/gp/aw/d/B089F335FG>

Habe dieses Kabel-Set genommen. Genial. Lässt sich sauber verlegen und die Stecker halten sehr gut.

<https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07S1LW5M3>

Da habe ich dieses Dock angeschlossen

<https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01MSFEAQI>

Beitrag von „panamera“ vom 4. Mai 2021, 19:04

Zitat von bluebyte

Die funktioniert nicht. Hatte ich auch bestellt. Außerdem sind die Kabel sehr bescheiden.

Die hier funktioniert OOB. Ist aber PCIe x4.

<https://www.amazon.de/gp/aw/d/B089F335FG>

Was genau meinst du mit X4 ? Die Karte, die du geschickt hast, hat auch 6 Anschlüsse.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 4. Mai 2021, 19:09

Ich denke er meint den PCI Connector.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. Mai 2021, 19:11

somit ggf. den datendurchsatz

Beitrag von „panamera“ vom 4. Mai 2021, 19:18

Alles klar. Schade, dass es wenige Controller out of the box gibt, die auch mit Mac Os funktionieren.

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Mai 2021, 19:34

Bei der von dir erwähnten Karte funktionierten nur 4 Ports.

Mit x4 meine ich natürlich den PCIe-Slot. Steht auch so in der Beschreibung und ist deutlich auf den Bildern zu sehen. Der x4 hat natürlich mehr Kontakte.

Mit meinem Controller kann aus dem Bios-Menü und aus Opencore gestartet werden .

Mittlerweile ist es mein dritter SATA-Controller. Hatte mal einen Vierfach, der die Laufwerke sporadisch ausgeworfen hat. Der hier war nicht so toll

<https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00AZ9T3OU>

Beitrag von „bounty96“ vom 4. Mai 2021, 20:17

Ich habe mir von ASUS die U3S6 Karte ein paar mal gekauft.

Hat zwar nur 2 SATA 6 GB/s Ports, dafür aber auch noch 2 USB3.0 Ports.

Funktioniert beides bestens unter Mac OS X und ist auch bootbar von den angeschlossenen SATA Platten.

SATA Controller ist einer von Marvell und USB 3.0 Controller ist von NEC.

Genauere Bezeichnung weis ich jetzt allerdings nicht genau.

Beitrag von „panamera“ vom 4. Mai 2021, 20:26

Ich werde mir den CERRXIAN PCIE X4 bestellen und schauen, wie es mit meiner RAID performt und ob die Platten ohne Probleme arbeiten.

Ansonsten werde ich mir größere Platten anschaffen, damit die Anschlüsse wegfallen.