

Mac Pro 1.1 zu 2.1 Patchen. Error 5570

Beitrag von „alexschmalex“ vom 6. Mai 2021, 18:57

EDIT: Man muss einfach nur Das Apple Mac Pro Firmware Update 1.2 Mouneten und schon hat es geklappt.

Guten Tag.

Ich habe sehr Kostengünsitg einen Alten Mac Pro 1.1 bekommen.

Ich wollte ihn nun zur Installation von El Capitan vorbereiten.

Wenn Ich den mac von 1.1 zu 2.1 Patchen möchte mit dem "Mac Pro 2006-2007 Firmware Tool"

Bekomme ich den Error 5570 bei "Extracting and Patching Files"

Hier Die Daten vom Mac Pro

2x 3GHz Intel Xeon

12GB Ram

GeForce 7300GT

OS-X Lion 10.7.5 (11G63).

Grüße

Alex

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 11. Juli 2022, 13:24

Auch wenn das Thema bereits sehr viel älter ist, wollte ich mich bei dir nochmal bedanken [alexschmalex](#) !

Mit deinem Edit oben, konnte ich meinen Mac Pro dann auch erfolgreich flashen!