

Erledigt

Hinweis zum HWC Eintrag -MSI X570 Gaming WiFi

Beitrag von „Aluveitie“ vom 19. Mai 2021, 13:43

Verschoben aus dem hwc von [Basti Wolf Hinweis an Nortek](#)

XHC1 rename wäre nicht nötig mit dem verwendeten SMBIOS MacPro7,1.

Onboard Wifi/BT sollte mit <https://github.com/OpenIntelWireless> funktionieren.

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Mai 2021, 14:39

[Zitat von Aluveitie](#)

XHC1 rename wäre nicht nötig ...

XHC1 (nicht XHCI) würde ich wahrscheinlich IMMER umbenennen, weil Apple für dieses Device exklusive Portdefinitionen festgelegt hat. Da hilft dann auch keine eigene USB-Kext. Den Ärger umgeht man, indem ein solch vorhandenes Device per ACPI-Rename in beispielsweise XHCI oder XHC2 umbenannt wird.

Beitrag von „Aluveitie“ vom 19. Mai 2021, 14:43

MacPro7,1 (und einige andere neuere SMBIOS) haben keine vordefinierte USB map, daher ist dort kein eigentlich rename nötig.

Beitrag von „Nortek“ vom 19. Mai 2021, 14:49

Danke für den Hinweis. Aber solange ich dadurch keine Nachteile habe, belasse ich es so.