

# Lenovo L430

Beitrag von „grt“ vom 26. Mai 2021, 12:23

Thinkpad Lenovo L430:



bildquelle: eigenes foto

- Lenovo Thinkpad L430
- Intel Core I5 3210
- Intel HD4000
- 8 GB Arbeitsspeicher (2 Slots)
- Audio Device: Realtek ALC269VC, LayoutID 29
- macOS Catalina 10.15.x und Mojave 10.14.x
- SMBIOS: MacBookPro 9,2
- OpenCore Version 0.6.9, Clover 5120

weitere Infos:

der Laptop hat eine Whitelist, Tausch des WLANmoduls nur mit modbios möglich

das verbaute Intel WLANmodul (Intel Centrino Advanced-N **6205**) läuft mit AirportItlwm.kext (aufgrund der Dateigröße in beiden EFIs nicht enthalten)

Cardreader läuft wahrscheinlich nicht.

die Webcam ist defekt, test nicht möglich.

Bluetooth nach sleep/wake ohne Funktion

mit aktiviertem CSM-support kein Boot in installer möglich. Muss im Bios deaktiviert werden!