


Fenvi FW-T919

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Juni 2021, 19:26

Karte läuft OOB unter **Catalina**, **BigSur**, **Monterey** und **Ventura**. Keinerlei Patches oder Kexte verwendet. Die Länderkennung DE wurde automatisch von OSX eingestellt.

Sogar das Problemkind Entsperren mit der Apple Watch funktioniert mit dieser Karte.





Windows Treiber für diese Karte im Anhang.

https://fenwi.com/product_detail_16.html

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. Februar 2022, 18:43



Seit Monterey 12.2.0 brauche ich für die Karte den [AirportBrcmFixup.kext](#) ohne die enthaltenen Plugins `AirPortBrcm4360_Injector.kext` und `AirPortBrcmNIC_Injector.kext`.

Startparameter für Länderkennung DE:

Code

1. `brcmfx-country=DE`

Danach läuft die Karte wie gewohnt 1A und alle Apple Dienste inklusive AppleWatch entsperren laufen 1A.



Beitrag von „sismac“ vom 23. April 2022, 16:57

Hallo,

bei mir geht es nur ohne [AirportBrcmFixup.kext](https://www.airportbrcmfixup.kext).

Wenn ich die aktiviere ist das WLAN tot.

Ohne alles geht es aber mit Monterey 12.3.1 wunderbar.

Apple Watch geht, Tastatur, Maus, Trackpad ...

Handoff etc. nutze ich nicht.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. Juni 2022, 08:13

Wlankarte läuft auch unter Ventura ohne Probleme.



Beitrag von „14minus9“ vom 29. März 2023, 17:08

- hat sich erledigt -