

**Erledigt**

## **USB 3.0 und Safari Probleme nach Update auf 10.8.2**

**Beitrag von „fblaese“ vom 22. September 2012, 23:22**

Hallo Community,

nachdem ich heute meinen Hackintosh auf 10.8.2 geupdated habe, funktionieren einige der Frontseiten USB 3.0 Anschlüsse nicht mehr (F\_USB30\_1 geht nicht, F\_USB30\_2 geht, über F\_USB30\_3 kann ich keine Aussage treffen). Zumindest nicht für Laufwerke/USB-Sticks. Tastaturen und Mäuse funktionieren Problemlos. Außerdem zeigt Safari auf manchen Webseiten Linen quer durch die ganze Seite (siehe Screenshots). Nach dem [Bios Update](#) von F8 auf F12 sind selbige immerhin auf der Safari Extensions Seite verschwunden. In Google Chrome tritt dieses Phänomen nicht auf. Eine Neuinstallation hat keins der beiden Probleme behoben.

Hat jemand für eins der beiden Probleme eine Lösung? Specs in der Signatur 😊

fblaese

Screenshots:

---

**Beitrag von „rpt007“ vom 22. September 2012, 23:26**

wie hast du das update gemacht - mit dem Combo-Update?

Zudem: nutzt du eine DSDT? Wenn ja, wann hast du das BIOS verändert? Du weißt, dass DSDT's speziell nur für eine BIOS-Version passen, wobei man auch manchmal Glück haben kann, dass sich die Teile im BIOS, die mit der DSDT zusammenspielen sollen, nicht verändert haben oder nur so, dass es nicht kracht.

---

## Beitrag von „fblaese“ vom 22. September 2012, 23:33

Das Update habe ich über die Softwareaktualisierung gemacht, bis auf das Problem mit FakeSMC ging da auch alles glatt. DSDT nutze ich für mein Z77X Board keine, da das ohne DSDT unterstützt wird. Dass DSDT's für genau eine BIOS Version da sind weiß ich. Das BIOS habe ich nach dem Versuch neu zu installieren geupdated. Es ist aber wie gesagt vor und nach dem [BIOS Update](#) genau das selbe Problem.

---

## Beitrag von „rpt007“ vom 22. September 2012, 23:48

hast du eine rollback-Möglichkeit, also ein Backup von 10.8.1 ?

Wenn ja, würde ich testweise auf 10.8.1 zurückgehen, den Extra-Ordner und die speziellen Kexte aus S/L/E sichern, die du bei der Erstinstallation bzw. dem update auf 10.8.1 benutzt hast; dann das Combo-Update einspielen und vor dem reboot die üblichen verdächtigen kexts mit Multibeast wieder neu installieren, [Rechte reparieren](#) und dann Neustart.

Ist jedenfalls sicherer als der Weg über die Softwareaktualisierung.

Ich habe meinen Jump von 10.8.0 zu 10.8.2 in 2 Schritten durchgeführt: hatte aus Versehen nur das update von 10.8.1 auf 10.8.2 geladen und habe dann zunächst das kleine 10.8.1er update nachgeladen und eingespielt, sofort danach ohne reboot und ohne Multibeast das 10.8.2er, und dann vor dem reboot mit MB die Kexte neu installiert, die ich bei der Erstinstallation benutzt habe - reboot und dann lief alles wie geschmiert incl. sleep.

---

## Beitrag von „fblaese“ vom 22. September 2012, 23:57

Nachdem ich meine Festplatte in System und Daten Partitionen aufgeteilt habe, konnte ich OS X direkt nochmal clean installieren, was aber keinen Erfolg brachte... Leider.

---

**Beitrag von „rpt007“ vom 23. September 2012, 00:02**

heißt was?

Hast du das Problem schon mit 10.8.0?

---

**Beitrag von „fblaese“ vom 23. September 2012, 00:38**

10.8.0 hatte ich noch nie installiert gehabt. In 10.8.1 hatte ich die Probleme mit Linien (da bin ich mir nicht ganz sicher) und USB F\_USB30\_1 nicht. Nach dem Update kamen die Probleme und ich hab 10.8.2 dann nochmal komplett neu installiert.

---

**Beitrag von „rpt007“ vom 23. September 2012, 07:01**

Ist denn Lion oder SnowLeopard (10.6.8 ) vorher ohne Probleme gut gelaufen?

---

**Beitrag von „fblaese“ vom 23. September 2012, 10:40**

Lion oder SnowLeo hatte ich auf meinem Hackintosh noch nie installiert, da gab es den noch garnicht. Ich bin ganz neu eingestiegen vor 1,5 Wochen ;). Deswegen vielleicht auch die Anfängerprobleme...

---

**Beitrag von „Doe2John“ vom 23. September 2012, 10:44**

Was hast du denn installiert? Wie hast du das denn ohne SL oder Lion drauf bekommen?

---

### **Beitrag von „fblaese“ vom 23. September 2012, 10:48**

Über einen ganz normalen USB-Stick mit OS X Mountain Lion und Bootloader...

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 23. September 2012, 10:50**

Ja und die Frage ist, wie hast du es auf den Stick bekommen ohne SL oder Lion???  
Wo hast du Mountain Lion denn her?

---

### **Beitrag von „fblaese“ vom 23. September 2012, 10:51**

Achso. Ganz normal gekauft aus dem AppStore auf meinem MacBook

Edit:

Hat keiner ne Idee, woran es liegen könnte, dass die Front Panel USB 3.0 Anschlüsse nicht funktionieren? Es sind wirklich nur die am Port 1. Die Anschlüsse an der Rückseite funktionieren, und auch Anschluss 2 & 3 für Front Panel USB 3.0 nicht.

Board: GA-Z77X-UD5H

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 30. September 2012, 14:00**

Sind die über den ganz normalen USB Port am Mainboard angeschlossen?

Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

---

### **Beitrag von „fblaese“ vom 1. Oktober 2012, 00:04**

Habe Grade im Verbose Boot eine interessante Info gefunden:

USBF: 2.754 The IOUSBFamily did not receive enough extra current for the SuperSpeed device (4-Port USB 3.0 Hub) at 0x14b00000, asked for 400mA but get 0mA

USBF: 2.922 The IOUSBFamily did not receive enough extra current for the SuperSpeed device (4-Port USB 3.0 Hub) at 0x14c00000, asked for 400mA but get 0mA

Kein Wunder dass da nix funktioniert. Nur wie kann ich das beheben?

Die Front Panel USB Anschlüsse (USB 3.0) sind über den genormten, internen Mainboardstecker angeschlossen

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Oktober 2012, 09:43**

Mach mal ein Rollback der AppleACPIPlatform.kext mit der neuesten Version von Multibeast, dass sollte das Problem beheben.

---

### **Beitrag von „fblaese“ vom 18. Oktober 2012, 22:08**

Die hab ich leider nicht mehr zur Hand...

**EDIT:** Wo kann ich die entsprechende Datei herbekommen?

Oder soll ich bei MultiBeast einfach nur "AppleACPIPlatform Rollback" unter "Drivers & Bootloaders -> Drivers->Miscellaneous/System" auswählen und installieren?

---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 19. Oktober 2012, 09:14**

Genau so 😊

Sent from my iPhone using Tapatalk