

xiaomi mi pro smbios, serial sehr seltsam

Beitrag von „grt“ vom 23. August 2021, 22:19

moinsen allerseits...

ich sitze gerade an einem xiaomi mi pro:

i5 8250 mit UHD620, 8gb ram, nvidia per bootarg abgewürgt (erfolgreich) big sur mit OC 0.6.9.

das gerät hat keinen lananschluss/controller, wlan läuft, sowie ein originaler apple-usb-ethernet-adapter. nullethernet.kext ist drin (muss das sein?)

läuft schon recht gut, nur kleinkram steht noch an.

jetzt gibts eine sehr seltsame erscheinung mit dem smbios: serial&co (macbookpro15.4) sind erstellt, aber in über diesen mac steht sowas:



irgendwas schiefgegangen, dachte ich, und hab mir die smbiosdaten vom dell mit vergleichbarer hardware "ausgeliehen", der ebenfalls als mbp15,4 unterwegs ist, ebenfalls OC, und bei dem über diesen mac korrekt das modell und die serial ausgibt. und wieder genau dasselbe bild beim xiaomi... versteh ich absolut nicht. config.plist hängt dran.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2021, 22:37

Vielleicht hat das damit was zu tun 🤔



Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. August 2021, 22:38

Hast du es mal damit verglichen? https://github.com/daliansky/X.../main/OC/config_cml.plist

Beitrag von „grt“ vom 24. August 2021, 00:39

[Raptortosh](#) hab ich gesehen die efi, finde sie aber ehrlich gesagt, ziemlich überladen. wir haben hier deutlich weniger zeugs am start, und sind fast fertig. mal abgesehen vom smbios, was nicht ankommt, und weswegen ich keine usbports.kext basteln kann, und BT und webcam nicht gehen.. rest ist so gut wie fertig.

[OSX-Einsteiger](#) sieht interessant aus... guck ich mir an.

update folgt.

EDITH: [OSX-Einsteiger](#) die fehler hab ich alle entdeckt, offensichtlich hab ich eine config.plist aus 0.6.5 verwendet (ocvalidator aus 0.6.5 ist zufrieden mit der config). hab auch noch mal geguckt, anscheinend ist die oc-version auch 0.6.5, sagt zumindest der bootpicker. aber eigentlich war ich mir sicher, 0.6.9 verwendet zu haben... bin gerade etwas verunsichert..


Beitrag von „hackmac004“ vom 24. August 2021, 01:51

Mir ist aufgefallen das bei UpdateSMBIOSMode Custom eingetragen ist. Wenn du jetzt noch

den Quirk CustomSMBIOSGuid (unter Kernel--> Quirks) auf Yes stellst könnte das schon besser aussehen hinterher.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. August 2021, 10:38

Ja da hat [hackmac004](#) wohl recht. Interessant was da raus kommt wenn man den Schalter auf NO stellt. Starten tut der Laptop trotzdem.



Beitrag von „grt“ vom 24. August 2021, 10:58



super.. danke euch

wird getestet, und berichtet.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 24. August 2021, 17:18

Liegt nicht am Device



Beitrag von „grt“ vom 24. August 2021, 17:23

was meinst du [NoirOSX](#) ?

Beitrag von „NoirOSX“ vom 24. August 2021, 17:24

Bild war von meinem

Beitrag von „grt“ vom 24. August 2021, 17:25

ja, aber was meinst du mit

[Zitat von NoirOSX](#)

Liegt nicht am Device

?? welches device?

Beitrag von „Noir0SX“ vom 24. August 2021, 17:26

Am Laptop .