

Matebook D14 2020 OpenCore hängt bei can't perform kext scan: no kext summary

Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 30. August 2021, 11:39

Hallo, ich Versuche gerade OpenCore für mein Matebook D14 2020 mit 16GB RAM Intel auf die aktuellste Version zu bringen. Ich habe von einem GitHub Projekt die Dateien die in ACPI und Kexts rein sollen aus dem Projekt genommen und dann die configs verglichen, nur bekomme ich nun beim Starten diesen Fehler.

Hoffentlich kann mir jemand helfen.

Mein Laptop hat

- Intel® Core™ i5-10210U
- 16GB RAM

Ich habe noch meinen EFI Ordner als zip Datei zum drüberschauen angefügt.

Danke schonmal für eure Hilfe

P.S. das Gleiche Problem gilt bei mir auch für Clover

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. August 2021, 19:41

Probiere mal die config.plist die Kext reihen folge haben nicht gestimmt



Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 30. August 2021, 20:50

Danke für deine Hilfe. Das Problem ist schonmal gelöst. Nun hängt es hier.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. August 2021, 20:53

Ich glaube das liegt an Touch Pad

Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 30. August 2021, 21:03

Also brauche ich eine neuere Version von diesem Kext?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. August 2021, 21:18

Ich habe ein paar Kext aktualisiert .

Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 31. August 2021, 16:20

So ich habs heute versucht. Da kommt nun ein Fehler mit VoodooI2CPCILakeController.

Ach ja noch eine Frage. Wie ist das mit einem Multiboot bei Clover? Weil ich mit OpenCore Windows nicht starten kann. Wie würde ich das mit den Kexten richtig in Clover übertragen?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. August 2021, 16:23

Bleib bei opencore, ist aktueller als Clover, und gerade bei 10th Gen Notebooks deutlich

besser. Von OpenCore auf clover umsteigen hat einfach keinen Sinn.

OpenCore benötigt nur ein paar Einstellungen in der plist, und schon läuft Windows.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 31. August 2021, 18:26

Ich habe da noch was geändert .

Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 31. August 2021, 20:08

Danke nochmal. Ich hab Mal den Airport Kext auf das aktuellste Release aktualisiert weil davor ein Fehler mit dem Airport Kext aufkam. Jetzt kommt der folgende Fehler.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 31. August 2021, 20:51

Ein neuer versuch , die Kext Inder config.plist auf das Minimum reduziert.

Booter & Kernel Quirks angepasst

<https://dortania.github.io/Op...-lake-plus-and-comet-lake>

Beitrag von „s3tupw1zard“ vom 4. September 2021, 18:25

Hallo, entschuldigung für die verspätete Antwort.

So ich habe die neue Config versucht und bekomme nun diesen Fehler.

Blöderweise habe ich den USB Stick verlegt auf dem die Dateien drauf waren und musste jetzt

die Zip die ich im ersten Beitrag gepostet habe heruntergeladen und wieder die Kexte aktualisieren.

Sollte aber alles so sein wie auf dem USB Stick.

Beitrag von „Bandit“ vom 29. Dezember 2021, 14:48

[s3tupw1zard](#)

Hi, hast das MateBook 14 ans laufen bekommen ?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 29. Dezember 2021, 15:12

[Bandit](#)

Schau mal hier <https://github.com/ske1996/mat...osh/releases/tag/20210811>

Ich hatte vor ein paar Monate sogar eine EFI die lauffähig war, die EFI ist im Müllimer gelandet, weil er wieder auf Windows zurückgegangen ist 🤖

Beitrag von „Bandit“ vom 29. Dezember 2021, 15:19

sieht erstmal vielversprechend aus. Danke 👍

schade das du die EFI entsorgt hast... 😞