


Asus Prime X299-Deluxe

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Oktober 2021, 10:10

Nichts besonderes, hatte nur mal diese "Grafik" angelegt und wollte die euch nicht vorenthalten. Es geht um die USB-Ports ausschliesslich von XHCI (Chipsatz, nicht weitere Ports durch die drei ASMedia (USB3.1).

Da gib es eine Besonderheit, HS06/SS06 gehen nicht direkt raus, sondern laufen in einen internen Hub, es werden daraus drei physische Ports hinten.

HS13 ist intern Bluetooth, HS14 intern AURA (LED-Steuerung).



Beitrag von „maschinenwart“ vom 16. Oktober 2021, 19:33


[apfelnico](#) vielen Dank nochmal für den überarbeiteten EFI-Ordner.

Ein paar Dinge musste ich noch an meine Bedürfnisse anpassen. Eine Sache hat mich echt ein paar graue Haare gekostet. Eigentlich war es ja nur ein kosmetisches Problem. Im Systembericht unter PCI wurde das Audiogerät der Grafikkarte nicht "vernünftig" angezeigt.



Irgendwie hatte es etwas mit der Darwin-Abfrage, in der SSDT für die Grafikkarte, zu tun. War die Abfrage drinnen, war die Anzeige doof. War die Abfrage nicht drinnen, war die Anzeige wie gewünscht. Letztendlich habe ich den Fehler nach einem halben Tag gefunden.

Es war der Package-Wert der DSM-Methode des HDAU Devices!



Nachdem ich diesen aus der Klammer gelöscht habe und die SSDT gespeichert habe, wurde der richtige Wert automatisch generiert. Anschließend stand dort eine 0x08 und siehe da, nach einem Neustart war im Systembericht alles wieder schick!

Edit:

Sleep und Wake funktionieren jetzt tadellos! Hab mir die Sache nochmals bei "[Dortania](#)" angeschaut und nach einigen Anpassungen funktionierte es dann.

Edit2:

Zu früh gefreut, funktioniert nicht immer. Habe öfter KP nach dem Wecken... 🤔 Ich benutze es ja nicht wirklich...


Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Oktober 2021, 14:26

[maschinenwart](#)

Beschreib mal bitte genau, was du gemacht hast.

Beitrag von „maschinenwart“ vom 17. Oktober 2021, 14:58

...habe folgende Befehle im Terminal eingegeben



```
Preparations

In macOS:

Before we get in too deep, we'll want to first ready our system:

sudo pmset autopoweroff 0
sudo pmset powernap 0
sudo pmset standby 0
sudo pmset proximitywake 0
sudo pmset tcpkeepalive 0
```

...dieses Bootargument hinzugefügt

```
• Misc -> Boot -> HibernateMode -> None
  ↳ We're gonna avoid the black magic that is S4 for this guide
• NVRAM -> Add -> 7C436118-AB2A-4B2B-AB08-FE41995C9F82 -> boot-args
  ↳ keepsyms=1 - Makes sure that if a kernel panic does happen during sleep, that we get all the
  important bits from it
  ↳ swt_panic=1 - Avoids issue where going to sleep results in a reboot, this should instead give
  us a kernel panic log
```

...dieses "agdpmod=pikera" herausgenommen

..."RestrictEvents.kext" deaktiviert

Beitrag von „kavenzmann“ vom 18. Januar 2022, 18:37

Moin!

Seit meinem Problem mit der Decklink-Karte hab ich noch keine Lösung gefunden.

Wenn ich aber schonmal rumbastele, würde ich evtl. gerne gleich auch das BIOS upgraden.

Fährt hier jemand das X299 mit aktuellem BIOS erfolgreich?

Ist das vorteilhaft oder kann ich auch auf dem alten bleiben?

Beitrag von „KMac“ vom 2. März 2022, 07:24

[kavenzmann](#) Hallo, hast du das Bios auf die neueste Version gebracht oder doch das Alte behalten? Bin ja auch immer mal wieder am Rumbasteln, aber zur Zeit noch immer auf der 3401. BAR brauche nicht und finde "never change a running team" 😊

Beitrag von „kavenzmann“ vom 2. März 2022, 09:17

Bin weiterhin auf dem alten BIOS unterwegs.

Die neueren Versionen hatten bei mir Probleme mit Erkennung von 2x GPU + Thunderbolt.

Die letzten Versionen habe ich aber gar nicht mehr ausprobiert.

Leider läuft bei mir ja seit Dezember die Blackmagic Karte nicht mehr.

Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob das ein Software (MacOS ab BigSur 11.6.x) oder Hardware-Problem ist.

Entweder ist das Board defekt oder eben MacOS hakelt da.

Ohne [apfelnico](#) wird das schwierig herauszufinden.

Ansonsten läuft die Maschine weiter sehr gut.

Beitrag von „jan2000“ vom 2. März 2022, 10:06

Wird die Karte als PCI Device angezeigt und nur nicht vom Treiber erkannt?

Ich habe ja auch seit Jahren das Problem, dass eine meiner PCI Karten nicht bei jedem Boot erkannt wird. Aber das passiert afaik schon aus Hardwareebene und nicht erst in MacOS. Drei bis vier Reboots helfen da 🙄 Und ein Einschalten, nachdem man das System kurz vorher heruntergefahren hat, funktioniert i.d.R. auch nicht (ich glaube "Error 92"). Da hilft dann nur 15min warten und erneut starten. Ich tippe auf einen Defekt am Board. Aber ein Tausch ist zu aufwändig. Das Problem blieb über BIOS Updates erhalten, das hat also nicht geholfen.

Ich habe das ganze mal damals [hier](#) dokumentiert.

Beitrag von „kavenzmann“ vom 3. März 2022, 12:52

Die Karte wird im Systembericht angezeigt, aber eben kein Treiber geladen.

Da meine Slots alle belegt sind, kann ich nicht mal eben umstecken, sondern müsste die wassergekühlten GraKas aus dem Kreislauf nehmen und abstelle dann die Decklink stecken.

Ansonsten habe ich aber genau null Probleme. Auch Thunderbolt läuft hier wunderbar - ich nutze es praktisch dauerhaft, da inzwischen 3x Promise RAID Boxen dran hängen.

Die Decklink lief ja auch die ganze Zeit unproblematisch. Ich habe dann, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Update auf MacOS Big Sur 11.6.1 Probleme bekommen. Ob es aber tatsächlich daran liegt, glaube ich nicht.

Habe dann alles in Sachen Decklink und Treiber probiert und sogar eine zweite gekauft und ausprobiert. Nix.

Hoffte im weiteren auf MacOS Updates, die leider nix gebracht haben.

Ich müsste mir mal wieder richtig Zeit nehmen und einmal den Slot und einmal altes OS ausprobieren.

Wenn es das auch nicht ist, kann es ja nur das Board sein.

Da heisst es dann auf Dauer Ersatz oder eben auf das Sage 10G umschwenken...

Beitrag von „DSM2“ vom 3. März 2022, 16:22

Wie ich schon seit Jahren sage: Sage 10 G bestes X299 Board!

Solltest du also das Board wechseln müssen, wirst du mit dem Sage 10 G nichts falsch machen... [kavenzmann](#)

Beitrag von „kaneske“ vom 3. März 2022, 16:32

Altes OS ist doch schnell gemacht [kavenzmann](#)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. März 2022, 18:04

Ich hab ja mit meinem 299er Deluxe 2 auch Monterey-Probleme mit PCI-Karten: meine Apple(!)-Dual-Lan-Karte mit IntelChipsatz geht unter Catalina wie sie soll, unter Monterey werden seit der 4. Beta zwar wenigstens Treiber geladen, es scheinen aber falsche zu sein. Denn sobald einer der Anschlüsse genutzt werden soll, schläft der Rechner ein. Ist also wohl kein spezielles Problem Deines Boards.

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 4. März 2022, 21:45

[Zitat von kavenzmann](#)

Fährt hier jemand das X299 mit aktuellem BIOS erfolgreich?

Ist das vorteilhaft oder kann ich auch auf dem alten bleiben?

Hi [kavenzmann](#),

ich fahre hier ein ASUS X299 SAGE/10G mit dem aktuellsten BIOS 3601 und der latest OC 0.79 (nightly build von heute)


Anbei findest Du meinen EFI-Ordner - vielleicht hilft Dir der ja bei Deiner Analyse. Aber:

ich nutze KEIN Lilu, Whatevergreen, VirtualSMC und all den ganzen Schnickschnack.

Und im Ordner EFI/OC/ACPI findest Du auch nur 2 Dateien - eine für das Board und alle seine Schnittstellen/USB/PCI und eine für Thunderbolt (bei mir eine GC TitanRidge [nicht geflashed]).

Viel Glück.

Anbei mein [EFI.zip](#)



Der DigitalDevices PCI-Adapter ist eine TV-Karte, die ich nur unter WINDOWS 11 nutze, daher wird kein Treiber unter macOS geladen.

Beitrag von „kavenzmann“ vom 5. Mai 2022, 11:04

Bin immer noch in der alten Config unterwegs.

Traue mich da ohne [apfelnico](#) nicht so recht dran.

Jetzt habe ich, ohne irgendwelche Updates gemacht zu haben, plötzlich ein saulahmes Ethernet hier.

Maxspeed scheint um die 100Mbit zu sein... ??

Lief eigentlich immer gut bisher (Gigabit eben).

Hat jemand ein Idee woran es liegen könnte?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 5. Mai 2022, 12:13

[kavenzmann](#) Allenfalls Kabel beschädigt oder nicht richtig eingesteckt? Am besten testest du mal mit einem zweiten Kabel.

Beitrag von „jan2000“ vom 5. Mai 2022, 13:24

Oder manuell auf 1000Mbit/s umstellen und gucken ob der Sync so klappt. Hatte das Problem am iMac Pro an einem kleinen (Netgear?) Switch. Auto Sync war immer mit 100Mbit/s...

Beitrag von „kavenzmann“ vom 21. Juli 2022, 14:41

Moin!

Hab gerade etwas Leerlauf und möchte mein System mal wieder säubern.

Leider läuft die Decklink nach wie vor nicht... 😞

Das Ethernet-Problem hatte sich nach ein paar Neustarts erledigt - keine Ahnung woran es lag.

Ansonsten alles prima unter 12.4. Update auf 12.5. demnächst geplant.

Seit [apfelnico](#) nicht mehr da ist, fehlt mir ein direkter Kontakt zu einem X299 Spezi.

Habe seitdem zwar immerhin alleine sämtliche Updates - auch auf Monterey und sämtliche OC-Versionen hinbekommen.

Aber BIOS ist bei mir alt und habe keinen Grund zur Änderung. Hatte es mal versucht und große Probleme gehabt.

Meine Frage ist jetzt, ob meine EFI noch sauber ist oder ob da mittlerweile schon Dateileichen sinnlos mitschwimmen.

Die SSDT für die Decklink (SSDT_mini) sowie die PowerPlayInjector für die Radeon VIIer sind in OC deaktiviert.

Weiss nocht nicht, was ich hier mache.

Beitrag von „kaneske“ vom 21. Juli 2022, 16:19

Moin [kavenzmann](#) , wenn die so rennt... warum groß ändern. Hab dir die mal auf 0.83 DEV gebracht und ja...das wars schon.

Deine Decklink will echt noch immer nicht?

Kann doch nicht sein mensch.

Also BIOS ist unkritisch kannst updaten, hab die X299er soweit mitgelesen, dass ich da keine Kontras gesehen habe.

Vielleicht hilft es dir ja mit der Decklink.

Was ich aber bezweifle.

12.5 vs. 12.4 ist auch kein Beinbruch, das kannst auch machen, keine Issues bekannt wenn du auf einem halbwegs aktuellen OC Stand bist.

Die beiden Files, die du erwähnst kannst du wenn ungenutzt...rausschmeissen.

Testen: mit Stick und dann verify machen, geht alles in die ESP damit und betreiben.

Ab 0.83 (so kurz vor dem aktuellen commit) kannst du Ventura Beta 3 laufen lassen. Rein zur Info, da du Produktiv damit arbeitest, wohl eher nice to have.

Fragen? Melde dich gerne, @ Mention und ich schau rein 😊

Beitrag von „jan2000“ vom 21. Juli 2022, 16:22

Theoretisch kannst du afaik auch ohne die SSDTs arbeiten und auf ein [Base EFI](#) zurück greifen und neu bauen? Aber die Lösung von [kaneke](#) ist natürlich eleganter. Andere Frage: weiß jemand was mit [apfelnico](#) los ist? Ich mache mir Sorgen. Oder hat er es geschafft sich von diesem ganzen *Quatsch* zu befreien 🤔

Beitrag von „KMac“ vom 21. Juli 2022, 18:32

[kavenzmann](#) kannst beruhigt so weiter nutzen. Habe an meiner außer den kexten und oc auch schon lange nichts mehr geändert... schau mir deine bei Gelegenheit mal an.

Beitrag von „kavenzmann“ vom 21. Juli 2022, 21:45

Dankeschön!

Ist ja doch noch aktiv, die X299 Clique.

Läuft ja auch noch saugut muss ich sagen. Bin immer noch zufrieden damit. Außer der Stromverbrauch vielleicht...

Ans Bios traue ich mich einfach nicht mehr ran. Beim letzten Update bekam ich die 2. GPU ums verrecken nicht mehr zum Laufen. Das war echt Stress.

Beim System hab ich ja immer noch ne lauffähige Version, beim Bios geht das halt nicht wirklich.

Sobald mal wieder mehr Zeit ist, geh ich das mal an. Wegen der Decklink denke ich, dass das Mainboard bereits einen Knacks hat.

Müsste mir bei Bedarf mal eins auf Halde zulegen und dann tauschen. Ist aber wg. der verbauten WaKü eine saumäßige Arbeit.

Mich würde auch interessieren, was mit Nico los ist. Hat jemand Ahnung, ob's ihm soweit gut geht?

Beitrag von „DSM2“ vom 21. Juli 2022, 23:15

Ich hab leider auch keinen Plan und beim Wechsel des Telefons, ist mir auch seine Nummer flöten gegangen.

Hatte ihn auch mal versucht per PN zu erreichen aber leider ohne Erfolg.

Vielleicht weis [griven](#) was ?

Beitrag von „giuse677“ vom 4. Juli 2023, 15:39

[Zitat von kaneske](#)

Moin [kavenzmann](#) , wenn die so rennt... warum groß ändern. Hab dir die mal auf 0.83 DEV gebracht und ja...das wars schon.

Deine Decklink will echt noch immer nicht?

Kann doch nicht sein mensch.

Also BIOS ist unkritisch kannst updaten, hab die X299er soweit mitgelesen, dass ich da keine Kontras gesehen habe.

Vielleicht hilft es dir ja mit der Decklink.

Was ich aber bezweifle.

12.5 vs. 12.4 ist auch kein Beinbruch, das kannst auch machen, keine Issues bekannt wenn du auf einem halbwegs aktuellen OC Stand bist.

Die beiden Files, die du erwähnst kannst du wenn ungenutzt...rausschmeissen.

Testen: mit Stick und dann verify machen, geht alles in die ESP damit und betreiben.

Ab 0.83 (so kurz vor dem aktuellen commit) kannst du Ventura Beta 3 laufen lassen. Rein zur Info, da du Produktiv damit arbeitest, wohl eher nice to have.

Fragen? Melde dich gerne, @ Mention und ich schau rein 😊

Alles anzeigen

grüsse euch kann es sein das ich kein Monterey oder ventura installieren kann weil ich den Bios Version 1503 habe ?

Beitrag von „kneske“ vom 4. Juli 2023, 17:29

Hmm sollte nicht daran scheitern.

Wie sieht deine EFI aus? [BIOS Settings?](#)

Beitrag von „giuse677“ vom 15. Juli 2023, 13:43

Hallo kneske danke für deine Antwort

Sorry für die späte Antwort,

Bios Einstellung ist wie immer geblieben

Hab in Moment caralina drauf