

Hacki stürzt immer ab nachm "kalt start" und monitor unplug.

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 18:15

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder soweit un bin mit meinem Latein beim hackintosh am ende.

Seit macos 11 habe ich dass Problem das der Hacki immer wieder abkackt. Komischerweise immer nur einmal. Danach habe ich Schwierigkeiten ihn wieder an zu bekommen. nach einigen versuchen mit dem powerbutton fährt der wieder hoch und bleibt dann lange stabil. Hab so auch schonmal mehrere tage hinbekommen in dem ich denn einfach an gelassen habe, dafür ist er aber zu laut in meinem Schlaf/Wohnzimmer.

So also ich habe dass problem wenn der hochgefahren ist und ich nen Bildschirm abzieh weil ich denn an nen anderen Rechner stecke bleibt alles stehen, die maus kann ich manchmal noch bewegen und der sound läuft auch weiter. bis dann alles gelb grün rot rumglitscht. sieht aus wie nen grafiktreiber absturz. Ich habe eine rx 5700xt verbaut.

Vllt hat ja jemand eine Idee.

Ich habe schon versucht Opencore und die Bestandteile upzudaten, das hat aber keine Abhilfe geschafft und auch googeln hat mich nicht wirklich weiter gebracht leider. Und googlen bekomme ich eig hin ^^' denk/hoff ich

Gibt es ne Möglichkeit mein EFI so zu preparen dass ich es hier hochstellen kann ohne daten zu veröffentlichen die man nicht veröffentlichen sollte? e

Ich Danke schonmal imvoraus. Mit freundlichen Grüßen MN Trackh

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 18:47

hallo [Trackhe](#) ,

welchen bootloader nutzt du nun- clover wie aus dem profil oder ein opencore?

zudem- hast du bereits die usb-ports gemappt, sowie welche der entsprechenden bootloaderversionen nutzt du- ggf. wäre die efi hilfreich. - du kannst die plattform z.b. via entsprechendem configurator - oder - <https://github.com/corpnewt/GenSMBIOS> sowie einem [plist-editor](#) -bitte bei der plattform bleiben- verändern und entsprechend übertragen

lg 😊

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 18:53

Danke fürs darauf aufmerksam machen. Also ich habe auf Opencore gewechselt vor na längeren zeit.

Und die USB Ports habe ich bereits gemapt ja.

Ich weiß leider nicht wo ich die version von Opencore finde.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 19:02

beim oc-validate wird gemeckert, u.a. das openruntime überhaupt nicht geladen wird.. sowie probleme mit lilu

mehr info zur efi

edit- probiere es mal hiermit .

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 19:17

Ich habe die reihenfolge für Lilu und NVMEFix angepasst aber ich versteh nicht warum OpenRuntime und BrcmBluetoothInjector nicht geladen werden und vorallem warum startet das überhaupt ohne OpenRuntime??

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 19:49

hast du die jetzige efi- die ist verändert- nun auch mal gestartet?

edit- habe deinen post darunter nicht mitbekommen- teste bitte mal die angehängte efi

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 19:56

Der Rechner wollte nicht booten. ber bis jetzt scheint zu funktionieren.

Result is angehängt. [apfel-baum](#) großes danke für die schnelle hilfe.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:03

nicht booten, bzw. wiewowas ? gab es eine fehlermeldung? hattest du die von mir angehängte probiert?

lg 😊

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:05

[Zitat von apfel-baum](#)

nicht booten, bzw. wiewowas ? gab es eine fehlermeldung?

Ne da kommt nichtmal das Logo vom Mainboard. wenn ich dann einmal auf denn Powerbutton drücke geht der instant wieder aus als würde man bei dem pc während der an is lange drücken. Man hört dann das runterturen der hdd z🤔 hab schon überlegt ob das ding vllt einfach einen weg hat, ich hoffe, es is nich die graka, da ich die modifizieren musste damit die reinpasst mit dem waküler 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:08

und welche efi hast du nun genommen?

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:08

die von dir also [trackhe-075-EFI.zip](#) hab die nicht angepasst. also so wie sie is genommen und reingepackt

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:10

ich habe den "efi" ordner umbenannt- den mußt du natürlich noch von "trackhe-EFI" in "efi" umbenennen

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:12

Ja also xD ich habe denn Inhalt von der trackhe-EFI genommen kopiert, denn inhalt des alten

komplett gelöscht (vorher nen backup gemacht) und dann denn kopierten inhalt eingefügt in denn vorhandenen Leeren EFI ordner.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:16

ok, gut- das mit dem powerbutton extra drücken, usw. damit sollte sich jemand mit mehr ahnung als ich auseinandersetzen, wenn es erstmal so überhaupt läuft, ist dies schonmal gut

lg 😊

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:19

Soll ich morgen nochmal schreiben ob das geholfen hat? Da ich das denk ich erst morgen bis übermorgen merken werde wenn ich von Arbeit komme. aber sonst erstmal einsame spitze. ich hab die Fehlermeldungen irgendwie nich gesehen, und wäre nicht darauf gekommen denn string BrcmBluetoothInjector.kext unter bundle path zu setzen.

Also nochmal Riesen Danke. Vielleicht löst das sogar meine bluetooth Probleme xD

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Oktober 2021, 20:20

[Trackhe](#)

Dass man Einträge unter Device Properties nicht auf Deutsch vornehmen kann, sollte klar sein, oder?

Betriebssysteme - und darauf beziehen sich diese Einträge in der plist - werden in Englisch

programmt. Das heisst, macOS kann mit deutschen Einträgen wie "Framebuffer-Patch-Aktivierung" oder "Framebuffer-gestohlenes Mem" (was ist das für ein Deutsch überhaupt?) nicht anfangen. Abgesehen davon: beide keys sind überflüssig, da der verwendete Framebuffer patch nicht für das Darstellen eines Bildes gedacht ist... also löschen.

Und dann den Rest der Config prüfen, ob da noch mehr deutsch-sprache Einträge drin sind und diese entsprechend in die richtige englische form korrigieren.

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:25

5T33Z0 bin nicht sicher weshalb die so benannt sind. Ich hatte mal ne RX580 drin und mit der Internen hat das Probleme gegeben und seit dem immer denn Patch. Ich muss denn in einer Anleitung für mein Board und oder in einem Github-repo gefunden und übernommen haben. Soll jetzt keine Ausrede sein, nur Dinge die irgendwie funktionieren fass ich ungern an bis sie Probleme machen. Esseiden ich habe echt Zeit. bzw nehme mir Zeit wie beim umstellen von Clover auf OC. Mit MacOS 11 kamen die Probleme. anyway. - Ich werde es mal ohne framebuffer testen. Danke

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:29

[Trackhe](#)

ich habe dabei übrigens, sowohl deine kexte als auch oc auf den soweit aktuellen stand gebracht, und nochmal den zickenden kext neu eingefügt- an der sprache habe ich nix verändert, den minversion-mindate jeweils auf "-1" gesetzt

5T33Z0

via den ocauxtools erstellt bzw. geändert , da sollten sich die einträge ja nicht in eine andere sprache verwandeln

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:37

Ich danke, es scheint so zumindest zu funktionieren, habs jetzt auch ohne framebuffer laufen. Hab die wie 5T33Z0 gesagt hat, einfach gelöscht.


Wenn es das war bin ich echt Happy. Hätte wieder ewig gesucht. Danke

Beitrag von „Hecatomb“ vom 19. Oktober 2021, 20:48

Stelle mal unter misc / boot die Launcher Option auf FULL. hoffe ich konnte helfen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Oktober 2021, 20:49

[Apfelbaum](#) Es geht nicht darum, was sein "sollte", sondern was Fakt ist. Und Fakt ist das:



	Key	Clas
1	AAPL, ig-Plattform-ID	Dat
2	Framebuffer-Patch-Aktivierung	Dat
3	Framebuffer-gestohlenes Mem	Dat

Wenn du das da eingetragen hast, solltest du überlegen, warum das da auf deutsch gelandet ist.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 20:52

da ich dort nix eingetragen oder verändert habe, fühle ich mich davon auch nicht angesprochen

Ig 😊

Beitrag von „Hecatomb“ vom 19. Oktober 2021, 20:53

vielleicht hat er den guide mit dem google Übersetzer abgearbeitet 🍏

Beitrag von „Trackhe“ vom 19. Oktober 2021, 20:55

[apfel-baum](#) alles gut / du hast nichts falsch gemacht und mir sehr geholfen danke, [Hecatomb](#) jaja macht euch nur lustig ^^ . Aber ich brauche kein google übersetzer. ich wollte nur sowas nicht sagen weil mir gesagt wurde dass das arrogant rüber kommt.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 21:05

[Trackhe](#)

hier auch alles gut, 😊 , wenn es nun läuft, auch ohne das du "2x" starten mußt- läuft es gut

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Oktober 2021, 21:14

[Zitat von apfel-baum](#)

da ich dort nix eingetragen oder verändert habe, fühle ich mich davon auch nicht

angesprochen

Ig 😊

Du solltest Dich aber angesprochen fühlen, denn es wäre an dir gewesen, es zu korrigieren, wenn du dir die config schon ansiehst!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Oktober 2021, 21:15


5T33Z0

eh das hier ausartet, und da ich kein UBERGOD bin, bin ich an dieser stelle erstmal raus

Beitrag von „griven“ vom 19. Oktober 2021, 22:27

Naja und ich kann mir gut vorstellen wie es zu den lustigen Wortspielereien gekommen ist 😊

Wenn da mal nicht ein BrowserPlugin oder ähnliches Inhalte einer Webseite (zum Beispiel

Github) übersetzt hat oder es zumindest versucht hat  so oder so ähnlich wie in der config sieht das nämlich gerne mal aus wenn der Browser denkt er müsste eine Seite "automatisch" aus dem englischen ins deutsche übersetzen. Anyway [Trackhe](#) der 5T33Z0 hat schon recht das krude Deutsch hätte Dir zumindest spanisch vorkommen müssen an der Stelle *gg* Aber um aufs Thema zurück zu kommen bei Deinem Setup gehört die iGPU ausgeschaltet und das SMBIOS auf iMacPro geschraubt denn Deine AMD Grafikkarte kann wirklich alles schneller, besser und effizienter als die iGPU.

Beitrag von „Trackhe“ vom 20. Oktober 2021, 07:23

Ich hatte die iGPU wegen irgend einer Beschleunigung aktiviert, als ich die RX580 noch

eingebaut hatte. Die mochte das aber garnicht 3 4K monitore und einen 2k monitor zu betreiben, wobei dass auch mal lief. Und leider sind mir die Einträge so nicht aufgefallen.


Naja jedenfalls neuer morgen neuer start selbes problem. Ich schalte um die Maus geht noch aber keine reaktion von irgend einem Element und der "dazugeschaltete Bildschirm bleibt schwarz" einzige Änderung zu sonst. Er hat sich gefangen, dafür laagt er jetzt mit 7-10 fps rum. bzw is dann doch noch abgeschmiert... mit so nem schwarzen ^^'

Dazu kommt noch dass Problem dass der mein Herunterfahren rumzickt dass ist aber wharscheinlich nen anderes thema.

Beim herrunterfahren ohne absturz:



Absturz:



Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2021, 14:21

[Trackhe](#) Bitte kurz beantworten:

An welchen Anschluss wird der zusätzliche Monitor während des Betriebes angeschlossen(das nennt man Hotplugging und muss in der Regel konfiguriert werden):

- an die RX5700 XT oder
- an den Anschluss am Mainboard für die Onoard-Karte?

Beitrag von „Trackhe“ vom 20. Oktober 2021, 15:19

5T33Z0 gern alles was hilft, 😊 also ich habe 3 bildschirme per displayport angeschlossen und denn 4. momentan per hdmi, würde aber auch noch per dp gehen. alle an der grafikkarte, damals ging der pc immer aus wenn ich denn hdmi port am mainboard versucht habe zu nutzen und daher dass ich glaube die interne eh deaktiviert habe, macht es auch kein sinn denn am mainboard zu verwenden.

[Link zur Grafikkarte](#)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2021, 19:58

[Trackhe](#) Probiere mal damit. Habs mal alles durchgeguckt, ein paar Dinge korrigiert und SMBIOS auf iMac19,2 umgestellt zum Testen: [EFI_20.10.21.zip](#)

Falls das nicht funktioniert, kannst Du ja auf iMacPro umstellen wieder.

Beitrag von „Trackhe“ vom 21. Oktober 2021, 18:07

Werd das wohl erst morgen machen können muss heute noch etwas Programmieren und bin fertig für heute ^^ . Ich melde mich dann mit dem Ergebnis. (Muss auch erst mal wieder nen efi stick machen lul)

Das SMBIOS stell ich lieber nicht mit no risk no fun einfach um.

edit2: 5T33Z0

[Zitat von 5T33Z0](#)

[Trackhe](#) Probiere mal damit. Habs mal alles durchgeguckt, ein paar Dinge korrigiert und SMBIOS auf iMac19,2 umgestellt zum Testen: [EFI_20.10.21.zip](#)

Falls das nicht funktioniert, kannst Du ja auf iMacPro umstellen wieder.

Ich habe das EFI von dir getestet, der PC startet damit nicht.

Leider wurde keine LOG im Ordner hinterlassen aber ich hab nen bild von gemacht:



edit: so sieht das auch manchmal aus wenn ich warte und nich direkt aus mache wenn der hängen bleibt:

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Oktober 2021, 20:40

Scheint so, als gefielen ihm die Bluetooth Kexts nicht so. Aber weiß da jetzt auch nicht weiter. Kopier mal die boot-args aus deiner alten config wieder rein (außer alcid=, das hab ich unter device properties untergebracht jetzt als eigenes gerät)

Beitrag von „Trackhe“ vom 21. Oktober 2021, 21:10

5T33Z0 exact same. Also genau die gleichen meldungen und bootet nicht weiter.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Oktober 2021, 21:19

Vielmehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein, außer daß man beim b360 eventuell nen anderen framebuffer patch nehmen kann und zusätzlich Bus IDs patchen muss noch.

Klingt nach deinem Problem:

"This section is mainly relevant for those who cannot use certain display outputs regardless of the connector-type or SMBIOS patch, as Apple has hardcoded the output BusIDs in a way that doesn't match your hardware. To resolve, we'll be manually patching these bus IDs into supporting our hardware."

1. <https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Boot/2021-09-28-coffee-lake.html#add-2>

Diesen framebufferpatch verwenden:

AAPL,ig-platform-id: 07009B3E

framebuffer-patch-enable 01000000

framebuffer-stolenmem 00003001

2. Und dann hier weitermachen: <https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Boot/2021-09-28-coffee-lake.html#patching-bus-ids>

Beitrag von „Trackhe“ vom 21. Oktober 2021, 21:52

Ich kann mich da ja mal durchgraben und testen, auch wenn ich denke dass es wahrscheinlicher ist das ich nen hardware defekt habe. Oder irgend ne kext nen bug oder so. Weil es ja funktioniert wenn ich denn nachm ersten ma neustarte. Und manchmal läuft zb der ton weiter und manchmal kratzt der auch ab also zuerst verzert und dann weg.

Beitrag von „Trackhe“ vom 25. Oktober 2021, 22:34

Ich hab mühselig alles aus dem minipc rausgepopelt, da ich der meinung war / bin das es nen hardware problem ist. und bisher funktioniert es, seit dem ich die komponenten ohne gehäuse und damit zb auch ohne raiserkabel aufm tisch stehen habe.

kann also denk ich geschlossen werden.