

HP Prodesk 400 G5 Intel I7- 9700T Monitoranschlüsse

Beitrag von „roopie61“ vom 20. Oktober 2021, 17:30


Hallo, habe dann doch mal ein Upgrade auf meinem Mini nach Monterey gemacht. Soweit funktioniert alles nur die Monitoranschlüsse sind komisch.

Ich hab 3 DP Ausgänge.

1. geht gar nicht
2. und 3. funktionieren, aber seltsames Bootverhalten. Monitor geht mehrfach an und aus bevor Anmeldebildschirm erscheint.

OC ist 0.7.5

EFI häng ich an



Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
1	0x05	9	DP	0x000003C7
2	0x04	10	DP	0x000003C7
3	0x06	8	DP	0x000003C7
-1	0x03	0	Querry	0x00000000



Beitrag von „BluebirdHH“ vom 7. Juli 2022, 18:39

[roopie61](#) : Ich habe genau den gleichen HP ProDesk und dieser läuft immer noch (sehr stabil) auf Mojave. Bist Du mit Monterey inzwischen weitergekommen und kannst mir eventuell eine stabile EFI zukommen lassen? VG Ralf

Beitrag von „roopie61“ vom 7. Juli 2022, 19:05

Damit läuft auch "Ventura" bei mir mit 2 Monitoren. Sind sicherlich noch ein paar Fehler drin.

Beitrag von „BluebirdHH“ vom 8. Juli 2022, 14:33

[roopie61](#) : Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann versuche ich es mal damit... VG Ralf