

Monterey Update bricht ab.

Beitrag von „Gerryac94“ vom 4. November 2021, 19:00

Hallo zusammen,

Ich hab das Problem, dass mein Hacki nicht auf auf MacOS 12 Update will.

Ich dachte zunächst ich benötige OC 0.7.5 aber das hat auch nichts gebracht.

Das Update wird geladen und startet dann auch. Boot der Macintosh HD geht auch noch aber nach kurzer Zeit erfolgt ein Neustart wieder zurück in Big Sur.

Werden bestimmte Kext benötigt für Monterey?

Bevor die Frage aufkommt, 0.7.5 ist auch validiert.

Gruß Gerry

Beitrag von „Hecatomb“ vom 4. November 2021, 19:03

Bestimmte kexte braucht man so nicht, updaten sollte man sie aber schon

Beitrag von „Gerryac94“ vom 4. November 2021, 19:53

Das sind sie. Aller per KextUpdater geladen und aktualisiert 👍

Beitrag von „karacho“ vom 5. November 2021, 00:06

Beitrag von „karacho“ vom 5. November 2021, 11:09

[Zitat von tidow](#)

was würdest Du empfehlen, Update oder Neu vom Stick?

Das kommt darauf an, ob man mit den Major Updates von Version zu Version zu Version usw den ganzen Müll, der sich mit den Jahren ansammelt weiterhin behalten will, oder ob man sein System lieber einmal im Jahr ganz frisch und neu aufsetzt. Die grössere der Datei ist in diesem Fall, von Big Sur auf Monterey, in jedem Fall etwas über 12 GB.

Beitrag von „Gerryac94“ vom 5. November 2021, 19:45

Hmm also bis jetzt hatte ich keinen Erfolg. Ich hab den Kext (RestrictEvents.kext) eingebunden und die SecureBoot Einstellungen genau wie du gesetzt, war allerdings auch schon so. Leider passierte das selbe wie zuvor. 😞

Beitrag von „BRKDLK“ vom 5. November 2021, 20:52

Hallo,

bei mir funktioniert die Installation auch nicht. Habe es mehrmals versucht. Leider ohne Erfolg.

Mitten in der Installation aus dem Bootstick, startet der Rechner neu; aber ich kann die Installation nicht fortsetzen.

Der Rechner startet immer wieder neu.

Bild vom meinem Bildschirm und die EFI Datei liegen bei.

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Danke.

Beitrag von „Gerryac94“ vom 5. November 2021, 21:24

Ich habe inzwischen einiges getüftelt und bin dabei auch auf die OCAuxiliaryTools gestoßen



Diese machen einiges übersichtlicher! Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass unter Systeminfo folgendes steht :

"WARN: Invalid MLB checksum!"

Kann das mein Problem verursachen? Und ich wollte weiterhin Generic nutzen also ist PlattformInfo ->Automatic auf true gesetzt.

Heißt die Sections SMBIOS, DataHub und PlatformNVRAM bleiben ungenutzt, oder?

Unter Big Sur funktioniert alles inklusive iServices. 🤔

Beitrag von „karacho“ vom 6. November 2021, 04:42

Wenn es mit SecureBootModel=Default beim ersten mal nicht klappt, dann probiert es mal mit Disabled. Aber denkt dran. was ich weiter oben schrieb...

[Zitat von karacho](#)

musst du das Softwareupdate nochmals neu anstossen, herunterladen und installieren.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2021, 09:40

[BRKDLK](#)

1. Bitte Hardware Informationen zum Profil hinzufügen
 2. Bitte nicht einfach in Problemthreads anderer User einklinken sondern eigenen Thread eröffnen (außer, du verwendest das gleiche Mainboard). Sonst läuft alles durcheinander
-

Beitrag von „BRKDLK“ vom 6. November 2021, 18:45

5T33Z0

sorry, bin neu hier.

Werde es künftig so machen.

[karacho](#)

danke für den Tipp.

Konnte endlich Monterey installieren, nachdem ich von Default nach Disabled geändert habe.



Beitrag von „Gerryac94“ vom 8. November 2021, 09:31

Guten Morgen,

also ich hab nun auch nochmal auf Disabeld versucht. Zuvor die Installationsdateien gelöscht und wieder neu herunter geladen.

Aber ich komme immer auf das selbe Ergebnis.. Installation beginnt -> Neustart -> Boot der Update Partition (Macintosh HD) kurz der Ladebalken und dann wieder Neustart bzw. Abbruch.

Kann es denn etwas mit der "invalid MLB ckecksum" zu tun haben was ich oben schon angesprochen hatte?

Beitrag von „tidow“ vom 8. November 2021, 11:38

mein perfektes Internet 6,2 MB. Mal sehen ob die neuen Penner der Politik was gebacken bekommen.Sprit ist ja nun schon Gigantisch hoch.

Beitrag von „Gerryac94“ vom 8. November 2021, 19:08

Halleluja!!!!



Es hat funktioniert!

Ich hab mir gedacht das kann ja nicht sein.. Also hab ich sozusagen von vorne angefangen und meine alte config.plist (0.7.3) nochmal hergenommen und diese für OC 0.7.5 editiert. Siehe da es hat danach direkt geklappt. Scheinbar hab ich mir irgendetwas zerschossen gehabt. Was es genau war ... keine Ahnung.

Ich hab jetzt direkt die RestrictEvents.kext drin und SecureBoot wie vorher auch auf Disabled stehen.

Gruß Gerry

Beitrag von „karacho“ vom 9. November 2021, 12:02

Super. 👍 Gut möglich dass da irgenwas zerschossen war, wenn du eine 075er OC Version mit einer 073er config.plist betreibst. Das konnten wir jedoch nicht wissen. Daher vermutlich auch die Meldung 'invalid mlb checksum'. Dann könntest du den Thread ja jetzt als erledigt markieren. 😊